

Barra do Garças/MT, 26 de junho de 2024.

CartaABG n° 256/2024
Protocolo n° 3206/2024

Ao Srs
GABRIEL PEREIRA LOPES
Presidente da Câmara Municipal
E
JAIRO GEHM
1° Secretário
PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO
Vereador PSD
Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ref.: Ofício n° 2.301/2024 (Câmara Municipal de Barra do Garças).

Assunto: Vazamentos e Repavimentações indicações sob n.250,251,252,253/2024 de autoria do Ver. Pedro Ferreira da Silva Filho PMB.

A **ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.067.063/0001-16, com sede na Rua Amaro n° 288, Centro, CEP 78890-000, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão n° 90/2003, assinado em 12 de setembro de 2003 com o Município, vem por meio desta expor o que segue:

Em atenção ao **ofício 2.301/2024**, enviado pela Câmara Municipal de Barra Garças, foi requerido que seja feito os reparos de vazamentos e repavimentações, conforme indicações referente aos n.250,251,252,253/2024 nos seguintes endereços, Antônio Paulo da Costa Bilego, Avenida Mato Grosso, em frente a Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, Rua São Sebastião, Rua Caiapó equina com Avenida Jardim Araguaia.

Assim, vem a concessionária informar que procedeu com os serviços apontados, conforme ordem de serviço anexa nesta oportunidade, atendendo ao solicitado.


Daniel dos Santos Moreira
Gerente Comercial

Renato Campos do Amaral
Renato Campos do Amaral
Gerente Serviços



Ordem de Serviço



Id da Atividade: 30485583 **Ano:** 2024 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 03/06/2024 08:11:4 **Programação:** 04/06/2024 23:59:30 **Equipe:** ABGMLT-03
Cliente: 204765 - FERNANDO APOLINARIO DOS SANTOS
Solicitante: FERNANDO APOLINARIO DOS SANTOS
Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO
Protocolo de Origem: 47212/2024-1
Endereço: AVENI AV. ANTONIO PAULO C. BILEGO,201 BARRA DO GARÇAS
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: Ordem de serviço registrada pelo leiturista : ERLAN DE LIMA GOUVEIA durante a visita para leitura da referência : 06/2024

Informações Complementares

Início Execução: 04/06/2024 18:22 **Fim Execução:** 04/06/2024 18:25
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 549 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta

Última Leitura Do Hidrometro
 Qual tipo de manutenção?
 Qual o material do ramal?
 Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?
 1 - Precisa de reaterro posterior
 Profundidade do ramal
 Utilizou o geofone?
 Qual O Motivo Que Ocasinou O Vazamento?
 Recomposição De Pavimento Necessária?

Resposta

549
 Ramal/Sondagem
 PEAD
 Sim
 Não
 0,7 METROS
 Não
 TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
 SIM

Parecer de Campo

Parecer: Foi feito reparo no registro de broca



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 31285863 **Ano:** 2024 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 12/06/2024 16:57:2 **Programação:** 12/06/2024 16:57:14 **Equipe:** ABGCAL-01
Cliente: 6969 - GERALDA FATIMA DE SOUZA RODRIGUES
Solicitante: GERALDA FATIMA DE SOUZA RODRIGUES
Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²
Protocolo de Origem: 51069/2024-1
Endereço: AVENI AV. ANTONIO PAULO C. BILEGO,185 APTO 206 BARRA DO GARÇAS
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: Gerar uma OS repavimentacao de asfalto manda no coletor com abgcal 01 prioriza blz @Plantão MT02

Informações Complementares

Início Execução: 12/06/2024 17:15 **Fim Execução:** 12/06/2024 18:07
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 697 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	697
Metragem (m²) Vala 1	4
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	2
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentação de asfalto finalizada



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 30529398

Ano: 2024

Status: Finalizada

Data de Criação: 03/06/2024 15:51:8

Programação: 04/06/2024 23:58:45

Equipe: ABGMLT-03

Cliente: 8002 - DIFERRAÇO INDUSTRIAL FERRO E AÇO LTDA

Solicitante: DIFERRAÇO INDUSTRIAL FERRO E AÇO LTDA

Serviço Realizado: 119007-REPARO DE REDE DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 47918/2024-1

Endereço: RUA MATO GROSSO, BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: pedido do helio

Informações Complementares

Início Execução: 04/06/2024 07:52

Fim Execução: 04/06/2024 09:51

Lacre Retirado:

Lacre Instalado:

HD Retirado:

HD Instalado:

Leitura Retirada: 78

Leitura Instalação:

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta

Última Leitura Do Hidrometro

Medida total da extensão em metros

Recomposição De Pavimento Necessária?

Qual tipo de manutenção?

Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?

Material Da Rede

Medida do meio fio para a rede (M) Qual diâmetro da rede?

Qual A Profundidade Da Rede?

Qual A Localização Da Rede?

Local do vazamento

Resposta

78

1,0

SIM

Rede

Sim

MPVC

50MM

0,3 metros

TERÇO

REDE

Parecer de Campo


Parecer: Foi feito reparo na rede de 60



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 30584552 **Ano:** 2024 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 04/06/2024 09:52:3 **Programação:** 12/06/2024 18:32:25 **Equipe:** ABGCAL-01
Cliente: 8002 - DIFERRAÇO INDUSTRIAL FERRO E AÇO LTDA
Solicitante: DIFERRAÇO INDUSTRIAL FERRO E AÇO LTDA
Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²
Protocolo de Origem: 48091/2024-1
Endereço: RUA MATO GROSSO, BARRA DO GARÇAS
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 47918/2024 Repor asfalto **Metragem da Repavimentação:** 8 m e 00 cm

Informações Complementares

Início Execução: 12/06/2024 18:34 **Fim Execução:** 12/06/2024 18:47
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 78 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	78
Metragem (m²) Vala 1	4
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	2
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo


Parecer: Reparo de asfalto finalizada



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 30143004 **Ano:** 2024 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 24/05/2024 16:20:1 **Programação:** 29/05/2024 16:03:58 **Equipe:** ABGMLT-09
Cliente: 6511 - JOSE COELHO DE MORAES
Solicitante: JOSE COELHO DE MORAES
Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²
Protocolo de Origem: 45252/2024-1
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, BARRA DO GARÇAS
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 45003/2024Asfalto Metragem da Repavimentação: 4 m e 00 cm

Informações Complementares

Início Execução: 29/05/2024 16:18 **Fim Execução:** 29/05/2024 16:37
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 119 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	119
Metragem (m²) Vala 1	6
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	3
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Id da Atividade: 31505531 **Ano:** 2024 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 17/06/2024 15:29:5 **Programação:** 21/06/2024 22:38:8 **Equipe:** ABGMLT-03
Cliente: 3744 - NUTRACOM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
Solicitante: NUTRACOM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO
Protocolo de Origem: 52200/2024-1
Endereço: RUA JARDIM ARAGUAIA, 295 B BARRA DO GARÇAS
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: REPARO DE RAMAL ASFALTO

Informações Complementares

Início Execução: 21/06/2024 08:45 **Fim Execução:** 21/06/2024 08:49
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 1808 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1808
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual o material do ramal?	PEAD
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Profundidade do ramal	0,2 METROS
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Utilizou o geofone?	Não

Parecer de Campo


Parecer: Não precisa repor asfalto
 Já executado



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



	Ordem de Serviço																					
<p>Id da Atividade: 31503626 Ano: 2024</p> <p>Data de Criação: 17/06/2024 14:55:2 Programação: 25/06/2024 18:01:24</p> <p>Cliente: 3744 - NUTRACOM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA</p> <p>Solicitante: NUTRACOM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA</p> <p>Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²</p> <p>Protocolo de Origem: 52188/2024-1</p> <p>Endereço: RUA JARDIM ARAGUAIA,295 B BARRA DO GARÇAS</p> <p>Motivo Não Execução:</p> <p>Obs. Abertura da OS: REPAVIMENTAÇÃO DO ASFALTO</p>		<p>Status: Finalizada</p> <p>Equipe: ABGCAL-01</p>																				
Informações Complementares																						
<p>Início Execução: 25/06/2024 18:29</p> <p>Lacre Retirado:</p> <p>HD Retirado:</p> <p>Leitura Retirada: 1808</p>	<p>Fim Execução: 25/06/2024 18:31</p> <p>Lacre Instalado:</p> <p>HD Instalado:</p> <p>Leitura Instalação:</p>																					
Formulário de Perguntas em Campo																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="89 1035 204 1066">Pergunta</th> <th data-bbox="874 1035 990 1066">Resposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="89 1066 358 1097">Última Leitura Do Hidrometro</td> <td data-bbox="874 1066 928 1097">1808</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1097 294 1128">Metragem (m²) Vala 1</td> <td data-bbox="874 1097 890 1128">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1128 304 1159">1º Largura Da Vala (M)</td> <td data-bbox="874 1128 890 1159">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1159 304 1190">1º Largura Da Vala (M)</td> <td data-bbox="874 1159 890 1190">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1190 802 1221">Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?</td> <td data-bbox="874 1190 913 1221">Sim</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1221 340 1251">Qual O Número De Valas?</td> <td data-bbox="874 1221 890 1251">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1251 278 1282">Necessário pintura?</td> <td data-bbox="874 1251 928 1282">NÃO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1282 494 1313">Espessura deixada para o pavimento Vala 1</td> <td data-bbox="874 1282 928 1313">10cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1313 348 1344">Qual tipo de asfalto usado?</td> <td data-bbox="874 1313 913 1344">Frio</td> </tr> </tbody> </table>	Pergunta	Resposta	Última Leitura Do Hidrometro	1808	Metragem (m²) Vala 1	1	1º Largura Da Vala (M)	1	1º Largura Da Vala (M)	1	Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim	Qual O Número De Valas?	1	Necessário pintura?	NÃO	Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm	Qual tipo de asfalto usado?	Frio		
Pergunta	Resposta																					
Última Leitura Do Hidrometro	1808																					
Metragem (m²) Vala 1	1																					
1º Largura Da Vala (M)	1																					
1º Largura Da Vala (M)	1																					
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim																					
Qual O Número De Valas?	1																					
Necessário pintura?	NÃO																					
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm																					
Qual tipo de asfalto usado?	Frio																					
Parecer de Campo																						
<p>Parecer: Serviço já executado anteriormente.</p>																						



Ordem de Serviço



Registro Fotográfico






Ordem de Serviço



Registro Fotográfico





Ordem de Serviço



Registro Fotográfico



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 73B6D45FDEED42F1816BCF190FA45EDD

Status: Concluído

Assunto: MT2 - CT ABG 256 - OF 2301 - VAZAMENTO PAVIMENTAÇÃO AV ANTONIO P COSTA BILEGO - 3206

Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55

Nº Contrato Jurídico: 55

Unidade de Negócio AEGEA:

GU00 - R1/MS

Nome do Fornecedor: MT2 - CT ABG 256 - OF 2301 - VAZAMENTO PAVIMENTAÇÃO AV ANTONIO P COSTA BILEGO - 3206

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 27

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 1

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

CEDOC R1

Rua General Osório, 711, Centro

Santa Bárbara D' Oeste, São Paulo 13450-027

cedoc@aguasguariroba.com.br

Endereço IP: 186.211.159.136

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: CEDOC R1

Local: DocuSign

26/06/2024 14:35:30

cedoc@aguasguariroba.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Fabiana Cristina de Souza

fabiana.souza@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Enviado: 26/06/2024 14:36:14

Visualizado: 26/06/2024 14:49:58

Assinado: 26/06/2024 14:50:08

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.214.109.191

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Daniel dos Santos Moreira

daniel.moreira@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Enviado: 26/06/2024 14:50:11

Visualizado: 26/06/2024 19:10:56

Assinado: 26/06/2024 19:11:01

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.85.172.139

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:


Não oferecido através do DocuSign

Renato Campos do Amaral

renato.amaral@aegea.com.br

Gerente de serviços

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Enviado: 26/06/2024 19:11:04

Visualizado: 27/06/2024 19:23:01

Assinado: 27/06/2024 19:23:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.85.172.139

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	26/06/2024 14:36:14
Entrega certificada	Segurança verificada	27/06/2024 19:23:01
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/06/2024 19:23:47
Concluído	Segurança verificada	27/06/2024 19:23:47
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora