

REDAÇÃO

Autor: **PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO – PRESIDENTE (PSD);**

Indico à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, solicitando imediato reparo do semáforo instalado no cruzamento da Rua Carlos Gomes com a Avenida Ministro João Alberto, que apresenta dois sinais diferentes ao mesmo tempo: um farol vermelho e verde simultaneamente, gerando confusão na comunicação, além de verificar a viabilidade de multas aplicadas de forma indevida por conta de mal funcionamento do equipamento (segue imagens e localização anexa).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 19 de setembro de 2022.

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças

Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Barra do Garças
Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva

REDAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Objetiva-se e justifica-se a presente indicação porque aquele é um cruzamento de vias de grande fluxo, com trânsito de veículos de carga e domésticos e o potencial risco de acidentes por conta de falha na comunicação (duplo sinal oposto) e confusão entre motociclistas e motoristas.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 19 de setembro de 2022.

PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO – (Pedro Filho)

Vereador - PSD

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças


Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Barra do Garças
Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva

REDAÇÃO

ANEXO: Localização em mapa, pela Google Maps (15°53'18.9"S 52°15'59.2"W)



Imagens demonstrando o atual funcionamento do semáforo do cruzamento das Avenida Ministro João Alberto e a Rua Carlos Gomes



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Barra do Garças
Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva

REDAÇÃO

