ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

Ofício n°. 066/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2026.

Ilmo. Sr.
Adilson Gonçalves de Macedo
Chefe do Poder Executivo do Município de Barra do Garças/MT
Rua Carajás, n° 522, Centro, Barra do Garças/MT, 78600-000.

Ilmo. Sr.
Jaime Rodrigues Neto
Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças/MT
Rua Mato Grosso, n° 617, Centro, Barra do Garças/MT, 78600-000.

Assunto: *Encaminhamento dos Relatórios dos setores de Fiscalização e Ouvidoria referentes ao mês de **JANEIRO** de 2026.*

Senhor (es),

A par de cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente para considerando a Lei Complementar Municipal n.º 341/23, encaminhar por meio eletrônico os Relatórios dos setores de Fiscalização e Ouvidoria, integrando as atribuições de fiscalização, monitoramento, denúncias, reclamações, recomendações e penalidades impostas pela AGIRF, referentes ao mês de janeiro de 2026. Cumpre informar, que em igual teor, foi postado no sítio eletrônico da AGIRF, ressaltando ainda que ele passa por atualização para melhor atender as demandas e reforçar nosso comprometimento com a publicidade, transparência e divulgação da Agência.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente- AGIRF
Decreto n.º 5.726 /2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
001/2026/FIS/PVA

Assunto: Vazamento de Esgoto na EEE Castelândia II – Primavera do Leste/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera
Data de abertura: 05/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 001/2026
N.º de Ofício: 001/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 001/2026
Protocolo nº: 001/2026
Referência: Relatório de Visita – Vazamento de Esgoto na EEE Castelândia II – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Primavera**
Endereço: **Rua Londrina, n. 249, Centro**
Cidade: **Primavera do Leste / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamento de esgoto, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Vazamento de esgoto e portão danificado na EEE Castelândia, em Primavera do Leste/MT.
Determinação: Solicita-se que esta concessionária apresente, as seguintes informações: 1. Causas técnicas da ocorrência; 2. Áreas efetivamente afetadas; 3. Ações corretivas adotadas; 4. Previsão de normalização; 5. Medidas mitigadoras implementadas para minimizar os impactos.
Prazo para regularização: **24 (vinte quatro) horas**, para regularizar, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação (data de publicação 26 de setembro de 2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 05 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.05 11:01:13 -04'00'

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Vazamento Visível de Esgoto na EEE Castelândia II

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, no dia 05 de janeiro de 2026, vistoria na Estação Elevatória de Esgoto Castelândia II do município de Primavera do Leste/MT, com o objetivo de verificar denúncias de vazamento de esgoto no local.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis de esgoto, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se inconformidade, conforme imagens a seguir.

Imagem 01: Detalhe da entrada da EEE, portão danificado.

Imagem 02: Evidência do vazamento de esgoto.

Imagem 03: Evidência do vazamento de esgoto.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, será lavrado Auto de Notificação à parte responsável, com devida concessão de prazo, para a regularização do vazamento de esgoto na EEE Castelândia II. Tal medida visa assegurar a correção da irregularidade identificada e garantir a adequada prestação dos serviços à população.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Primavera do Leste/MT, 05 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 001/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 05 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 001/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 001/2026 e Relatório de Visita Vazamento de Esgoto na EEE Castelândia II, no Município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.05 15:25:12 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 001/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 001/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-05 17:30

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 97/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 16:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 001/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 001/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente ao vazamento de esgoto identificado no município de Primavera do Leste/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 001/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 001/2026/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamento de Esgoto na EEE Castelândia II.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 3560A519-409C-4588-AF34-59E28E600413

Carta APR nº 12/2026 Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2026.

Protocolo nº 97/2026

Ilmo. Sr.

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA

Gerente de Fiscalização

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Endereço: R. J, 379 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

Ref.: AUTO DE NOTIFICAÇÃO 01/2026 – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A.** ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, nº 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, vem informar o cumprimento, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere ao auto de notificação 01 recebido, informamos que o extravasamento mencionado na elevatória no bairro Castelêndia foi sanado. Informamos que a situação foi pontual em função ocasionada um rompimento de um mangote no interior da estação. A seguir fotos da unidade para comprovar o cumprimento:



Imagem 1: Fachada da unidade

Docusign Envelope ID: 3560A519-409C-4588-AF34-59E28E600413

Imagens 2 e 3: interior da unidade estação elevaótia de esgotos

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3560A519-409C-4588-AF34-59E28E600413 Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT APR 12 - Notificação 01 - Extravasamento Esgoto e Portão Danificado EEE Castelândia - 97
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera do Leste
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2
Rubrica: 1

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Rastreamento de registros

Status: Original
07/01/2026 15:44:45

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 07/01/2026 15:45:35 Visualizado: 07/01/2026 15:56:23 Assinado: 07/01/2026 15:56:29
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 07/01/2026 15:45:35 Visualizado: 07/01/2026 16:02:33 Assinado: 07/01/2026 16:03:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.174.224.20 Assinado com o uso do celular	Enviado: 07/01/2026 15:45:36 Visualizado: 07/01/2026 18:03:25 Assinado: 07/01/2026 18:03:38
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Eventos do signatário presencial	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	07/01/2026 15:45:36
Entrega certificada	Segurança verificada	07/01/2026 18:03:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	07/01/2026 18:03:38
Concluído	Segurança verificada	07/01/2026 18:03:38
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

CT 12 - Notificação 01 - Extravasamento Esgoto e Portão Danificado EEE Castelândia - 97

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-07 18:20

CT 12 - Notificação 01 - Extravasamento Esgoto e Portão Danificado EEE Castelândia - 97.pdf (~971 KB)

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste encaminha a CT 12 - Notificação 01 - Extravasamento Esgoto e Portão Danificado EEE Castelândia - 97

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 16:30
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 001/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 001/2026 - Primavera do Leste/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 97/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 16:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 001/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 001/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente ao vazamento de esgoto identificado no município de Primavera do Leste/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Memorando n.º 005/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 001//2026/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 001/2026/FIS, relatório de visita de vazamento de esgoto na EEE Castelândia II, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.08 07:34:20 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 001/2026/FIS/PVA
Auto de Notificação: 001/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 08 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
002/2026/FIS/SJR

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável – São José do Rio Claro/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF
Remete: Águas de São José
Data de abertura: 06/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 002/2026
N.º Auto do Ofício: 002/2026

N.º Auto de Infração:
N.º Auto do Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º Auto do Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO N.º: 002/2026
Protocolo n.º: 002/2026/FIS/SJR
Referência: Relatório de Visita - Vazamentos de Água Potável Visível na Rede de Distribuição – São José do Rio Claro/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de São José**
Endereço: **Rua São Francisco, n. 906 - Centro**
Cidade: **São José do Rio Claro/MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Vazamentos de água nos seguintes locais: 1. HD Y13S336984 2. HD Y15S453438 3. HD Y24LN0258659 4. HD A15S113617 5. Bairro: Mané Paixão 6. Bairro: Mané Paixão 7. Rua das Flores n° 450 – Bairro: Jardim Olinda
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas e calçada nos locais identificadas no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **48 (quarenta e oito) horas,** para vazamentos e, **05 (cinco) dias,** para as reposições asfálticas, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão n.º 01/2008, Lei Municipal n.º 1.186/2018, Termo de Convênio de Cooperação Abril/2024, Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 06 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.06 16:08:45 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: São José do Rio Claro/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de São José do Rio Claro/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 07 (sete) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y13S336984.

Imagem 02: HD – Y15S453438.

Imagem 03: HD – Y24LN0258659.

Imagem 04: HD – A15S113617.

Imagem 05: Bairro: Mané Paixão.

Imagem 06: Bairro: Mané Paixão.



Imagem 07: Rua das flores n° 450 – Bairro: Jardim Olinda.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Marcos Peruzzeto - Assessor de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 06 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 002/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 002/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 002/2026 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição no município de São José do Rio Claro/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.07 07:42:27 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-07 10:11

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de São José

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 130/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 08:00
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de São José do Rio Claro/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 002/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 002/2026/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

ÁGUAS DE
ae SÃO JOSÉ

São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2026.

Carta ASJ n° 6/2025
Protocolo n° 130/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARARECIDO ALVES MOURA
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO AGIRF
AGÊNCIA REGULADORA AGIRF

Assunto: Auto de notificação N° 02/2026

A ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.607.725/0001-17, com sede na Rua São Francisco, 906 – Centro, CEP 78435-000, São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, na concessão n° 001/2008, assinado em 01 de abril de 2008 com o Município, vem por meio desta em atenção à Carta de Informações Preliminares nos termos que seguem.

Em atenção ao ofício encaminhado por esta respeitável AGÊNCIA REGULADORA AGIRF referente aos vazamentos visíveis, conforme constado no relatório.

A Concessionária Águas de São José informa que foi designada equipe técnica ao endereço informado para a execução dos devidos pavimento, sobre as **ordens de serviços** de **N°474/2026, N° 9/2026, N°210/2026, N°216/2026, N°427/2026, N°120/2026, N°514/2026, cujo** a OS seguem em anexo para os devidos fins. **Solicitamos a dilação de prazo de 4 dias** para a realização das recomposições asfálticas e da imagem 8.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

RCDA DPDS BFMV
RCA/DPS/BFMV

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67602581 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 08:54:2 **Programação:** 12/01/2026 09:20:30 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 4136 - SANTO FRANCISCO BATISTA

Solicitante: SANTO FRANCISCO BATISTA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 474/2026-1

Endereço: RUA DAS FLORES,450 JARDIM OLINDA SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ASJMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 09:31 **Fim Execução:** 12/01/2026 09:49

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 638 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	638
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	450
Complemento	JARDIM OLINDA
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	151
Número do Lote	151
Rota	21
Sequência	151
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	PRESSÃO ALTA
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Tipo Ligação	Agua
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Utilizou o geofone?	Não
Profundidade do ramal	0,1 METROS

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço efetuado

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67377577 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 08/01/2026 08:11:1 **Programação:** 08/01/2026 08:11:18 **Equipe:** ASJMLT-04

Cliente: 313 - MAURIDES COELHO PORTILHO

Solicitante: MAURIDES COELHO PORTILHO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 216/2026-1

Endereço: AVEN. SIEGFRIED BUSS,527 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Coloca em 1 no 04

Informações Complementares

Início Execução: 08/01/2026 08:35 **Fim Execução:** 08/01/2026 08:51

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 197 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	197
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	527
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	247
Número do Lote	247
Cota	3
Sequência	247
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	PRESSÃO ALTA
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Qual o material do ramal?	PEAD
Tipo Ligação	Agua
Utilizou o geofone?	Não
1 - Precisa de reaterro posterior	Não

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67332434 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 07/01/2026 14:03:2 **Programação:** 07/01/2026 14:04:4 **Equipe:** ASJMLT-04

Cliente: 46 - MARIA ROSIMAR MURADA DA SILVA

Solicitante: MARIA ROSIMAR MURADA DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 210/2026-1

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO,247 CENTRO SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura

Informações Complementares

Início Execução: 07/01/2026 14:11 **Fim Execução:** 07/01/2026 15:00

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1209 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1209
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	247
Complemento	CENTRO
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	142
Número do Lote	142
Rota	1
Sequência	142
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	PRESSÃO ALTA
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67141248 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 05/01/2026 16:28:2 **Programação:** 05/01/2026 16:28:40 **Equipe:** ASJMLT-04

Cliente: 1294 - RODRIGO ALMEIDA

Solicitante: RODRIGO ALMEIDA

Serviço Realizado: 104005-SUBSTITUIÇÃO DE HD (SEM CUSTO)

Protocolo de Origem: 9/2026-1

Endereço: RUA CEARA,932 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Boa tarde , abrir uma substituição de HD colocar em primeiro equipe 04

Informações Complementares

Início Execução: 05/01/2026 16:32 **Fim Execução:** 05/01/2026 16:39

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:** 0000000

HD Retirado: Y16S453438 **HD Instalado:** Y25LN0521014

Leitura Retirada: 1386 **Leitura Instalação:** 1391

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Leitura Atual	1391
Lacre Novo	0000000
Última Leitura Do Hidrometro	1386
Leitura na Instalação	00000
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	932
Bairro	CENTRO
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	211
Número do Lote	211
Rota	1
Sequência	211
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Necessário aferição do HD?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Substituição de HD concluida

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67527210 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 15:57:3 **Programação:** 09/01/2026 16:04:14 **Equipe:** ASJMLT-04

Cliente: 3625 - HELENA MARIANO

Solicitante: HELENA MARIANO

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 427/2026-1

Endereço: RUA SAO FRANCISCO,434 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A PEDIDO BRUNA

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 16:19 **Fim Execução:** 09/01/2026 16:55

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 917 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	917
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	434
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	97
Número do Lote	97
Cota	5
Sequência	97
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Tipo Ligação	Agua
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Profundidade do ramal	0,1 METROS

Parecer de Campo

Parecer: Serviço de

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67649331 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 12/01/2026 14:50:2 **Programação:** 12/01/2026 14:50:47 **Equipe:** ASJMLT-03
Cliente: 5972 - REGINALDO JOSE DA COSTA
Solicitante: REGINALDO JOSE DA COSTA
Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO
Protocolo de Origem: 514/2026-1
Endereço: RUA PROJETADA 1,0 LT 05 QD 06 SAO JOSE DO RIO CLARO
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: ASJMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 17:33 **Fim Execução:** 12/01/2026 17:35
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 21 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	21
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	LT 05 QD 06
Bairro	MORADA DOS IPES
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	153
Número do Lote	153
Rota	3
Sequência	153
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Utilizou o geofone?	Não
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	DANOS GERADOS POR TERCEIROS
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço efetuado

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EA2461A8-841F-431F-985C-9557493388C5
Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT ASJ 06 - Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de São Jose
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 28
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2
Rubrica: 3

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Histreamento de registros

Status: Original
12/01/2026 18:45:20

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 12/01/2026 18:46:58 Visualizado: 12/01/2026 19:12:17 Assinado: 12/01/2026 19:12:23
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Bruna Franciele Mateus Valovi bruna.valovi@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	BFMV Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.125.44.28	Enviado: 12/01/2026 18:46:58 Visualizado: 12/01/2026 18:48:56 Assinado: 12/01/2026 18:49:16
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/01/2026 18:48:56 ID: 1a21350d-64b4-444c-8eb5-696335e737b4		
Denner Pereira de Souza denner.souza@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	DPDS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.87.58.129	Enviado: 12/01/2026 18:46:58 Visualizado: 12/01/2026 18:47:24 Assinado: 12/01/2026 18:47:55
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/01/2026 18:47:24 ID: 41d9910d-5eb0-4a5c-b311-0735e00d8180		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:389:e855:4601:1978:f9be:1d6:ea3d Assinado com o uso do celular	Enviado: 12/01/2026 18:46:59 Visualizado: 12/01/2026 19:08:07 Assinado: 12/01/2026 19:08:16
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.174.225.161 Assinado com o uso do celular	Enviado: 12/01/2026 18:46:59 Visualizado: 12/01/2026 20:32:46 Assinado: 12/01/2026 20:33:10
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/01/2026 18:46:59
Entrega certificada	Segurança verificada	12/01/2026 20:32:46
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/01/2026 20:33:10
Concluído	Segurança verificada	12/01/2026 20:33:10
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

CT 06 - Prazo Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-13 10:08

CT 06 - Prazo Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130.pdf (~14 MB)

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de São José encaminha a CT 06 - Prazo Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 09:11
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de São José

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 130/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 08:00
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de São José do Rio Claro/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

ÁGUAS DE
ÁGUAS DE SÃO JOSÉ

São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2026.

Carta ASJ n° 6/2025
Protocolo n° 130/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARARECIDO ALVES MOURA
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO AGIRF
AGÊNCIA REGULADORA AGIRF

Assunto: Auto de notificação N° 02/2026

A ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.607.725/0001-17, com sede na Rua São Francisco, 906 – Centro, CEP 78435-000, São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, na concessão n° 001/2008, assinado em 01 de abril de 2008 com o Município, vem por meio desta em atenção à Carta de Informações Preliminares nos termos que seguem.

Em atenção ao ofício encaminhado por esta respeitável AGÊNCIA REGULADORA AGIRF referente as repavimentação visíveis, conforme constado no relatório.

A Concessionária Águas de São José informa que foi designada equipe técnica ao endereço informado para a execução dos serviços de reparo em vazamentos visíveis de água e, posteriormente, das repavimentações asfálticas, conforme disposto nas Ordens de Serviço de vazamento n° 523/2025, bem como nas Ordens de Serviço de repavimentação asfáltica n° 516/2026, n° 476/2026, n° 428/2026, n° 529/2026, n° 218/2026, cujo documento segue em anexo para os devidos fins.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente
RCA/DPS/BFMV

RCDA DPDS BFMV

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67711356 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 09:26:2 **Programação:** 13/01/2026 09:29:42 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 5972 - REGINALDO JOSE DA COSTA

Solicitante: REGINALDO JOSE DA COSTA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 523/2026-1

Endereço: RUA PROJETADA 1,0 LT 05 QD 06 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ASJMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 09:33 **Fim Execução:** 13/01/2026 10:12

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 21 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	21
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	LT 05 QD 06
Bairro	MORADA DOS IPES
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	153
Número do Lote	153
Rota	3
Sequência	153
Qual o material do ramal?	PEAD
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Utilizou o geofone?	Não
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	FOLGAS NAS CONEXÕES/FALTA VEDA ROSCA
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado
Rede com 1,30 de profundidade

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67673025 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 17:36:3 **Programação:** 19/01/2026 04:45:23 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 5972 - REGINALDO JOSE DA COSTA

Solicitante: REGINALDO JOSE DA COSTA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 516/2026-1

Endereço: RUA PROJETADA 1,0 LT 05 QD 06 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 514/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 19/01/2026 09:43 **Fim Execução:** 19/01/2026 09:54

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 21 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	21
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	LT 05 QD 06
Bairro	MORADA DOS IPES
etor	4
Zona	4
Número da Quadra	153
Número do Lote	153
Rota	3
Sequência	153
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de asfalto usado?	Quente
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Pavimentação asfalto executada

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67529950 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 16:57:1 **Programação:** 15/01/2026 01:07:0 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 3625 - HELENA MARIANO

Solicitante: HELENA MARIANO

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 428/2026-1

Endereço: RUA SAO FRANCISCO,434 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 427/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 16:37 **Fim Execução:** 15/01/2026 17:23

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 917 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	917
Metragem (m²) Vala 1	0.6
1º Largura Da Vala (M)	0.6
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	434
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	97
Número do Lote	97
Rota	5
Sequência	97
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Qual O Tipo De Calcada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Pavimentação calçada concluida

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67609937 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 09:53:16 **Programação:** 15/01/2026 01:06:29 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 4136 - SANTO FRANCISCO BATISTA

Solicitante: SANTO FRANCISCO BATISTA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 476/2026-1

Endereço: RUA DAS FLORES,450 JARDIM OLINDA SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 474/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 14:24 **Fim Execução:** 15/01/2026 14:58

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 638 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	638
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	450
Complemento	JARDIM OLINDA
Bairro	CENTRO
[illegible]etor	3
Zona	3
Número da Quadra	151
Número do Lote	151
Rota	21
Sequência	151
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Quente
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Pavimentação asfalto executada

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67382603 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 08/01/2026 08:53:2 **Programação:** 15/01/2026 01:06:29 **Equipe:** ASJMLT-03

Cliente: 313 - MAURIDES COELHO PORTILHO

Solicitante: MAURIDES COELHO PORTILHO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 218/2026-1

Endereço: AVEN. SIEGFRIED BUSS,527 SAO JOSE DO RIO CLARO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 216/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 10:09 **Fim Execução:** 15/01/2026 10:21

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 197 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	197
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	527
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	247
Número do Lote	247
Rota	3
Sequência	247
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Quente
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentação asfalto executada

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67747481 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 13/01/2026 15:23:3 **Programação:** 15/01/2026 01:07:0 **Equipe:** ASJMLT-03
Cliente: 46 - MARIA ROSIMAR MURADA DA SILVA
Solicitante: MARIA ROSIMAR MURADA DA SILVA
Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA
Protocolo de Origem: 529/2026-1
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO,247 CENTRO SAO JOSE DO RIO CLARO
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 08:48 **Fim Execução:** 15/01/2026 09:22
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 1209 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1209
Metragem (m³) Vala 1	0.8
1º Largura Da Vala (M)	0.8
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	247
Complemento	CENTRO
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	142
Número do Lote	142
Rota	1
Sequência	142
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	29cm
Qual O Tipo De Calcada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM

Parecer de Campo

Parecer: Pavimentação concluida

Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 582FA01C-EDBE-4E89-B508-0758174FCB6C
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ASJ 6 - Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130.
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de São Jose
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 21
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.245.246

Rastreamento de registros

Status: Original
19/01/2026 17:51:31
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 2804:18:189a:585f:2df9:1714:e570:4a6e Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 17:53:01 Visualizado: 19/01/2026 18:08:26 Assinado: 19/01/2026 18:08:34
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Bruna Franciele Mateus Valovi bruna.valovi@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.125.44.28 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 17:53:01 Visualizado: 19/01/2026 18:01:04 Assinado: 19/01/2026 18:01:17
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/01/2026 18:01:04 ID: 3a8d0ccf-9dad-4afc-8269-0019b981319d		
Denner Pereira de Souza denner.souza@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:389:a3e3:8104:b9b2:18e0:369b:9188 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 17:52:59 Visualizado: 19/01/2026 17:56:26 Assinado: 19/01/2026 17:56:40
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/01/2026 17:56:26 ID: d3f88f29-7a3a-40d0-add1-5b96eb26d905		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.181.47 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 17:53:00 Visualizado: 19/01/2026 18:14:38 Assinado: 19/01/2026 18:14:44
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.174.226.89 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 17:53:01 Visualizado: 19/01/2026 17:57:22 Assinado: 19/01/2026 17:57:33
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/01/2026 17:53:02
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2026 17:57:22
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2026 17:57:33
Concluído	Segurança verificada	19/01/2026 18:14:44

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

RE: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-19 19:20

CT 6 - Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130.pdf (~13 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de São José, encaminha a CT 6 - Notificação 02 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 130

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 09:11
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de São José

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 130/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 08:00
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 002/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 002/2026 - São José do Rio Claro/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 017/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 002/2026/FIS/SJR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 002/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em São José do Rio Claro para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.23 15:58:38 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 002/2026/FIS/SJR
Auto de Notificação: 002/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
003/2026/FIS/PAR

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável – Paranatinga/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF
Remete: Águas de Paranatinga
Data de abertura: 06/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 003/2026
N.º do Ofício: 014/2026

N.º Auto de Infração:
N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º do Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO N.º: 003/2026
Protocolo n.º: 003/2026/FIS
Referência: Relatório de Visita - Vazamentos de Água Potável Visível na Distribuição – Paranatinga/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Paranatinga**
Endereço: **Rua Osvaldo Candido Pereira, n. 342, Centro**
Cidade: **Paranatinga / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Ausência de reparo nos seguintes locais: 1. HD A23DM0235971 2. HD A11B359035 3. HD A11B359037 4. HD A11B359054 5. HD Y22G538317 6. HD A15S379954 7. HD A23DM0236033
Determinações: Executar os reparos nos locais identificados no relatório.
Prazo para regularização: **48 (quarenta e oito) horas** para vazamentos e **05 (cinco) dias,** para as reposições asfálticas, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 1.610/2018, Contrato de Concessão 001/2014, Termos de Aditivos n.º 001/2022 e n.º 002/2025, Termo de Convênio de Cooperação (02/07/2025), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020 e Lei Municipal nº 410/2025.
Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.07 11:07:03 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Paranatinga/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 06 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Paranatinga/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 07 (sete) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:

Imagem 01: HD – A23DM0235971.

Imagem 02: HD – A11B359035.

Imagem 03: HD – A11B359037.

Imagem 04: HD – A11B359054.

Imagem 05: HD – Y22G538317.

Imagem 06: HD – A15S379954.

Imagem 07: HD – A23DM0236033.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Marcelo Vinícius Bogo - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 07 de janeiro de 2026.

AGIRF

Ofício n.º 014/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 003/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 003/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição, no Município de Paranatinga/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.08 08:23:51 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-08 11:13

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Paranatinga

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 156/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 08:57
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de Paranatinga/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 014/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 003/2026/FIS/PAR;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

ÁGUAS DE
PARANATINGA

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2026.

Carta APA n° 5/2026
Protocolo n° 156/2026

AO. Sr. Edison Gonçalves Moreira
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: Ofício n°. 014/2026 - AGIRF

Assunto: Auto de Notificação n° 003/2026 e anexos.

A **ÁGUAS DE PARANATINGA S/A.** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 20.978.996/0001-11, com sede na Rua Osvaldo Cândido Pereira, n° 432, CEP 78.870-000, Centro, Paranatinga/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em resposta ao ofício em epígrafe, vem informar o que segue.

Em atenção à solicitação encaminhada pela AGIRF, informamos que foram realizadas todas as manutenções dos 07 (sete) vazamentos.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar, em anexo, o registro do atendimento executado.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

MMDA LFSM ALDS RCDA LYZ
MMDA.LFSM.ALDS.RCDA.LYZ.

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67445087 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 02:21:2 **Programação:** 09/01/2026 02:21:27 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 1119 - RENATA CRISTINA DE JESUS BRITO

Solicitante: RENATA CRISTINA DE JESUS BRITO

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1099/2026-1

Endereço: RUA BACAIRIS,99 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF - 01

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 14:41 **Fim Execução:** 09/01/2026 15:08

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1544 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1544
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1.0
1º Largura Da Vala (M)	1.0
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	99
Bairro	NOVO HORIZONTE
etor	2
Zona	2
Número da Quadra	440
Número do Lote	440
Rota	2
Sequência	440
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Foi substituído o ramal?	SIM
Qual O Número De Valas?	1
1 - Qual tipo de escavação?	Manual
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
Profundidade do ramal	0,4 METROS
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67445088 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 02:21:2 **Programação:** 09/01/2026 02:21:27 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 6620 - IRENE DOS SANTOS

Solicitante: IRENE DOS SANTOS

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1100/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,24 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF - 02

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 07:48 **Fim Execução:** 09/01/2026 08:04

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1118 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1118
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	24
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1030
Número do Lote	1030
Rota	2
Sequência	1030
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
Qual O Número De Valas?	1
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Foi substituído o ramal?	NÃO
1 - Qual tipo de escavação?	Manual
Profundidade do ramal	0,5 METROS

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67445089 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 02:21:2 **Programação:** 09/01/2026 02:21:27 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 6614 - ANTONIO SIMOES ALVES

Solicitante: ANTONIO SIMOES ALVES

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1101/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,14 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF - 03

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 08:41 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:06

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1154 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1154
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1.0
1º Largura Da Vala (M)	1.0
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;117026
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	14
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	930
Número do Lote	930
Rota	2
Sequência	930
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Tipo Ligação	Agua
Foi substituído o ramal?	SIM
Profundidade do ramal	0,6 METROS
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
1 - Qual tipo de escavação?	Manual
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67445090 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 02:21:2 **Programação:** 09/01/2026 02:21:27 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 5657 - ERONIDES CANDIDO DE SOUZA

Solicitante: ERONIDES CANDIDO DE SOUZA

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1102/2026-1

Endereço: RUA PARAIBA,63 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF - 05

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 13:23 **Fim Execução:** 09/01/2026 14:15

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1140 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1140
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	63
Bairro	VILA CONCORDIA
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1310
Número do Lote	1310
Rota	4
Sequência	1310
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,6 METROS
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67445091 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 09/01/2026 02:21:2 **Programação:** 09/01/2026 02:21:27 **Equipe:** APAMLT-01
Cliente: 6702 - PAULO CESAR DA SILVA
Solicitante: PAULO CESAR DA SILVA
Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA
Protocolo de Origem: 1103/2026-1
Endereço: RUA DELCIDIO GOMES MACAUBA,12 PARANATINGA
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF - 04

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:08 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:34
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 587 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	587
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1.0
1° Largura Da Vala (M)	1.0
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	12
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	910
Número do Lote	910
Rota	2
Sequência	910
Tipo Ligação	Agua
Foi substituído o ramal?	SIM
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
1 - Qual tipo de escavação?	Manual
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Profundidade do ramal	1,0 METROS
Qual O Número De Valas?	1

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67472342 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 08:14:1 **Programação:** 09/01/2026 08:14:43 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 6624 - MARIA APARECIDA MUNIZ FERREIRA MODESTO DOS SANTOS

Solicitante: MARIA APARECIDA MUNIZ FERREIRA MODESTO DOS SANTOS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1108/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,22 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: mlt01

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 08:21 **Fim Execução:** 09/01/2026 08:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2151 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2151
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1.0
1º Largura Da Vala (M)	1.0
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	22
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1010
Número do Lote	1010
Rota	2
Sequência	1010
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Profundidade do ramal	0,5 METROS
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
1 - Qual tipo de escavação?	Manual
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Foi substituído o ramal?	SIM
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Qual a intensidade do vazamento?	JATO
Qual o material do ramal?	PEAD
1 - Precisa de reaterro posterior	Não

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	PRESSÃO ALTA

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67514018 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 13:02:3 **Programação:** 09/01/2026 13:03:22 **Equipe:** APAMLT-01

Cliente: 1943 - SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA

Solicitante: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1131/2026-1

Endereço: RUA JOAO PESSOA,633 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: apamlt01

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 15:18 **Fim Execução:** 09/01/2026 16:06

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 817 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	817
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1.0
1º Largura Da Vala (M)	1.0
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	633
Bairro	VILA CONCORDIA
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1740
Número do Lote	1740
Rota	4
Sequência	1740
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual O Número De Valas?	1
Foi substituído o ramal?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,8 METROS
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual a intensidade do vazamento?	JATO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
2 - Localização da rede	LADO FAVORÁVEL DA RUA
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	PRESSÃO ALTA
1 - Qual tipo de escavação?	Mecanizada

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

Ordem de Serviço

Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto realizado

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 172CC99E-9329-43C8-8559-D6A84D497DFD
Assunto: MT2 - CT APA 05 - Notificação 03 - 07 Vazamentos - 156
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Paranatinga
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 44
Certificar páginas: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Assinaturas: 2
Rubrica: 5

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Rastreamento de registros

Status: Original
12/01/2026 09:20:23

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Anderson Leme da Silva anderson.leme@aegea.com.br Coordenador Comercial Águas do Rio Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	ALDS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 12/01/2026 09:23:12 Visualizado: 12/01/2026 10:38:45 Assinado: 12/01/2026 10:38:48
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 12/01/2026 09:23:13 Visualizado: 12/01/2026 09:39:12 Assinado: 12/01/2026 09:39:18
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	LYZ Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.242.176.244 Assinado com o uso do celular	Enviado: 12/01/2026 09:23:15 Visualizado: 12/01/2026 10:09:42 Assinado: 12/01/2026 10:09:56
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Luis Felipe Silva Muniz luis.muniz@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	LFSM Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.85.173.3	Enviado: 12/01/2026 09:23:13 Visualizado: 12/01/2026 15:34:43 Assinado: 12/01/2026 15:34:53
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/01/2026 15:34:43 ID: b45a22a8-6011-466b-a538-af43af774763		
Marlison Macedo de Albuquerque marlison.macedo@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	MMDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 138.118.162.15	Enviado: 12/01/2026 09:23:13 Visualizado: 12/01/2026 09:24:09 Assinado: 12/01/2026 09:25:52
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/01/2026 09:24:09 ID: 5c3284d7-b53d-46d6-8e88-3699faa8e87d		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 12/01/2026 09:23:14 Visualizado: 12/01/2026 15:43:36 Assinado: 12/01/2026 15:43:43
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 12/01/2026 09:23:14 Visualizado: 12/01/2026 14:47:57 Assinado: 12/01/2026 14:48:03
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**

CT 05 - Notificação 03 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 156

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-12 17:04

CT 05 - Notificação 03 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 156.pdf (~4.3 MB)

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Paranatinga encaminha a CT 05 - Notificação 03 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 156

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 10:13
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Paranatinga

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 156/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 08:57
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de Paranatinga/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

RE: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-15 18:07

CT 7 - Notificação 03 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 156..pdf (~4.3 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Paranatinga encaminha a CT 7 - Notificação 03 - 07 Vazamentos e Repavimentações - 156.

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 10:13
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Paranatinga

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 156/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 08:57
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 014/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 003/2026 - Paranatinga/MT

Prezados (as),

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

ÁGUAS DE
PARANATINGA

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2026.

Carta APA nº 7/2025
Protocolo nº 156/2025

AO. Sr. Edison Gonçalves Moreira
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: Ofício nº. 014/2026 - AGIRF

Assunto: Auto de Notificação nº 003/2026 e anexos.

A **ÁGUAS DE PARANATINGA S/A.** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.978.996/0001-11, com sede na Rua Osvaldo Cândido Pereira, nº 432, CEP 78.870-000, Centro, Paranatinga/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em resposta ao ofício em epígrafe, vem informar o que segue.

Em atenção à solicitação encaminhada pela AGIRF, informamos que foram realizadas todas as repavimentações asfálticas e reposição de calçada, referentes aos 07 (sete) vazamentos que foram executados.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar, em anexo, o registro do atendimento executado.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

MMDA LFSM ALDS RCDA LYZ
MMDA.LFSM.ALDS.RCDA.LYZ.

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67477402 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 08:39:3 **Programação:** 12/01/2026 01:05:19 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 6624 - MARIA APARECIDA MUNIZ FERREIRA MODESTO DOS SANTOS

Solicitante: MARIA APARECIDA MUNIZ FERREIRA MODESTO DOS SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1113/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,22 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1108/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 10:30 **Fim Execução:** 12/01/2026 10:47

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2151 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2151
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	22
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1010
Número do Lote	1010
Rota	2
Sequência	1010
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado a pavimentação do asfalto no local conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67486699 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 09:08:11 **Programação:** 12/01/2026 01:05:19 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 6614 - ANTONIO SIMOES ALVES

Solicitante: ANTONIO SIMOES ALVES

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1114/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,14 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1101/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 08:54 **Fim Execução:** 12/01/2026 10:00

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1154 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1154
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura De Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	14
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	030
Número do Lote	930
Rota	2
Sequência	930
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado a pavimentação do asfalto no local conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67498333 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 09:41:3 **Programação:** 12/01/2026 01:05:19 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 6702 - PAULO CESAR DA SILVA

Solicitante: PAULO CESAR DA SILVA

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1118/2026-1

Endereço: RUA DELCIDIO GOMES MACAUBA,12 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1103/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 14:34 **Fim Execução:** 12/01/2026 14:57

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 587 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	587
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	12
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	910
Número do Lote	910
Rota	2
Sequência	910
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1
Qual O Tipo De Calcada?	SOLO BRUTO

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao asfalto realizado conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67721913 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 11:10:2 **Programação:** 13/01/2026 11:11:34 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 5657 - ERONIDES CANDIDO DE SOUZA

Solicitante: ERONIDES CANDIDO DE SOUZA

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1136/2026-2

Endereço: RUA PARAIBA,63 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1102/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 13:35 **Fim Execução:** 13/01/2026 13:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1140 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1140
Metragem (m³) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura De Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	63
Bairro	VILA CONCORDIA
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1310
Número do Lote	1310
Rota	4
Sequência	1310
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Tipo De Calcada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de calçada realizado conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67522833 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 15:09:2 **Programação:** 12/01/2026 01:05:19 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 1119 - RENATA CRISTINA DE JESUS BRITO

Solicitante: RENATA CRISTINA DE JESUS BRITO

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 1140/2026-1

Endereço: RUA BACAIRIS,99 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1099/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 15:31 **Fim Execução:** 12/01/2026 16:36

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1552 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1552
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	99
Bairro	NOVO HORIZONTE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	440
Número do Lote	440
Rota	2
Sequência	440
Qual O Número De Valas?	1
Qual O Tipo De Calcada?	SOLO BRUTO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67528194 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 16:08:2 **Programação:** 13/01/2026 07:56:41 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 1943 - SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA

Solicitante: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1145/2026-1

Endereço: RUA JOAO PESSOA,633 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1131/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 10:04 **Fim Execução:** 13/01/2026 10:05

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 817 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	817
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	633
Bairro	VILA CONCORDIA
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1740
Número do Lote	1740
Rota	4
Sequência	1740
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67644716 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 14:33:1 **Programação:** 12/01/2026 14:41:15 **Equipe:** APAMLT-02

Cliente: 6620 - IRENE DOS SANTOS

Solicitante: IRENE DOS SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1433/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO NUNES ANGELIM,24 PARANATINGA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1397/20261metro - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 14:59 **Fim Execução:** 12/01/2026 15:00

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1118 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1118
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	24
Bairro	JARDIM VIDA NOVA
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1030
Número do Lote	1030
Rota	2
Sequência	1030
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto realizado conforme fotos abaixo

Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 82650DB5-B16A-4D01-A674-FB7F4524EB23
Assunto: MT2 - CT APA 07 - Notificação 03 - 07 Repavimentações - 156
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Paranatinga
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 28
Certificar páginas: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Assinaturas: 2
Rubrica: 5

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Streamento de registros

Status: Original
13/01/2026 18:14:17

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Anderson Leme da Silva anderson.leme@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	ALDS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.23.186.226	Enviado: 13/01/2026 18:15:37 Visualizado: 13/01/2026 18:27:51 Assinado: 13/01/2026 18:28:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 13/01/2026 18:15:38 Visualizado: 13/01/2026 18:24:51 Assinado: 13/01/2026 18:24:59
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	LYZ Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 13/01/2026 18:15:38 Visualizado: 14/01/2026 10:46:33 Assinado: 14/01/2026 10:46:58
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Luis Felipe Silva Muniz luis.muniz@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.85.173.3	Enviado: 13/01/2026 18:15:38 Visualizado: 14/01/2026 15:51:48 Assinado: 14/01/2026 15:52:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/01/2026 15:51:48 ID: 4444f73b-d012-4b34-817f-c886f1329033		
Marlison Macedo de Albuquerque marlison.macedo@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 138.118.162.15	Enviado: 13/01/2026 18:15:39 Visualizado: 13/01/2026 20:04:28 Assinado: 13/01/2026 20:05:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 13/01/2026 20:04:28 ID: f31a45df-35f5-4333-bcda-d886c8951673		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.179.25 Assinado com o uso do celular	Enviado: 13/01/2026 18:15:39 Visualizado: 13/01/2026 19:32:57 Assinado: 13/01/2026 19:33:01
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 13/01/2026 18:15:39 Visualizado: 13/01/2026 18:23:21 Assinado: 13/01/2026 18:23:28
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Eventos do signatário presencial	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/01/2026 18:15:40
Entrega certificada	Segurança verificada	13/01/2026 18:23:21
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/01/2026 18:23:28
Concluído	Segurança verificada	14/01/2026 15:52:02

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Memorando n.º 007/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 003/2026/FIS/PAR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 003/2026/FIS, relatório de visita de Falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Paranatinga para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:26:51 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 003/2026/FIS/PAR
Auto de Notificação: 003/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
005/2026/FIS/GUA

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável – Guarantã do Norte/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF
Remete: Águas de Guarantã
Data de abertura: 07/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 005/2026
N.º do Ofício: 016/2026

N.º Auto de Infração:
N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º do Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 005/2026
Protocolo nº: 005/2026/FIS/GUA.
Referência: Relatório de Visita – Vazamento Visíveis de água Potável – Guarantã do Norte/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Guarantã**
Endereço: **Rua dos Pequizeiros, n.º 475, Centro**
Cidade: **Guarantã do Norte / MT**
Responsável: **Eduardo Lana de Paula – Diretor Presidente MT01**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y15S407156 2. HD Y16S431318 3. HD Y22G360532 4. HD Y17S671822 5. HD Y23SG0392893
Determinações: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **48 (quarenta e oito) horas** para vazamentos e **05 (cinco) dias**, para as reposições asfálticas, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 275/1999, Contrato de Concessão n.º 0045/2001, Termos de Aditivos n.º 001/2003, 002/2004, 003/2018 e 004/2019, Termo de Convênio de Cooperação 01/2025, Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020, e NBR nº 12.218/2017.
Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.08 08:17:04 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Guarantã do Norte/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

Fvd. 005
AN. 005
Of. 016

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, no dia 07 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Guarantã do Norte, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após a vistoria, foram identificados 05 (cinco) vazamentos visíveis na rede de distribuição de água potável, conforme demonstrado nas imagens e nos respectivos números dos hidrômetros (HD) dos locais a seguir:



Imagem 01: HD – Y15S407156.



Imagem 02: HD – Y16S431318.



Imagem 03: HD – Y22G360532.

Imagem 04: HD – Y17S671822.



Imagem 05: HD – Y23SG0392893.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Marcos Antônio de Souza - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2026

Ofício n.º 016/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2026.

Sr.
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
AEGEA MT-01
SEDE: Rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3585, Centro, Sinop/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 005/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 005/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição, no Município de Guarantã do Norte/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.08 09:39:53 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 016/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 005/2026 - Guarantã do Norte/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-08 11:25

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Guarantã

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 158/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 10:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 016/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 005/2026 - Guarantã do Norte/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de Guarantã do Norte/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.
Anexo:

- Ofício nº 016/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 005/2026/FIS/GUA;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Guarantã do Norte/MT, 12 de janeiro de 2026

Carta AGN n° 005/2026
Protocolo n° 158/2026

À
Agência Municipal de Regulação e Fiscalização
Av. Dante Martins de Oliveira, B. Cidade Nova
Guarantã do Norte/MT, CEP: 78.520-000.

Ref: Ofício n°016/2026 - AGIRF
Assunto: Notificação n° 005/2026 – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.

A ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA, concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Guarantã do Norte/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.462.153/0001-01, com sede administrativa na Rua dos Pequizeiros, n° 475, Centro, CEP: 78.520-000, na cidade de Guarantã do Norte/MT, nos termos do Contrato de Concessão n° PMGN/MT/n° 0045/2001, assinado em 23 de julho de 2003, vem, respeitosamente, se manifestar em relação ao que segue;

Por meio do Auto de Notificação n° 005/2026, a AGIRF realizou a notificação para realizar as manutenções de vazamentos visíveis de água potável na rede de distribuição, conforme nos autos, com determinações especificas.

Auto de Notificação n° 005/2026 - Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.

No que tange aos itens relacionados às manutenções de vazamentos visíveis a concessionária informa que foi realizado as devidas manutenções que por sua vez se fizeram necessários, conforme relatório fotográfico em anexo.

Sendo somente para o presente momento, a concessionária renova os votos de elevada estima e consideração ficando a disposição para esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Wanderson R. JLCW

IARR / WPSR / JLCW

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

ÁGUAS DE GUARANTÃ	
SUBREGIONAL: MT1	**REGIONAL: R1**
UNIDADE:	**ÁGUAS DE GUARANTÃ**

RELATÓRIO FOTROGRÁFICO – REFERENTE A AUTO DE FISCALIZAÇÃO N°:005/2026

Guarantã do Norte-MT, 12 de janeiro de 2026.

Reparo de Ramal de Água, HD – Y15S407156

Reparo de Ramal de Água, HD – Y16S431318



Reparo de Ramal de Água, HD – Y22S360532



Reparo de Ramal de Água, HD – Y17S371822

Reparo de Ramal de Água, HD – Y23SG0382893

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67458494 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 07:23:2 **Programação:** 09/01/2026 07:35:24 **Equipe:** AGUOPE-04

Cliente: 430749 - ROSIMEIRE MACIEL TOMINAGA

Solicitante: ROSIMEIRE MACIEL TOMINAGA

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 968/2026-1

Endereço: RUA MARGARIDAS, GUARANTA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF FAVOR REALIZAR REPARO DE RAMAL DE ÁGUA TERRA.

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 10:34 **Fim Execução:** 09/01/2026 10:40

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1866 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1866
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	588
Bairro	JARDIM AEROPORTO
Setor	11
Zona	11
Número da Quadra	229
Número do Lote	229
Rota	19
Sequência	229
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Tipo Ligação	Agua
Profundidade do ramal	0,1 METROS

Parecer de Campo

Parecer: 1 união, 1 adaptador, 1m paed.

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67459859 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 07:25:2 **Programação:** 09/01/2026 07:35:24 **Equipe:** AGUOPE-04

Cliente: 431172 - ADEMIR CAVERSAN

Solicitante: ADEMIR CAVERSAN

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 969/2026-1

Endereço: RUA DAS AVENCAS,214 GUARANTA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF FAVOR REALIZAR REPARO DE RAMAL DE ÁGUA TERRA

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 10:18 **Fim Execução:** 09/01/2026 10:20

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 670 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	670
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	214
Bairro	SÃO LOURENÇO
Setor	33
Zona	33
Número da Quadra	945
Número do Lote	945
Rota	1
Sequência	945
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Tipo Ligação	Agua
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Profundidade do ramal	0,1 METROS

Parecer de Campo

Parecer: 1 adaptador, 1 tampão...

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67460913 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 07:28:0 **Programação:** 09/01/2026 07:35:24 **Equipe:** AGUOPE-04

Cliente: 435045 - NOELIA MARIA ROTTOLI

Solicitante: NOELIA MARIA ROTTOLI

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 971/2026-1

Endereço: RUA DO MEIO,78 LT.14-QD.11 GUARANTA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF, FAVOR REALIZAR REPARO DE RAMAL DE ÁGUA TERRA

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:22 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:29

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 741 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	741
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	78
Complemento	LT.14-QD.11
Bairro	CENTRO
Setor	47
Zona	47
Número da Quadra	2230
Número do Lote	2230
Sub Lota	31
Sequência	2230
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado foi utilizado uma união

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67460224 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 07:26:1 **Programação:** 09/01/2026 07:35:24 **Equipe:** AGUOPE-04

Cliente: 437075 - ROBERTO MARQUES DA SILVA

Solicitante: ROBERTO MARQUES DA SILVA

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 970/2026-1

Endereço: RUA LÍDIO PELEGRINI, LT.07-QD.10 GUARANTA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: FAVOR REALIZAR REPARO DE RAMAL DE ÁGUA TERRA, SOLICITAÇÃO AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 10:02 **Fim Execução:** 09/01/2026 10:05

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:** 0000000

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 164 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Informe Leitura Atual	165
Lacre Novo	0000000
Última Leitura Do Hidrometro	164
Lacre Atual	0000000
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	LT.07-QD.10
Bairro	CIDADE JARDIM
Setor	45
Zona	45
Número da Quadra	3240
Número do Lote	3240
Rota	28
Sequência	3240
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Onde ocorreu o vazamento?	Antes do medidor
Qual tipo de manutenção?	Cavalete
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Local do vazamento	ANTES DO HD

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67503973 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 10:44:1 **Programação:** 09/01/2026 10:45:52 **Equipe:** AGUOPE-04

Cliente: 437253 - GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

Solicitante: GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 1012/2026-1

Endereço: RUA ARRUDAS,365 LT.16-QD.06 GUARANTA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF, REALIZAR REPARO DE RAMAL TERRA.

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 13:33 **Fim Execução:** 09/01/2026 13:41

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 334 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	334
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	365
Complemento	LT.16-QD.06
Bairro	BAIRRO OURO VERDE
Setor	47
Zona	47
Número da Quadra	2365
Número do Lote	2365
Rota	31
Sequência	2365
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Parecer de Campo

Parecer: 1 uniao,1m paed.

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 86CC73F3-8247-4CC3-8D88-AD20C971BE5C
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT AGN 05 - Notificação 05 - 05 Vazamentos e Repavimentações - 158
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Guarantã
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 19
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Rastreamento de registros

Status: Original
12/01/2026 13:02:11
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Iury Adineu Rodrigues Kols iury.kols@aegea.com.br 21169330 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 168.121.12.70	Enviado: 12/01/2026 13:03:06 Visualizado: 12/01/2026 14:20:33 Assinado: 12/01/2026 14:20:43
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jhon Lucas de Castro Weber jhon.weber@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.70	Enviado: 12/01/2026 13:03:07 Visualizado: 12/01/2026 13:56:55 Assinado: 12/01/2026 13:57:00
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/05/2025 14:59:16 ID: 87dda2b4-5de7-4334-afd4-61723c454037		
Wanderson Pereira da Silva Ribeiro wanderson.ribeiro@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.232.23.2	Enviado: 12/01/2026 13:03:07 Visualizado: 12/01/2026 13:35:46 Assinado: 12/01/2026 13:37:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/01/2026 13:35:46 ID: 9b3c4e2d-edba-4167-922e-07b05fe10281		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 12/01/2026 14:20:45 Visualizado: 13/01/2026 15:42:57 Assinado: 13/01/2026 15:54:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 12/01/2026 14:20:46 Visualizado: 13/01/2026 15:54:59 Assinado: 13/01/2026 15:55:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/01/2026 13:03:07
Entrega certificada	Segurança verificada	13/01/2026 15:54:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/01/2026 15:55:05
Concluído	Segurança verificada	13/01/2026 15:55:05

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

CT 05 - Notificação 05 - 05 Vazamentos - 158

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-13 16:00

CT 05 - Notificação 05 - 05 Vazamentos - 158.pdf (~10 MB)

Boa Tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Guarantã encaminha a CT 05 - Notificação 05 - 05 Vazamentos - 158

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 10:25
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 016/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 005/2026 - Guarantã do Norte/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Guarantã

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 158/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 10:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 016/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 005/2026 - Guarantã do Norte/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a vazamentos identificado no município de Guarantã do Norte/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.
Anexo:

- Ofício nº 016/2026 - AGIRF;

Memorando n.º 013/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 005/2026/FIS/GUA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 005/2026/FIS, Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição, em Guarantã do Norte para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 11:05:11 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 005/2026/FIS/GUA
Auto de Notificação: 005/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
006/2026/FIS/CPV

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável – Campo Verde/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF
Remete: Águas de Campo Verde
Data de abertura: 09/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 006/2026
N.º de Ofício: 018/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

Memorando n.° 002/2026- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. °006/2026/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.°006/2026/FIS, o Auto de Notificação n.°006/2026 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável em Campo Verde, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.09 14:01:37 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 006/2026
Protocolo nº: 006/2026/FIS/CPV
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável – Campo Verde/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Campo Verde**
Endereço: **Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro**
Cidade: **Campo Verde/MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y15S561212 2. HD A23DM0018091 3. HD A23DM0508289 4. HD Y20S096710 5. HD Y21S377146 6. HD Y18S270442 7. HD Y15S398383 8. HD Y16S440696 9. HD Y22G351799 10. HD A23DM0088096 11. HD Y22G190550 12. HD A24DM0507664 13. HD Y22G190550
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e, na sequência, realizar as reposições asfálticas nos locais identificados no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **05 (cinco) dias** para a regularização dos vazamentos de água e de **10 (dez) dias** para a execução das reposições asfálticas, contados a partir do vencimento do prazo para correção dos vazamentos, e a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF nº 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 711/2001; Termo de Convênio de Cooperação 01/2019; Lei Complementar nº 410/2025 que instituí AGIRF, e revoga as leis complementares 195/2016, 226/2017, 232/2018, 261/2019, 283/2020, 318/2022, 321/2022, 341/2023, 348/2023 e 386/2025; e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.09 11:37:35 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Campo Verde/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 13 (treze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y15S561212.

Imagem 02: HD – A23DM0018091.

Imagem 03: HD – A23DM0508289.

Imagem 04: HD – Y20S096710.

Imagem 05: HD – Y21S377146.



Imagem 06: HD – Y18S270442.

Imagem 07: HD – Y15S398383.

Imagem 08: HD – Y16S440696.

Imagem 09: HD – Y22G351799.

Imagem 10: HD – A23DM0088096.

Imagem 11: HD – Y22G190550.

Imagem 12: HD – A24DM0507664.

Imagem 13: HD – Y22G190550.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização.
- Eduardo Ricardo Alexandrino - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 018/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 006/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 006/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável no município de Campo Verde/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 018/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 006/2026 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-09 17:33

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 212/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:16
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 018/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 006/2026 - Campo Verde/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos** identificados no município de **Campo Verde/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 018/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 006/2026/FIS/CPV;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

At[illegible]iosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 556F7718-EF58-45BB-8204-D2A43D9529D4

CAMPO VERDE

Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2026.

Carta CV n° 06/2026
Protocolo n° 19/2026

AO. Ilm° Sr° Glauber Aparecido Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externo-AGIRF
Assunto: **SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO**

A ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Em atenção ao Auto de Notificação n° 06/2026 e ao Relatório de Vistoria de Vazamento de Água Potável na Distribuição encaminhada por esse órgão, informamos que os reparos foram devidamente realizados por essa concessionária.

Para fins de comprovação, encaminhamos anexa nesta oportunidade as documentações pertinentes às execuções dos serviços:

Docusign Envelope ID: 556F7718-EF58-45BB-8204-D2A43D9529D4

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e qualidade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Docusign Envelope ID: 556F7718-EF58-45BB-8204-D2A43D9529D4

A concessionária permanece à disposição para prestar os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes e reafirma seu compromisso com a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

LYZ RCDA MC
LYZ/RCA/MCBP

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 556F7718-EF58-45BB-8204-D2A43D9529D4
Assunto: MT2 CT CV 6 - Notificação 06 - 13 Vazamentos e Repavimentações - 212
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Campo Verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2
Rubrica: 3

Status: Concluído

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.245.246

Rastreamento de registros

Status: Original
21/01/2026 10:05:25

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	LYZ Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.233.52.154 Assinado com o uso do celular	Enviado: 21/01/2026 10:06:19 Visualizado: 21/01/2026 10:08:32 Assinado: 21/01/2026 10:08:48
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
maria claudia maria.pivetta@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	MC Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.233.52.154 Assinado com o uso do celular	Enviado: 21/01/2026 10:06:20 Visualizado: 21/01/2026 10:07:11 Assinado: 21/01/2026 10:07:42
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 21/01/2026 10:07:11 ID: 2013a333-6a37-4615-9b5c-0fa6bec08f41		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:389:e85b:33cf:d8fb:93df:af8b:86af Assinado com o uso do celular	Enviado: 21/01/2026 10:06:20 Visualizado: 21/01/2026 14:19:18 Assinado: 21/01/2026 14:19:32
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.23.186.226	Enviado: 21/01/2026 14:19:33 Visualizado: 21/01/2026 16:53:41 Assinado: 21/01/2026 16:53:51
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 21/01/2026 14:19:33 Visualizado: 21/01/2026 16:40:37 Assinado: 21/01/2026 16:41:00
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/01/2026 10:06:20
Entrega certificada	Segurança verificada	21/01/2026 16:40:37
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/01/2026 16:41:00
Concluído	Segurança verificada	21/01/2026 16:53:51
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 018/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 006/2026 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-21 17:31

CT 6 - Notificação 06 - 13 Vazamentos e Repavimentações - 212.pdf (~1.1 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Campo Verde encaminha a CT 6 - Notificação 06 - 13 Vazamentos e Repavimentações - 212

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:16
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 018/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 006/2026 - Campo Verde/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos** identificados no município de **Campo Verde/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 018/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 006/2026/FIS/CPV;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise

Memorando n.º 015/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 006/2026/FIS/CPV.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 006/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Campo Verde para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.23 15:34:30 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 006/2026/FIS/CPV
Auto de Notificação: 006/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
007/2026/FIS/PVA

Assunto: Vazamento Visíveis de Água Potável – Primavera do Leste/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera
Data de abertura: 09/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 007/2026
N.º de Ofício: 019/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

Memorando n.° 003/2026- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa.

Para: Diretoria Técnica Operacional.

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.^{0} 006/2026/FIS/PVA.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 006/2026/FIS/PVA, o Auto de Notificação n.° 006/2026 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável em Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.09 14:16:58 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 007/2026
Protocolo nº: 007/2026/FIS/PVA
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Primavera**
Endereço: **Rua Londrina, n. 249, Centro**
Cidade: **Primavera do Leste / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y13S350819. 2. HD Y15S938005 3. HD Y20S107413 4. HD Rua dos Beija Flores Bairro: Belvedere
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **5 (cinco) dias** para a regularização dos vazamentos de água e de **5 (cinco) dias** para a execução das reposições asfálticas, contados a partir do vencimento do prazo para correção dos vazamentos, e a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF nº 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação (data de publicação 26 de setembro de 2025) e Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.09 14:16:07 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

CANCELADO

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 05 a 09 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Primavera do Leste/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 04 (quatro) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:

Imagem 01: HD – Y13S350819.

Imagem 02: HD – Y15S938005.

Imagem 03: HD – Y20S107413.

Imagem 04: Rua dos Beija Flores Bairro: Belvedere.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 019/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 007/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 007/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável no município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 019/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 007/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-09 17:37

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 213/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:20
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 019/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 007/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos** identificados no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 019/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 007/2026/FIS/PVA;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

ÁGUAS DE
PRIMAVERA

Carta APR nº 043/2026 Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2026.
Protocolo n° 213/2026

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Agência Municipal de Regulação e Fiscalização do Município de Primavera do Leste/MT
Endereço: Tavessa 13 de junho, 82 – Setor Sul II, Primavera do Leste - MT, 78850-000

Ref.: OFÍCIO 019/2026 - NOTIFICAÇÃO 007/2026 - PRAZO 05 DIAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A**. ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, n° 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, vem informar o cumprimento da que segue listada adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere à Notificação nº 07, informamos que foram concluídos os serviços de reparo dos vazamentos de água, seguidos das respectivas recomposições asfálticas, executados dentro do prazo previsto no Regulamento de Serviços da Concessionária. As evidências das intervenções realizadas encontram-se anexas, por meio das correspondentes Ordens de Serviço.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Cunha
Diretor Executivo

RCDA LFSM JCDS

RCDA/LFSM/JCDS

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67528897 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 16:21:1 **Programação:** 09/01/2026 16:25:0 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 432652 - APVMT ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO VEICULAR

Solicitante: APVMT ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO VEICULAR

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 2862/2026-1

Endereço: AV PARANA,540 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: APRMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 16:26 **Fim Execução:** 09/01/2026 17:15

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 92 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	92
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	COMERCIAL NORMAL
Número do Imóvel	540
Bairro	PRIMAVERA II
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	1230
Rota	13
Sequência	1230
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Utilizou o geofone?	Não
Profundidade do ramal	1,0 METROS
Qual o material do ramal?	PEAD
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)

Parecer de Campo

Parecer: Reparo ramal asfalto

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67530513 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 09/01/2026 17:16:1 **Programação:** 15/01/2026 00:32:30 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 432652 - APVMT ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO VEICULAR

Solicitante: APVMT ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO VEICULAR

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 2876/2026-1

Endereço: AV PARANA,540 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 2862/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 2 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 13:16 **Fim Execução:** 15/01/2026 14:12

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 92 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	92
Metragem (m²) Vala 1	9
1º Largura Da Vala (M)	3
1º Largura Da Vala (M)	3
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	COMERCIAL NORMAL
Número do Imóvel	540
Bairro	PRIMAVERA II
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	1230
Rota	13
Sequência	1230
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 66965782 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 01/01/2026 11:41:1 **Programação:** 06/01/2026 00:32:5 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 425380 - SENSUAL MODA INTIMAS

Solicitante: SENSUAL MODA INTIMAS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 2/2026-1

Endereço: RUA MARINGA,230 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: a pedido de rafael santos do grupo programação mt 02

Informações Complementares

Início Execução: 06/01/2026 09:35 **Fim Execução:** 06/01/2026 11:10

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	230
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	1370
Número do Lote	1
[illegible]ota	7
Sequência	1370
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Utilizou o geofone?	Não
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual o material do ramal?	PEAD
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal de água

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67195589 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 06/01/2026 11:12:2 **Programação:** 13/01/2026 05:50:55 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 425380 - SENSUAL MODA INTIMAS

Solicitante: SENSUAL MODA INTIMAS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 916/2026-1

Endereço: RUA MARINGA,230 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 2/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 5 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 08:17 **Fim Execução:** 13/01/2026 10:16

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Metragem (m²) Vala 1	9
1º Largura Da Vala (M)	3
1º Largura Da Vala (M)	3
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	230
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	1370
Número do Lote	1
Rota	7
Sequência	1370
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67736172 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 13:27:1 **Programação:** 13/01/2026 13:28:38 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 427907 - JOSE LUIS MARODIN

Solicitante: JOSE LUIS MARODIN

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 3625/2026-1

Endereço: AV AMAZONAS,651 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: APRMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 13:30 **Fim Execução:** 13/01/2026 13:34

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 769 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	769
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	651
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	2270
Rota	1
Sequência	2270
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67737445 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 13:36:2 **Programação:** 16/01/2026 05:39:23 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 427907 - JOSE LUIS MARODIN

Solicitante: JOSE LUIS MARODIN

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3637/2026-1

Endereço: AV AMAZONAS,651 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 3625/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 10:18 **Fim Execução:** 16/01/2026 10:33

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 769 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	769
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	651
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	2270
Rota	1
Sequência	2270
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67736654 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 13/01/2026 13:33:1 **Programação:** 13/01/2026 13:33:30 **Equipe:** APRMLT-03
Cliente: 450294 - RICARDO GUBERT
Solicitante: RICARDO GUBERT
Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO
Protocolo de Origem: 3627/2026-1
Endereço: RUA DAS CAPIVARAS,501 QD 15 LT 13 PRIMAVERA
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: APRMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 13:43 **Fim Execução:** 13/01/2026 13:46
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 195 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	195
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	501
Complemento	QD 15 LT 13
Bairro	LOTEAMENTO BELVEDERE
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	1835
Rota	19
Sequência	1835
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,1 METROS
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67739536 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 13:48:1 **Programação:** 16/01/2026 13:38:18 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 450294 - RICARDO GUBERT

Solicitante: RICARDO GUBERT

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3639/2026-1

Endereço: RUA DAS CAPIVARAS,501 QD 15 LT 13 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 3627/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 3 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 14:02 **Fim Execução:** 16/01/2026 14:32

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 195 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	195
Metragem (m²) Vala 1	6
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	501
Complemento	QD 15 LT 13
Bairro	LOTEAMENTO BELVEDERE
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	1835
Rota	19
Sequência	1835
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 8A05FD05-9C28-481B-BD9E-56EBA2E6FFAE
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APR 43 - Notificação 07 - 04 Vazamentos e Repavimentação - 213
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera do Leste
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 31
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Fluxo de registros

Status: Original
19/01/2026 10:47:24

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 2804:18:189a:585f:2df9:1714:e570:4a6e Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 10:50:31 Visualizado: 19/01/2026 18:13:38 Assinado: 19/01/2026 18:13:46
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jessica Cardoso da Silva jessica.casilva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:18:1115:7485:188c:238:970c:c607 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 10:50:30 Visualizado: 19/01/2026 10:52:57 Assinado: 19/01/2026 10:53:15
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/01/2026 10:52:57 ID: e77b6326-ce09-427d-9272-ee343247ce71		
Luis Felipe Silva Muniz luis.muniz@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:18:1895:1884:188b:f0d6:597d:6295 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 10:50:30 Visualizado: 19/01/2026 12:31:21 Assinado: 19/01/2026 12:31:55
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/01/2026 12:31:21 ID: 9df2f96b-d07a-44ce-a3fc-93cb0a3553b4		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 19/01/2026 10:50:31 Visualizado: 19/01/2026 12:25:29 Assinado: 19/01/2026 12:25:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 19/01/2026 10:50:32 Visualizado: 19/01/2026 11:17:07 Assinado: 19/01/2026 11:17:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/01/2026 10:50:32
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2026 11:17:07
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2026 11:17:18
Concluído	Segurança verificada	19/01/2026 18:13:46

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 019/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 007/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-19 19:20

CT 43 - Notificação 07 - 04 Vazamentos e Repavimentação - 213.pdf (~17 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Primavera, encaminha a CT 43 - Notificação 07 - 04 Vazamentos e Repavimentação - 213

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:37
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 019/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 007/2026 - Primavera do Leste/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 213/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:20
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 019/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 007/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos** identificados no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Memorando n.º 018/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 007/2026/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 007/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.23 16:15:19 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 007/2026/FIS/PVA
Auto de Notificação: 007/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
008/2026/FIS/PVA

Assunto: Reposição Asfáltica, Calçada e Retrabalho – Primavera do Leste/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera
Data de abertura: 09/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 008/2026
N.º de Ofício: 020/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

Memorando n.° 004/2026- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 008/2025/FIS/PVA.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 008/2028/FIS/PVA, o Auto de Notificação n.° 008/2026 e o Relatório de Reposições Asfálticas e/ou de Calçadas no município de Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.09 14:23:52 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO DE Nº: 008/2026
Protocolo nº: 008/2026/FIS/PVA
Referência: Relatório de Visita - Reposição Asfáltica e/ou de Calçada – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Primavera**
Endereço: **Rua Londrina, n. 249, Centro**
Cidade: **Primavera do Leste / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ausência de reposição asfáltica e/ou calçada, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y21S198261 2. HD Y22G356020 3. HD Y23SG2072460 4. HD Y23SG2068507 5. HD Y22G159442 6. HD Y23SG2067566 7. HD Y22G727250 8. HD A23DM0008524
Determinações: Executar as reposições asfálticas, de calçadas e de meio-fio, bem como os retrabalhos, nos locais identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **05 (cinco) dias** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação (data de publicação 26 de setembro de 2025) e Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026 GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.09 14:25:02 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Reposição Asfáltica e/ou de Calçada e Retrabalho

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade perante a comunidade e atenta aos impactos causados pela ausência de reposições asfálticas, que comprometem tanto a estética urbana quanto a fluidez do tráfego, informa que está intensificando as ações de fiscalização no município.

Nos dias 08 e 09 de janeiro de 2026, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou vistorias em diversos bairros da cidade de Primavera do Leste/MT, com o objetivo de verificar:

- A ausência de reposição asfáltica e/ou de calçadas após intervenções na rede de abastecimento;
- A qualidade dos serviços de recomposição já executados, observando critérios técnicos e padrões de acabamento.

Essas ações visam garantir que os serviços realizados pela concessionária estejam em conformidade com os instrumentos contratuais, respeitando os direitos da população e promovendo a segurança viária e a valorização do espaço urbano.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 05 (cinco) ausências de reposição asfáltica e 03 (três) retrabalhos, conforme imagens dos locais e dos números dos hidrômetros a seguir.

Imagem 01: HD – Y21S198261.

Imagem 02: HD – Y22G356020.

Imagem 03: HD – Y23SG2072460.



Imagem 04: HD – Y23SG2068507.

Imagem 05: HD – Y22G159442.

Imagem 06: HD – Y23SG2067566.

Imagem 07: HD – Y22G727250.

Imagem 08: HD – A23DM0008524.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas e retrabalhos apontados neste relatório decorrem de intervenções realizadas para reparo de vazamentos na rede de abastecimento de água. A ausência ou má execução das reposições asfálticas impacta diretamente o tráfego de veículos, a segurança dos usuários das vias públicas e a estética urbana, comprometendo a qualidade do serviço prestado à população.

No que se refere aos retrabalhos, cabe à concessionária a responsabilidade de refazer as reposições asfálticas, observando os padrões técnicos exigidos, de modo a assegurar a durabilidade e a uniformidade do pavimento.

Diante das irregularidades constatadas, recomenda-se a lavratura de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para regularização, conforme previsto nos instrumentos contratuais e normativos aplicáveis.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 020/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 008/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 008/2026 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçada e Retrabalho no município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 020/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 008/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-09 17:41

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 214/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:26
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 020/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 008/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente ausência de **reposições asfálticas** identificados no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 020/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 008/2026/FIS/PVA;
- Relatório de Visita: *Reposição Asfáltica e/ou de Calçada.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9595
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

AGUAS DE
PRIMAVERA

Carta APR nº 032/2026 Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2026.
Protocolo n° 214/2026

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Agência Municipal de Regulação e Fiscalização do Município de Primavera do Leste/MT
Endereço: Tavessa 13 de junho, 82 – Setor Sul II, Primavera do Leste - MT, 78850-000

Ref.: OFÍCIO 020/2026 - NOTIFICAÇÃO 008/2026 - PRAZO 05 DIAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A**. ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, n° 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, vem informar o cumprimento da que segue listada adiante, acostando as evidências do respectivo cumprimento. No que se refere a notificação 08 recebida, informamos que os repavimentações mencionados foram sanadas cumprindo o prazo de regulamento de serviços da concessionária e os registros seguem em anexo por meio de ordens de serviços.

Ressaltamos, contudo, que uma das ocorrências apontadas na referida notificação não é de responsabilidade desta concessionária, não estando relacionada às atividades ou intervenções por ela executadas, motivo pelo qual não houve atuação por parte desta empresa quanto a esse item específico.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Cunha
Diretor Executivo

RCDA RRS JCDS

RCDA/LFSM/JCDS

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67783815 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 08:10:3 **Programação:** 14/01/2026 08:49:31 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 446699 - VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO

Solicitante: VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3794/2026-1

Endereço: AV DONA BIBIANA,1348 QD:28 LT:10 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: pav 01

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 08:51 **Fim Execução:** 14/01/2026 09:04

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 532 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	532
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	1348
Complemento	QD:28 LT:10
Bairro	PONCHO VERDE III
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	3935
Rota	19
Sequência	3935
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto. Demanda da Agirf.

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67748317 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 15:37:2 **Programação:** 13/01/2026 16:11:29 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 442820 - GERALDA DOMINGAS DE MATOS

Solicitante: GERALDA DOMINGAS DE MATOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3701/2026-1

Endereço: RUA ARAPONGA, QD 23 LT 04 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: APRPAV01

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 16:13 **Fim Execução:** 13/01/2026 16:16

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 511 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	511
Metragem (m²) Vala 1	2
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	QD 23 LT 04
Bairro	GUTERRES - TUIUIÚ
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	40
Rota	2
Sequência	40
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto
Obs: Demanda da AGIRF

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67182622 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 06/01/2026 08:59:1 **Programação:** 13/01/2026 05:50:55 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 432666 - NEUZA MARIZA RADIN

Solicitante: NEUZA MARIZA RADIN

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 886/2026-1

Endereço: RUA CURITIBA,1220 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 101846/2025Sim - Metragem da Repavimentação: 3 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 07:33 **Fim Execução:** 13/01/2026 08:02

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 168 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	168
Metragem (m²) Vala 1	4
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	2
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	1220
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	910
Rota	13
Sequência	910
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67744704 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 14:58:3 **Programação:** 13/01/2026 15:00:0 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 428512 - JOAO PAULO NEGRETTI VIEIRA

Solicitante: JOAO PAULO NEGRETTI VIEIRA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3651/2026-1

Endereço: RUA SANTO ANGELO,341 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: aprpav-01

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 15:05 **Fim Execução:** 13/01/2026 15:29

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 301 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	301
Metragem (m²) Vala 1	9
1º Largura Da Vala (M)	3
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	341
Bairro	PRIMAVERA II
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	2380
Rota	15
Sequência	2380
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto
Obs: Demanda da AGIRF

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67738824 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 13:39:1 **Programação:** 13/01/2026 13:59:35 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 454656 - ALDO RESPLANDE DE FREITAS

Solicitante: ALDO RESPLANDE DE FREITAS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3638/2026-1

Endereço: RUA ADELINA FERNANDES,535 QD 14 LT 18 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: a o.s de repavimentacao asfalto nesse hd fazendo favor Prioridade notificação da Agirf Equipe Pav01

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 14:36 **Fim Execução:** 13/01/2026 14:39

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Metragem (m³) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	535
Complemento	QD 14 LT 18
Bairro	VERTENTES DAS AGUAS
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	790
Número do Lote	0
Rota	22
Sequência	790
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto
Obs: Demanda da AGIRF

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67736319 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 13:30:3 **Programação:** 13/01/2026 13:31:26 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 454256 - HELIO VILELA NAVES

Solicitante: HELIO VILELA NAVES

Serviço Realizado: 217025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3626/2026-1

Endereço: RUA ADELINA FERNANDES,536 QD 15 LT 07 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: DEMANDA AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 13:40 **Fim Execução:** 13/01/2026 13:56

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 48 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	48
Metragem (m²) Vala 1	4
1° Largura Da Vala (M)	2
1° Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	536
Complemento	QD 15 LT 07
Bairro	VERTENTES DAS AGUAS
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	1020
Rota	22
Sequência	1020
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
A(s) vala(s) está(ão) esquadrejada(s)?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto
Obs: Demanda da AGIRF

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761042 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:22:0 **Programação:** 13/01/2026 16:22:24 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 447701 - VANESSA DA ROCHA PASA

Solicitante: VANESSA DA ROCHA PASA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3719/2026-1

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO,1283 QD 35 LT 17 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: manda uma o.s de repavimentacao asfalto nesse hd fazendo favor Prioridade notificação da Agirf Equipe Pav01

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 16:43 **Fim Execução:** 13/01/2026 17:07

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 156 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	156
Metragem (m³) Vala 1	3
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	1283
Complemento	QD 35 LT 17
Bairro	PONCHO VERDE III
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	1600
Rota	24
Sequência	1600
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto
Obs: Demanda Da AGIRF

Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico



docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FF33B1CA-4611-44D9-8AE7-2616E73F040C
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APR 32 - AGIRF - Notificação 08 - 08 Repavimentações - 214
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera do Leste
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 24
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.244.201

Rastreamento de registros

Status: Original
14/01/2026 14:51:38
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 14:53:14 Visualizado: 14/01/2026 15:42:59 Assinado: 14/01/2026 15:43:04
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jessica Cardoso da Silva jessica.casilva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.85.173.3	Enviado: 14/01/2026 14:53:16 Visualizado: 14/01/2026 15:46:35 Assinado: 14/01/2026 15:46:46
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/01/2026 15:46:35 ID: 472449e7-2300-4e8a-9d37-3a740cc22e77		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 14:53:15 Visualizado: 14/01/2026 15:01:48 Assinado: 14/01/2026 15:01:59
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 14/01/2026 14:53:15 Visualizado: 14/01/2026 15:17:57 Assinado: 14/01/2026 15:18:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RRS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 14:53:15 Reenviado: 14/01/2026 14:59:34 Visualizado: 14/01/2026 15:00:03 Assinado: 14/01/2026 15:01:16
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/01/2026 14:53:54 ID: e0a53a91-6f2a-4f9b-a619-027d24d90172		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/01/2026 14:53:16
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/01/2026 14:59:34
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/01/2026 14:59:34
Entrega certificada	Segurança verificada	14/01/2026 15:00:03
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/01/2026 15:01:16
Concluído	Segurança verificada	14/01/2026 15:46:46
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 020/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 008/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-14 18:40

CT 32 - Notificação 08 - 08 Repavimentações - 21.pdf (~17 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Primavera encaminha a CT 32 - Notificação 08 - 08 Repavimentações - 214

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:41
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 020/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 008/2026 - Primavera do Leste/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 214/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:26
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 020/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 008/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente ausência de **reposições asfálticas** identificados no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Memorando n.º 009/2025 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 008/2026/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 008/2025/FIS, relatório de visita de reposição asfáltica e de calçada, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:41:42 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 008/2026/FIS/PVA
Auto de Notificação: 008/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
009/2026/FIS/BDG

Assunto: Reposições Asfálticas e Retrabalhos – Barra do Graças/MT.
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF
Remete: Águas de Barra do Garças
Data de abertura: 12/01/2026
Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 009/2026
N.º de Ofício: 021/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

Memorando n.º 002/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 12 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 009/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 009/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 009/2026 e o Relatório de Visita de Reposições Asfálticas e Retrabalhos, no município de Barra do Garças/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 009/2026
Processo Adm. n.º: 009/2026/FIS
Referência: *Relatório de Visita – Reposições Asfálticas e Retrabalhos.*

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Barra do Garças**
Endereço: **Rua Amaro Leite, n. 288, Centro**
Cidade: **Barra do Garças / MT**
Responsável: **Arildo Paulo Viana Junior – Diretor Presidente MT 02**
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constataram-se 05 (cinco) ausências de reposições asfálticas, e 04 (quatro) retrabalhos, conforme imagens 01/09, às fls. 03/07.
Não conformidades: Ausências de reposições asfálticas e, má qualidade de reposições asfálticas, nos seguintes locais: 1. HD – Y23SG2237083. 2. HD – Y23SG2236127. 3. HD – Y22G185723. 4. HD – Y19S503344. 5. HD – Y16S233405. 6. HD – Y18S344620. 7. HD – Y22G186445. 8. HD – A25DM0213462. 9. HD – Y23SG2238572.
Determinações: Sanar a inconformidade relatada, atendendo o artigo 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017.
Prazo para regularização: **05 (cinco) dias corridos,** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF nº019/2025.
A concessionária deverá apresentar manifestação formal no prazo de **24 (vinte e quatro) horas após o término do prazo de regularização**, conforme disposto no artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º da Resolução AGIRF nº 019/2025.
Norma aplicáveis: Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Barra do Garças e Águas de Barra do Garças, Leis Complementares Municipal n.º 410/2025 (revogou a Lei nº 195/2016 e criou a AGIRF), Resolução AGIRF nº 019/2025 e anexos, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Barra do Garças / MT, 12 de janeiro de 2026. **EDSON GONÇALVES MOREIRA** Diretor Técnico Operacional AGIRF Decreto municipal n.º 5.727/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Reposições Asfálticas e Retrabalhos

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO – CFO

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade perante a comunidade e atenta aos impactos causados pela ausência de reposições asfálticas, que comprometem tanto a estética urbana quanto a fluidez do tráfego, informa que está intensificando as ações de fiscalização no município.

Entre os dias 05 e 09 de janeiro de 2026, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou vistorias em diversos bairros da cidade de Barra do Garças, com o objetivo de verificar:

- A ausência de reposição asfáltica e/ou de calçadas após intervenções na rede de abastecimento;
- A qualidade dos serviços de recomposição já executados, observando critérios técnicos e padrões de acabamento.

Essas ações visam garantir que os serviços realizados pela concessionária estejam em conformidade com os instrumentos contratuais, respeitando os direitos da população e promovendo a segurança viária e a valorização do espaço urbano.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após a vistoria, constataram-se 5 (cinco) ausências de reposição asfáltica e 4 (quatro) retrabalhos, conforme as imagens e os números dos hidrômetros (HD) a seguir:

Imagem 01: HD – Y23SG2237083.

Imagem 02: HD – Y23SG2236127.

Imagem 03: HD – Y22G185723.

Imagem 04: HD – Y19S503344.

Imagem 05: HD – Y16S233405.

Imagem 06: HD – Y18S344620.

Imagem 07: HD – Y22G186445.

Imagem 08: HD – A25DM0213462.

Imagem 09: HD – Y23SG2238572.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas e retrabalhos apontados neste relatório decorrem de intervenções realizadas para reparo de vazamentos na rede de abastecimento de água. A ausência ou má execução das reposições asfálticas impacta diretamente o tráfego de veículos, a segurança dos usuários das vias públicas e a estética urbana, comprometendo a qualidade do serviço prestado à população.

No que se refere aos retrabalhos, cabe à concessionária a responsabilidade de refazer as reposições asfálticas, observando os padrões técnicos exigidos, de modo a assegurar a durabilidade e a uniformidade do pavimento.

Diante das irregularidades constatadas, recomenda-se a lavratura de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para regularização, conforme previsto nos instrumentos contratuais e normativos aplicáveis.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Lauro Tony Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Reine Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerência de Fiscalização e Operação.
- Edson Gonçalves Moura – Diretor Técnico Operacional.

Barra do Garças/MT, 12 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 021/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 12 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 009/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 009/2026 e o Relatório de reposições asfálticas e retrabalhos, no Município de Barra do Garças/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Oficio nº 021 e Auto de Notificação nº 009 - Reposições Asfálticas - Barra do Garças

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>

Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>, Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>

Data 2026-01-12 12:10

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra do Garças

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 221/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 10:10
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Rhayanne Lopes <rhayanne.lopes@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>
Assunto: Oficio nº 021 e Auto de Notificação nº 009 - Reposições Asfálticas - Barra do Garças

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de Janeiro de 2026.

Anexo:

Of nº 021/2026 - AN CFS nº 009/2026 - Relatório de reposições asfálticas e retrabalhos - Barra do Garças/MT.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

--
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
--

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

ÁGUAS DE
BARRA DO GARÇAS

Barra do Garças/MT, 16 de janeiro de 2026

Carta ABG nº 39/2026
Protocolo ABG nº 221/2026

Ao Ilmo. Sr.

FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente AGIRF

Assunto: Ofício n. º 021/2026 – AGIRF – Auto Notificação 009/2026.

A **ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.067.063/0001-16, vem, em por meio desta manifestar-se acerca do ofício supracitado, conforme segue.

Através do presente ofício, encaminhou o Auto de Notificação 009/2026, referente a ausência de repavimentações, a concessionária vem informar que procedeu com a execução das repavimentações, conforme ordens de serviços, anexo.

A Águas de Barra do Garças renova seus protestos de estima e apreço e desde já requer o deferimento do prazo solicitado.

Atenciosamente,

ARILDO PAULO VIANA JUNIOR
Diretor Presidente

ROBSON LUIZ CUNHA
Diretor Executivo

RCDA
FASV / RCA

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67828772 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 16:44:0 **Programação:** 15/01/2026 15:42:11 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 404521 - ISMAEL LEITE RIBEIRO DOS SANTOS

Solicitante: ISMAEL LEITE RIBEIRO DOS SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 4516/2026-1

Endereço: RUA 3, QD: 18 LT: 15 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 4438/20262m -

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 16:35 **Fim Execução:** 15/01/2026 16:37

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 483 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	483
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	QD: 18 LT: 15
Bairro	VILA VARJAO
Setor	2
Zona	1
Número da Quadra	1360
Rota	23
Sequência	1360
Qual O Número De Valas?	1
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Tipo Ligação	Agua
Necessário pintura?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67806528 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 14:32:1 **Programação:** 15/01/2026 15:32:2 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 791 - OBRA MISSIONARIA B. PENTECOSTES

Solicitante: OBRA MISSIONARIA B. PENTECOSTES

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 4463/2026-1

Endereço: TRAVE C, BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 4437/20261m -

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 15:34 **Fim Execução:** 15/01/2026 15:36

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 492 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	492
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	VILA VARJAO
Setor	8
Zona	1
Número da Quadra	1800
Rota	11
Sequência	1800
Qual O Número De Valas?	1
Necessário pintura?	NÃO
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67885917 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 15/01/2026 10:04:1 **Programação:** 15/01/2026 10:04:11 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 408814 - EDIMILSON SILVA SOUSA

Solicitante: EDIMILSON SILVA SOUSA

Serviço Realizado: 117033-RETRABALHO REPAVIMENTAÇÃO

Protocolo de Origem: 4630/2026-1

Endereço: RUA OTACILIO JOSE DOS SANTOS, QD A62 LT 03 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Gerar retrabalho asfáltico ABGPAV-01 COLOCAR

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 10:08 **Fim Execução:** 15/01/2026 13:33

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 592 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	592
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	QD A62 LT 03
Bairro	RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	2233
Rota	47
Sequência	2233
Necessário pintura?	NÃO
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67882350 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 15/01/2026 09:28:1 **Programação:** 15/01/2026 09:29:51 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 10900 - 6634012493

Solicitante: 6634012493

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 4608/2026-1

Endereço: AV EZEQUIEL DE CARVALHO,22 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: PAV01

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 09:51 **Fim Execução:** 15/01/2026 09:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 32 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	32
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	22
Bairro	JARDIM TOLEDO
Setor	3
Zona	1
Número da Quadra	40
Rota	43
Sequência	40
Qual O Número De Valas?	1
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não
Necessário pintura?	NÃO

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67925766 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 15/01/2026 15:03:0 **Programação:** 15/01/2026 15:03:16 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 410945 - WEIDES CLAUDOMIRO FERREIRA

Solicitante: WEIDES CLAUDOMIRO FERREIRA

Serviço Realizado: 117033-RETRABALHO REPAVIMENTAÇÃO

Protocolo de Origem: 4703/2026-1

Endereço: RUA OTACILIO JOSE DOS SANTOS, LT 004 QD A59 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: pav01

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 15:05 **Fim Execução:** 15/01/2026 15:06

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 3 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	3
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	LT 004 QD A59
Bairro	RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	2420
Rota	47
Sequência	2420
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Necessário pintura?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Retrabalho asfáltico executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67327357 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 07/01/2026 13:53:1 **Programação:** 14/01/2026 23:44:43 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 11422 - SERGIO ALVES SOUZA

Solicitante: SERGIO ALVES SOUZA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1779/2026-1

Endereço: RUA RUBI, BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 583/2026Asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 08:28 **Fim Execução:** 14/01/2026 08:44

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	1475
Rota	17
Sequência	1475
Necessário pintura?	NÃO
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67655423 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 16:42:1 **Programação:** 13/01/2026 04:01:4 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 8744 - LEANDRO SANTOS ABREU

Solicitante: LEANDRO SANTOS ABREU

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3985/2026-1

Endereço: RUA JOAO DAVID DE CAMPOS,428 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: repavimentação asfalto

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 15:30 **Fim Execução:** 13/01/2026 15:50

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 61 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	61
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	428
Bairro	JARDIM SAO JOAO
Setor	2
Zona	1
Número da Quadra	2190
Rota	5
Sequência	2190
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Necessário pintura?	NÃO
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67536566 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/01/2026 07:37:1 **Programação:** 14/01/2026 23:44:43 **Equipe:** ABGPAV-01

Cliente: 207247 - MARIA SOUSA DE MORAES

Solicitante: MARIA SOUSA DE MORAES

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 3001/2026-1

Endereço: RUA W5,980 QD 05 LT 04 BARRA DO GARÇAS

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1845/2026Repor asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.05 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 09:49 **Fim Execução:** 14/01/2026 09:51

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 150 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	150
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	980
Complemento	QD 05 LT 04
Bairro	LOTEAMENTO SENA MARQUES
Setor	2
Zona	1
Número da Quadra	2670
Rota	5
Sequência	2670
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Espessura deixada para o pavimento Vala 1	10cm
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Necessário pintura?	NÃO
Necessária a retirada de sinalização no local?	Não
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD

REPAVIMENTAÇÃO

Imagem 01: Y23SG2237083

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4BB40A81-D955-4B38-B885-29CA76498FFD
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ABG 39 - Notificação 09 - 09 Repavimentações - 221
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Barra do Garças
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 27
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Streamento de registros

Status: Original
19/01/2026 10:36:31
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Filipe Augusto Silva Vieira filipe.vieira@aegea.com.br Coordenador Regional Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 191.58.128.81 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 10:38:17 Visualizado: 19/01/2026 11:39:30 Assinado: 19/01/2026 11:39:48
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 19/01/2026 10:38:17 Visualizado: 19/01/2026 12:28:07 Assinado: 19/01/2026 12:28:21
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 2804:18:189a:585f:2df9:1714:e570:4a6e Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 12:28:23 Visualizado: 19/01/2026 18:11:03 Assinado: 19/01/2026 18:11:17
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.174.226.102 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 12:28:24 Visualizado: 19/01/2026 17:37:51 Assinado: 19/01/2026 17:38:08

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/01/2026 10:38:18
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2026 17:37:51
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2026 17:38:08
Concluído	Segurança verificada	19/01/2026 18:11:17

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Memorando n.º 002/2026 – AGIRFBDG/GFO/DPR.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 009/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 009/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 009/2026 e o Relatório de Visita de Reposições Asfálticas e Retrabalhos, no município de Barra do Garças/MT, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 009/2026/FIS – BDG
Auto de Notificação: 009/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 20 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
011/2026/FIS/PEA

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável e Esgoto – Peixoto de Azevedo/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF

Remete: Águas de Peixoto de Azevedo

Data de abertura: 13/01/2026

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 011/2026

N.º de Ofício: 025/2026

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 011/2026
Protocolo nº: 011/2026
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável e Vazamento de Esgoto – Peixoto de Azevedo/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Peixoto de Azevedo**
Endereço: **Rua Cristal, n.º 440, Centro Novo**
Cidade: **Peixoto de Azevedo/MT**
Responsável: **Eduardo Lana de Paula – Diretor Presidente MT01**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável e vazamento de esgoto, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.

Não conformidades:

1. Av. Maranhão Nº 68 – Bairro: Jerusalém
2. Rua Lauro Leite – Bairro: Centro
3. HD Y13S470670
4. HD Y13S469886
5. HD A24DM0242285
6. HD Y18S330849
7. HD Y13S943414
8. HD A24DM0241912
9. HD A24DM0241984
10. HD Y24SG2267139
11. HD Y18S330468
12. HD Y16S468441
13. HD Y15S429278
14. HD Y14S123539
15. HD Y15S430032
16. HD Y15S430190

Determinação:
Executar os reparos dos vazamentos de água e esgoto, e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.

Prazo para regularização:
05 (cinco) dias, para regularização dos vazamentos de água e esgoto **10 (dez) dias** para a execução das reposições asfálticas, contados a partir do vencimento do prazo para correção dos vazamentos, e a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.

Prazo para manifestação:
24 (vinte quatro) horas após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.

Normas aplicáveis:
Lei Municipal n.º 977/2017, Contrato de Concessão (01/09/2000), Termos de Aditivos n.º 001/2025, Termo de Convênio de Cooperação (13/06/2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020, e NBR nº 12.218/2017.

Primavera do Leste/MT, 13 de janeiro de 2026.

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.13 09:09:27 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Peixoto de Azevedo/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamento de Esgoto

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe de fiscalização da AGIRF realizou, no dia 12 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Peixoto de Azevedo/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis de água em diferentes trechos da rede, além de vazamento de esgoto. Tais ocorrências evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 16 (dezesseis) vazamentos de água e 01 (um) vazamento de esgoto, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: Av. Maranhão Nº 68 – Bairro: Jerusalém.

Imagem 02: Rua Lauro Leite – Bairro: Centro.

Imagem 03: HD – Y13S470670.

Imagem 04: HD – Y13S469886.

Imagem 05: HD – A24DM0242285.

Imagem 06: HD – Y18S330849.

Imagem 07: HD – Y13S943414.

Imagem 08: HD – A24DM0241912.

Imagem 09: HD – A24DM0241984.

Imagem 10: HD – Y24SG2267139.

Imagem 11: HD – Y18S330468.

Imagem 12: HD – Y16S468441.



Imagem 13: HD – Y15S429278.



Imagem 14: HD – Y14S123539.

Imagem 15: HD – Y15S430032.

Imagem 16: HD – Y15S430190.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência dos sistemas de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam a regularidade da distribuição, e os vazamentos de esgoto provocam danos ambientais, ambos prejudicam a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, estabelecendo prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis, a fim de promover a regularização das inconformidades constatadas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 13 de janeiro de 2026.

AGIRF

Ofício n.º 025/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 13 de janeiro de 2026.

Sr.
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
AEGEA MT-01
SEDE: Rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3585, Centro, Sinop/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 011/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 011/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-13 15:48

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 269/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 13 de janeiro de 2026 13:40
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos de água e esgoto** identificados no município de **Peixoto de Azevedo/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 025/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 011/2026/FIS/PEA;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamento de Esgoto.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de janeiro de 2026

Carta APX n°014/2026
Protocolo n°269/2026

Ao Ilmo. Sr.
Glauber Aparecido Alves
Gerente de Fiscalização e Operações Externo Agirf
Travessa 13 de junho, n°82, Setor Sul II
Barra do Garça/MT – CEP: 78.600-102

Ref: Oficio n.°025/2026 - AGIRF
Assunto: Auto de Notificação n.°011/2026 e anexos.

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, n° 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, se manifestar em ao que segue;

Por meio do Auto de Notificação n°011/2026, a AGIRF realizou a notificação para realizar as reposições de asfalto e/ou de calçada, conforme nos autos, com determinações especificas.

Auto de Notificação n°011/2026 - Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável e Vazamentos de Esgoto – Peixoto de Azevedo/MT

A Concessionária, vem por meio deste, apresentar relatório fotográfico em anexo, com ações realizadas em atendimento ao Auto de Notificação, conforme determinações apresentadas no auto, cabe esclarecer que a não conformidade n° 14 são minas de água, sendo está não apresentada no relatório, porém com anexo de Ordem de Serviço sob n° 1415/2026-1.

Sendo somente para o presente momento, a concessionária renova os votos de elevada estima e consideração ficando a disposição para esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Olivera
Diretor Executivo

Wanderson
IARK / WPSR / JLCW

ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	
SUBREGIONAL: MT1	**REGIONAL: R1**
UNIDADE:	**ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REFERENTE A AUTO DE FISCALIZAÇÃO N°:011/2026

Peixoto de Azevedo-MT, 19 de janeiro 2026.

Desobstrução De Esgoto - Av. Maranhão Nº 68



Desobstrução De Esgoto – Rua Lauro Leite



Reparo De Ramal De Água - Y13S470670

Reparo De Ramal De Água - Y13S469886

Reparo De Ramal De Água - A24DM0242285

Reparo De Ramal De Água - Y18S330849



Reparo De Ramal De Água - Y13S943414

Reparo De Ramal De Água - A24DM0241984

Reparo De Ramal De Água - Y24SG2267139	Reparo De Ramal De Água - Y18S330468
Reparo De Ramal De Água - Y16S468441	Reparo De Ramal De Água - Y15S429278
	
Reparo De Ramal De Água - Y15S430032	Reparo De Ramal De Água - Y15S430190

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67926760 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 15/01/2026 14:18:1 **Programação:** 16/01/2026 07:14:52 **Equipe:** AMTOPE-01

Cliente: 7921 - ALDENILTON SANTOS

Solicitante: ALDENILTON SANTOS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1499/2026-1

Endereço: RUA MANAUS,363 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: solicitação agirf

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 09:23 **Fim Execução:** 16/01/2026 09:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 136 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	136
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	363
Bairro	NOVA ESPERANÇA
Setor	3
Zona	1
Número da Quadra	2680
Número do Lote	1
Rota	9
Sequência	2680
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Sim
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,2 METROS
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Sim
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado 2uniao pead

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68036358 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 16/01/2026 15:36:1 **Programação:** 17/01/2026 08:32:38 **Equipe:** AGUOPE-05

Cliente: 2032 - FERNANDO ALVES DA SILVA

Solicitante: FERNANDO ALVES DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1622/2026-1

Endereço: RUA OSMAR NUNES,419 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 17/01/2026 13:57 **Fim Execução:** 17/01/2026 14:16

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1998 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1998
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	419
Bairro	CENTRO
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	1680
Número do Lote	1
Sub Lota	3
Sequência	1680
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual o material do ramal?	Mangueira
Profundidade do ramal	0,7 METROS
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	CAVALETE ANTIGO/RESSECADO
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Utilizou o geofone?	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761801 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:39:1 **Programação:** 15/01/2026 03:53:20 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 11442 - SIMONE MARTINS DA SILVA

Solicitante: SIMONE MARTINS DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1412/2026-1

Endereço: RUA CHILE,0 Q19 L14 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 08:34 **Fim Execução:** 15/01/2026 08:55

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 36 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	36
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	Q19 L14
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	615
Rota	7
Sequência	615
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Profundidade do ramal	0,9 METROS
Exposição da Rede	Rede Aérea
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Utilizou o geofone?	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal asfalto utilizado uma união

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67611813 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 10:08:1 **Programação:** 12/01/2026 10:09:17 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 9765 - ARLETIANA PORFIRIO DE MELO

Solicitante: ARLETIANA PORFIRIO DE MELO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1323/2026-1

Endereço: RUA JOAO NASCIMENTO,103 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: APZCOM-01

Informações Complementares

Início Execução: 12/01/2026 10:11 **Fim Execução:** 12/01/2026 10:33

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1628 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1628
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	103
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	688
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	688
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Utilizou o geofone?	Não
Exposição da Rede	Rede Aérea
Profundidade do ramal	0,4 METROS
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Não

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal asfalto utilizado duas união e um metro de pad

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761321 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:29:0 **Programação:** 15/01/2026 03:53:20 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 6531 - CLEIDILENE DOS SANTOS

Solicitante: CLEIDILENE DOS SANTOS

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 1407/2026-1

Endereço: RUA ITAUBA,206 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 09:30 **Fim Execução:** 15/01/2026 09:39

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 381 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	381
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	206
Bairro	NOVA ESPERANÇA
Setor	3
Zona	1
Número da Quadra	700
Número do Lote	1
Rota	11
Sequência	700
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,2 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Exposição da Rede	Rede Aérea

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal terra utilizado uma união e um adaptador

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761229 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 13/01/2026 16:26:1 **Programação:** 15/01/2026 03:53:20 **Equipe:** APZCOM-01
Cliente: 1453 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA
Solicitante: SOLANGE PEREIRA DA SILVA
Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA
Protocolo de Origem: 1405/2026-1
Endereço: RUA EQUADOR,189 PEIXOTO DE AZEVEDO
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: SOLICITAÇÃO AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 07:56 **Fim Execução:** 15/01/2026 08:30
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 1973 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1973
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	189
Bairro	CENTRO
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	4060
Número do Lote	1
Rota	9
Sequência	4060
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	1,5 METROS
Exposição da Rede	Rede Aérea
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal terra. Foi trocado um adaptador no colar de 60

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67762347 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:51:0 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 4023 - EXPRESSO M TRANSPORTES

Solicitante: EXPRESSO M TRANSPORTES

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 1417/2026-1

Endereço: RUA TEOTONIO VILELA,0 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 09:31 **Fim Execução:** 14/01/2026 09:52

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 953 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	953
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Bairro	CENTRO
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	830
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	830
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,3 METROS
Tipo Ligação	Agua
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede Aérea

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal terra utilizado duas união e um metro de pad

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67762227 **Ano:** 2026 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 13/01/2026 16:48:1 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 7738 - IRACEMA DE QUADROS

Solicitante: IRACEMA DE QUADROS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1415/2026-1

Endereço: RUA PORTO ALEGRE,693 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução: NADA A FAZER NO LOCAL

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:01 **Fim Execução:** 14/01/2026 14:02

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2306 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2306
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	693
Bairro	AEROPORTO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	270
Número do Lote	1
Rota	19
Sequência	270
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Não foi constatado o vazamento. Nesse local da rua têm muitas minas de água

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67762157 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:46:1 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 3033 - GEANI TORRES DA SILVA

Solicitante: GEANI TORRES DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1414/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS,173 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:12 **Fim Execução:** 14/01/2026 14:44

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1809 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1809
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	173
Bairro	AEROPORTO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	1900
Número do Lote	1
Rota	5
Sequência	1900
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede Aérea
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Profundidade do ramal	0,7 METROS
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Tipo Ligação	Agua

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal asfalto utilizado duas união e um metro de pad

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761913 **Ano:** 2026 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 13/01/2026 16:40:1 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 4626 - ROSANGELA MARIA DE CAMARGO MARTINS DE MENEZES

Solicitante: ROSANGELA MARIA DE CAMARGO MARTINS DE MENEZES

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 1413/2026-1

Endereço: RUA WILSON JOSE VIEIRA,1369 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução: IMÓVEL A VENDA/ALUGUEL

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 08:27 **Fim Execução:** 14/01/2026 08:28

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 597 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	597
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	COMERCIAL NORMAL
Número do Imóvel	1369
Bairro	ALVORADA
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	380
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	380
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Já foi realizado o reparo de ramal terra

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761618 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:36:0 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 1596 - ELIANE SILVA SOUSA

Solicitante: ELIANE SILVA SOUSA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1411/2026-1

Endereço: RUA CARLOS C. DA LUZ,76 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:56 **Fim Execução:** 14/01/2026 15:33

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 231 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	231
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	76
Bairro	ALVORADA
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	3340
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	3340
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Profundidade do ramal	0,9 METROS

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal asfalto. Foi feito uma troca de adaptador no colar de 60. E uma união e um metro de pad

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761453 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:33:1 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 4323 - DANIEL RICHARD PEREIRA DE OLIVEIRA

Solicitante: DANIEL RICHARD PEREIRA DE OLIVEIRA

Serviço Realizado: 119004-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - TERRA

Protocolo de Origem: 1408/2026-1

Endereço: RUA LONDRINA,86 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:06 **Fim Execução:** 14/01/2026 14:07

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2473 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2473
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	86
Bairro	BELA VISTA
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	2250
Número do Lote	1
Rota	17
Sequência	2250
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Exposição da Rede	Rede Aérea
Profundidade do ramal	0,4 METROS

Parecer de Campo

Parecer: Vazamento já foi realizado pelo a outra equipe APZCOM-01

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67761294 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:28:1 **Programação:** 14/01/2026 03:52:10 **Equipe:** APZCOM-01

Cliente: 593 - MARIA ANTONIA FEREIRA DOS SANTOS

Solicitante: MARIA ANTONIA FEREIRA DOS SANTOS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1406/2026-1

Endereço: RUA CEARA,398 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: agirf.

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 08:50 **Fim Execução:** 14/01/2026 09:11

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 696 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	696
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	398
Bairro	CENTRO
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	3400
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	3400
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Exposição da Rede	Rede Aérea
Profundidade do ramal	0,3 METROS
Qual o material do ramal?	PEAD
Utilizou o geofone?	Não

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado um reparo de ramal asfalto utilizado duas união e um metro de pad

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67651196 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 15:05:6 **Programação:** 13/01/2026 02:27:58 **Equipe:** APZOPE-03

Cliente: 1389 - TANIA CRISTINA MEDFEIROS

Solicitante: TANIA CRISTINA MEDFEIROS

Serviço Realizado: 121003-DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO

Protocolo de Origem: 1347/2026-1

Endereço: RUA MARANHAO,68 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: cliente entra em contato informando esgoto obstruído e com odor muito forte e solicita a desobstrução com urgência, por gentileza verificar.ponto de ref:em frente do redondotel:66992521487

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 09:29 **Fim Execução:** 13/01/2026 09:31

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1175 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1175
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	68
Bairro	LIBERDADE
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	2140
Número do Lote	1
Rota	9
Sequência	2140
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Houve retorno de esgoto?	Sim
Qual Diametro Da Rede	150mm
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Desobstrução realizada, utilizando o caminhão limpa fossas, sucção realizada na rede através do pv.

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67711935 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 09:34:0 **Programação:** 13/01/2026 09:34:9 **Equipe:** APZOPE-03

Cliente: 10665 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Solicitante: CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Serviço Realizado: 121003-DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO

Protocolo de Origem: 1383/2026-1

Endereço: RUA LAURO LEITE, PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: OPE03

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 09:52 **Fim Execução:** 13/01/2026 09:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 276 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	276
Utilização	COMERCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	4600
Número do Lote	1
Rota	5
Sequência	4600
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Houve retorno de esgoto?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual Diametro Da Rede	150mm

Parecer de Campo

Parecer: Desobstrução preventiva realizada, utilizando o caminhão limpa fossas, sucção realizada na rede através do pv, rede parada neste ponto.

Docusign Envelope ID: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C178514F-8349-4EA1-80FF-2828FE4230D1
Assunto: MT1 CT APX 14 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 54
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Assinaturas: 2
Rubrica: 3

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.245.246

Fluxo de registros

Status: Original
19/01/2026 16:00:35

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Iury Adineu Rodrigues Kols iury.kols@aegea.com.br 21169330 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 168.232.23.2	Enviado: 19/01/2026 16:03:14 Visualizado: 19/01/2026 16:38:52 Assinado: 19/01/2026 16:39:04
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jhon Lucas de Castro Weber jhon.weber@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.70	Enviado: 19/01/2026 16:03:14 Visualizado: 19/01/2026 16:23:29 Assinado: 19/01/2026 16:23:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/05/2025 14:59:16 ID: 87dda2b4-5de7-4334-afd4-61723c454037		
Wanderson Pereira da Silva Ribeiro wanderson.ribeiro@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2803:9810:4ef1:f410:ecaa:41a7:f404:94d8 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 16:03:14 Visualizado: 19/01/2026 16:29:57 Assinado: 19/01/2026 16:30:34
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/01/2026 16:29:57 ID: d2dd2fc0-1584-415a-b187-8dee5ba0adc6		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.174.233.98 Assinado com o uso do celular	Enviado: 19/01/2026 16:39:08 Visualizado: 19/01/2026 18:00:11 Assinado: 19/01/2026 18:00:22
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 19/01/2026 16:39:08 Visualizado: 19/01/2026 17:26:06 Assinado: 19/01/2026 17:26:14
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/01/2026 16:03:15
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2026 17:26:06
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2026 17:26:14
Concluído	Segurança verificada	19/01/2026 18:00:22
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-20 11:08

CT 14 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269_compressed.pdf (~4.6 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 14 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 13 de janeiro de 2026 14:48
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 269/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 13 de janeiro de 2026 13:40
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente a **vazamentos de água e esgoto** identificados no município de **Peixoto de Azevedo/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de janeiro de 2026

Carta APX n°021/2026
Protocolo n°269/2026

Ao Ilmo. Sr.
Glauber Aparecido Alves
Gerente de Fiscalização e Operações Externo Agirf
Travessa 13 de junho, n°82, Setor Sul II
Barra do Garça/MT – CEP: 78.600-102

Ref: Oficio n.°025/2026 - AGIRF
Assunto: Auto de Notificação n.°011/2026 e anexos.

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, n° 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, se manifestar em ao que segue;

Por meio do Auto de Notificação n°011/2026, a AGIRF realizou a notificação para realizar as reposições de asfalto e/ou de calçada, conforme nos autos, com determinações especificas.

Auto de Notificação n°011/2026 - Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável e Vazamentos de Esgoto – Peixoto de Azevedo/MT.

A Concessionária, vem por meio deste, apresentar relatório fotográfico em anexo, com ações realizadas em atendimento ao Auto de Notificação, conforme determinações apresentadas no auto.

Sendo somente para o presente momento, a concessionária renova os votos de elevada estima e consideração ficando a disposição para esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

Tarcisio Freire de Oliveira e Silva
Tarcisio Freire de Oliveira E Silva
Ger. Operações

Wanderson R.EHR JLCW
IARK / WPSR / EHR / JLCW

ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	
SUBREGIONAL: MT1	**REGIONAL: R1**
UNIDADE:	**ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REFERENTE A AUTO DE FISCALIZAÇÃO N°:011/2026

Peixoto de Azevedo-MT, 30 de janeiro 2026.



Pavimentação - Y13S469886



Pavimentação - Y18S330849

Pavimentação - A24DM0241912



Pavimentação - A24DM0241984



Pavimentação - Y24SG2267139



Pavimentação - Y16S468441



Pavimentação – Y15S429278



Pavimentação – Y15S430032

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 66065093 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 17/01/2026 14:18:0 **Programação:** 22/01/2026 14:10:57 **Equipe:** AGUOPE-05

Cliente: 2032 - FERNANDO ALVES DA SILVA

Solicitante: FERNANDO ALVES DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1650/2026-1

Endereço: RUA OSMAR NUNES,419 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1622/2026Precisa repor asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 22/01/2026 15:50 **Fim Execução:** 22/01/2026 16:08

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1998 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1998
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	419
Bairro	CENTRO
Setor	5
Zona	1
Número da Quadra	1680
Número do Lote	1
Rota	3
Sequência	1680
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Serviço executado utilizado asfalto frio

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68722807 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 26/01/2026 10:38:1 **Programação:** 28/01/2026 09:41:48 **Equipe:** AGUOPE-07

Cliente: 3233 - JOSE NILSON DA SILVA SOUSA

Solicitante: JOSE NILSON DA SILVA SOUSA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 2449/2026-1

Endereço: RUA MARANHAO,207 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: FAVOR REALIZA RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO, NOTIFICAÇÃO AGIRF.

Informações Complementares

Início Execução: 28/01/2026 10:41 **Fim Execução:** 28/01/2026 10:59

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 534 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	534
Metragem (m³) Vala 1	6
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	207
Bairro	AEROPORTO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	2830
Número do Lote	1
Rota	5
Sequência	2830
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Servico executado, usado 10 sacos de asfalto

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67788262 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 09:13:1 **Programação:** 16/01/2026 01:59:38 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 593 - MARIA ANTONIA FEREIRA DOS SANTOS

Solicitante: MARIA ANTONIA FEREIRA DOS SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1432/2026-1

Endereço: RUA CEARA,398 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1406/2026Foi realizado um reparo de ramal asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 95 cm - Espessura Vala 1: 78 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 11:26 **Fim Execução:** 16/01/2026 11:28

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 696 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	696
Metragem (m²) Vala 1	3.6
1° Largura Da Vala (M)	1.50
1° Largura Da Vala (M)	2.40
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	398
Bairro	CENTRO
Setor	7
Zona	1
Número da Quadra	3400
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	3400
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
Largura 1.50,Comprimento 2.40,,Serviço da água Peixoto de Azevedo

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67826943 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 15:34:1 **Programação:** 16/01/2026 01:59:38 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 1596 - ELIANE SILVA SOUSA

Solicitante: ELIANE SILVA SOUSA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1450/2026-1

Endereço: RUA CARLOS C. DA LUZ,76 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1411/2026Foi realizado um reparo de ramal asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 49 cm - Espessura Vala 1: 90 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 14:45 **Fim Execução:** 16/01/2026 14:47

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 231 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	231
Metragem (m²) Vala 1	2.47
1° Largura Da Vala (M)	1.30
1° Largura Da Vala (M)	1.90
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	76
Bairro	ALVORADA
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	3340
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	3340
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
Largura 1.30,Comprimento 1.90,,Serviço da água Peixoto de Azevedo

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67823587 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 14:46:1 **Programação:** 15/01/2026 13:27:54 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 3033 - GEANI TORRES DA SILVA

Solicitante: GEANI TORRES DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1446/2026-1

Endereço: RUA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS,173 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1414/2026Foi realizado um reparo de ramal asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 01 cm - Espessura Vala 1: 45 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 15/01/2026 16:01 **Fim Execução:** 15/01/2026 16:28

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1809 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1809
Metragem (m²) Vala 1	2.21
1° Largura Da Vala (M)	1.30
1° Largura Da Vala (M)	1.70
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	173
Bairro	AEROPORTO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	1900
Número do Lote	1
Rota	5
Sequência	1900
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
Largura 1.40,Comprimento 1.70,,Serviço da água Peixoto de Azevedo

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68002361 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 16/01/2026 09:40:1 **Programação:** 17/01/2026 07:48:9 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 7921 - ALDENILTON SANTOS

Solicitante: ALDENILTON SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1601/2026-1

Endereço: RUA MANAUS,363 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1499/2026Serviço executado 2uniao pead - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 17/01/2026 09:37 **Fim Execução:** 17/01/2026 09:40

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 136 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	136
Metragem (m²) Vala 1	1.9
Metragem (m²) Vala 2	0.99
1º Largura Da Vala (M)	1.00
1º Largura Da Vala (M)	1.90
2º Largura Da Vala (M)	0.90
2º Comprimento Da Vala (M)	1.10
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	363
Bairro	NOVA ESPERANÇA
Setor	3
Zona	1
Número da Quadra	2680
Número do Lote	1
Rota	9
Sequência	2680
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	2
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
1 largura 1.00,Comprimento 1.90,2 largura 0.90,Comprimento 1.10,,Serviço da água Peixoto de Azevedo ,,As fotos estão no relatório fotográfico

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico









Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67614717 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/01/2026 10:35:1 **Programação:** 16/01/2026 01:59:38 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 9765 - ARLETIANA PORFIRIO DE MELO

Solicitante: ARLETIANA PORFIRIO DE MELO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1326/2026-1

Endereço: RUA JOAO NASCIMENTO,103 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1323/2026Foi realizado um reparo de ramal asfalto - Metragem da Repavimentação: 3 m e 91 cm - Espessura Vala 1: 45 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 12:00 **Fim Execução:** 16/01/2026 12:02

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1628 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1628
Metragem (m²) Vala 1	3.52
1° Largura Da Vala (M)	1.60
1° Largura Da Vala (M)	2.20
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	103
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	688
Número do Lote	1
Rota	1
Sequência	688
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
Largura 1.60,Comprimento 2.20,,Serviço da água Peixoto de Azevedo

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67884661 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 15/01/2026 08:56:1 **Programação:** 16/01/2026 01:59:38 **Equipe:** ASIVTX-05

Cliente: 11442 - SIMONE MARTINS DA SILVA

Solicitante: SIMONE MARTINS DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1468/2026-1

Endereço: RUA CHILE,0 Q19 L14 PEIXOTO DE AZEVEDO

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1412/2026Foi realizado um reparo de ramal asfalto - Metragem da Repavimentação: 3 m e 45 cm - Espessura Vala 1: 078 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/01/2026 14:13 **Fim Execução:** 16/01/2026 14:15

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 36 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	36
Metragem (m²) Vala 1	3.045
1° Largura Da Vala (M)	1.45
1° Largura Da Vala (M)	2.10
Nome do usuário que reordenou	KELVIN DA SILVA ALVES
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	0
Complemento	Q19 L14
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	615
Rota	7
Sequência	615
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Asfalto aplicado com sucesso
Largura 1.45,Comprimento 2.10,,Serviço da água Peixoto de Azevedo

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC

Registro Fotográfico



docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E10B81F3-577A-40A1-B2D1-F6C5393030EC
Status: Concluído
Assunto: MT1 CT APX 21 -AGIRF - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 29
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 4
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original
02/02/2026 10:10:44
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Erico Henrique Rabelo erico.rabelo@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	EHR Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 02/02/2026 10:12:08 Visualizado: 02/02/2026 10:16:55 Assinado: 02/02/2026 10:17:57
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 02/02/2026 10:16:55 ID: 58ffabd9-d418-4517-a8a6-41599cbb7240		
Iury Adineu Rodrigues Kols iury.kols@aegea.com.br 21169330 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 149.19.175.158 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:12:09 Visualizado: 02/02/2026 15:14:53 Assinado: 02/02/2026 15:15:00
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jhon Lucas de Castro Weber jhon.weber@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	JLDCW Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.70	Enviado: 02/02/2026 10:12:09 Visualizado: 02/02/2026 10:44:08 Assinado: 02/02/2026 10:44:15
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/05/2025 14:59:16 ID: 87dda2b4-5de7-4334-afd4-61723c454037		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Wanderson Pereira da Silva Ribeiro wanderson.ribeiro@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2803:9810:4c0f:7410:ebc0:a037:9098:e0bd Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:12:09 Visualizado: 02/02/2026 15:13:04 Assinado: 02/02/2026 15:13:56
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 02/02/2026 15:13:04 ID: a7be4090-6e95-4d1e-8fbd-1db8c6432c97		
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.174.234.150 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 15:15:04 Visualizado: 02/02/2026 17:37:35 Assinado: 02/02/2026 17:37:56
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Tarcisio Freire de Oliveira e Silva tarcisio.silva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 02/02/2026 15:15:04 Visualizado: 03/02/2026 17:48:33 Assinado: 03/02/2026 17:48:50
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 03/02/2026 17:48:33 ID: fcc1bc31-9561-4e86-9431-81e601073281		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/02/2026 10:12:10
Entrega certificada	Segurança verificada	03/02/2026 17:48:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/02/2026 17:48:50
Concluído	Segurança verificada	03/02/2026 17:48:50
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-02-04 11:12

CT 21 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269..pdf (~18 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Peixoto encaminha a CT 21 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269.

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 20 de janeiro de 2026 10:33
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Re: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT

Em 2026-01-20 11:08, Cedoc - AEGEA MT PA escreveu:

> Bom dia!
> Prezados (as),
> O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 14 - Notificação 11 - 16 Vazamentos e Repavimentações - 269
> Gentileza acusar recebimento.,
>
> EDOC
>
> MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera
>
> MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José
>
> CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR
>
> ---
>
> De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
> Enviado: terça-feira, 13 de janeiro de 2026 14:48
> Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
> Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
> Assunto: RE: Ofício nº 025/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 011/2026 - Peixoto de Azevedo/MT
>
> Boa tarde!
> Prezado (a)
> O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo
> Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 269/2026. Caso

Memorando n.º 020/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 011/2026/FIS/PEA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 011/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e esgoto, em Peixoto para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.05 14:02:54 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 011/2026/FIS/PEA
Auto de Notificação: 011/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
018/2026/FIS/PVA

Assunto: Extravasamento de Esgoto na Rua Rio de Janeiro – Primavera do Leste/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera
Data de abertura: 19/01/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 015/2026
N.º de Ofício: 030/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

Memorando n.° 013/2026- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 018/2025/FIS/PVA.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 018/2028/FIS/PVA, o Auto de Notificação n.° 015/2026 e o Relatório de Visita de Extravasamento de Esgoto no município de Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.19 15:03:14 -03'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 015/2026
Protocolo nº: 018/2026
Referência: Relatório de Visita – Extravasamento de Esgoto – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Primavera**
Endereço: **Rua Londrina, n. 249, Centro**
Cidade: **Primavera do Leste / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de extravasamento de esgoto, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Extravazamento de esgoto na rua Rio de Janeiro em Primavera do Leste/MT.
Determinação: Solicita-se que esta concessionária apresente, as seguintes informações: 1. Causas técnicas da ocorrência; 2. Áreas efetivamente afetadas; 3. Ações corretivas adotadas; 4. Previsão de normalização; 5. Medidas mitigadoras implementadas para minimizar os impactos.
Prazo para regularização: **24 (vinte quatro) horas**, para regularizar, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação (data de publicação 26 de setembro de 2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.19 14:57:13 -03'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

AGIRF

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Extravasamento de Esgoto na rua Rio de Janeiro

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

Fmol 018
AN · 015
Of · 030

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade e comprometida com a busca por maior eficiência nos processos de fiscalização, informa que, no dia 19 de janeiro de 2026, recebeu denúncia referente ao extravasamento de esgoto na Rua Rio de Janeiro, nas proximidades da concessionária Chevrolet, no município de Primavera do Leste/MT.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se extravasamento de esgoto, conforme imagens dos locais a seguir:

Imagem 01: Evidência do extravasamento.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - CNPJ: 27.836.166/001-07
Tavessa 13 de junho, nº 82 Setor Sul II
(66) 3401 - 9555
@agirf
https://www.agirf.com.br

Imagem 02: Evidência do extravasamento.

Imagem 03: Evidência do extravasamento.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - CNPJ: 27.836.166/001-07
Tavessa 13 de junho, nº 82 Setor Sul II
(66) 3401 - 9555
@agirf
https://www.agirf.com.br

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, será lavrado Auto de Notificação à parte responsável, com devida concessão de prazo, para a regularização do extravasamento de esgoto na rua Rio de Janeiro. Tal medida visa assegurar a correção da irregularidade identificada, bem como prevenir danos ambientais e garantir a adequada prestação dos serviços à população.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2026.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - CNPJ: 27.836.166/001-07
Travessa 13 de junho, nº 82 Setor Sul II
(66) 3401 - 9555
@agirf
https://www.agirf.com.br

Ofício n.º 030/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 19 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 015/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 015/2026 e Relatório de Visita de Extravasamento de Estoto no município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 030/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 015/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-19 18:24

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 412/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 16:54
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 030/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 015/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente ao **extravasamento de esgoto** identificados no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 030/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 015/2026/FIS/PVA;
- Relatório de Visita: *Extravasamento de Esgoto.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise

Docusign Envelope ID: DAB5B5A5-0409-409A-A23C-51068590A809

Carta APR nº 052/2026 Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2026.

Protocolo n° 412/2026

Ilmo. Sr.

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização do Município de Primavera do Leste/MT

Endereço: Tavessa 13 de junho, 82 – Setor Sul II, Primavera do Leste - MT, 78850-000

Ref.: OFÍCIO 030/2026 - NOTIFICAÇÃO 015/2026 - PRAZO 24 HORAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A.** ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, n° 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à Notificação nº 15 da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, vem, respeitosamente, apresentar as informações solicitadas, conforme detalhado a seguir:

1. Causas técnicas da ocorrência

Após inspeção técnica no local, constatou-se que o extravasamento de esgoto foi ocasionado pelo entupimento da rede coletora, provocado pelo descarte inadequado de materiais sólidos pela população, tais como resíduos domésticos, plásticos e outros materiais não permitidos no sistema de esgotamento sanitário, comprometendo o fluxo normal do efluente. As constatações acima descritas encontram-se devidamente comprovadas por meio de registros fotográficos, que seguem anexos a esta resposta.



Figura 1: Acúmulo de resíduos sólidos descartados irregularmente na rede coletora de esgoto..

Figura 2: Detalhe dos resíduos sólidos removidos da rede coletora de esgoto.

Figura 3: Resíduos sólidos não permitidos no sistema de esgotamento sanitário.

Figura 4: Materiais sólidos removidos durante ação de desobstrução da rede coletora.

2. Áreas efetivamente afetadas

A ocorrência de extravasamento de esgoto afetou a Rua Rio de Janeiro, a qual recebe o fluxo de esgoto proveniente dos bairros Jardim América, Poncho Verde, Jardim Luciana e Santa Felicidade.

3. Ações corretivas adotadas

De forma imediata, a concessionária adotou as seguintes providências:

- Mobilização de equipe operacional para atendimento emergencial;
- Desobstrução da rede coletora por meio de limpeza corretiva;
- Remoção do esgoto extravasado;
- Lavagem e higienização da área atingida;
- Verificação das condições operacionais da tubulação no trecho afetado.

Figura 1: Execução de serviço de desobstrução da rede coletora de esgoto.



Figura 2: Local após a intervenção, sem registro de extravasamento de esgoto.



Figura 3: Poço de Visita (PV) da rede coletora de esgoto após manutenção corretiva.

Figura 3: Lavagem e higienização da área atingida

4. Previsão de normalização

As ações corretivas foram executadas prontamente, resultando na normalização total do sistema de esgotamento sanitário no local, sem recorrência do extravasamento após a intervenção.

5. Medidas mitigadoras implementadas para minimizar os impactos

Como forma de mitigar os impactos e prevenir novas ocorrências, serão implementadas as seguintes medidas:

- Ações de orientação e conscientização da população quanto ao uso correto da rede de esgoto, reforçando a proibição do descarte de resíduos sólidos no sistema.
- Solicita-se o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) para fiscalização das oficinas, em razão da identificação de resíduos provenientes de atividades de oficina mecânica ou industrial na rede coletora de esgoto, com o objetivo de verificar possíveis descartes irregulares.

A concessionária reafirma seu compromisso com a adequada prestação dos serviços de saneamento, com a saúde pública e com a preservação ambiental, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Cunha
Diretor Executivo

RCDA RRS JCDS

RCDA/RPRS/JCDS

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DAB5B5A5-0409-409A-A23C-51068590A809
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APR 52 - Notificação 15 - of 30 - Extravazamento de esgoto - rua rio de janeiro - 412
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Primavera do Leste
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 5
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.245.246

Rastreamento de registros

Status: Original
21/01/2026 15:55:00
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.23.186.226	Enviado: 21/01/2026 15:56:17 Visualizado: 21/01/2026 16:56:57 Assinado: 21/01/2026 16:57:06
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jessica Cardoso da Silva jessica.casilva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.85.173.3	Enviado: 21/01/2026 15:56:17 Visualizado: 21/01/2026 16:17:44 Assinado: 21/01/2026 16:18:10
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 21/01/2026 16:17:44 ID: 42128ed0-aaa7-4dcc-a995-c1703b1b6b1f		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 21/01/2026 15:56:18 Visualizado: 21/01/2026 17:37:55 Assinado: 21/01/2026 17:38:18
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 21/01/2026 15:56:18 Visualizado: 21/01/2026 16:02:18 Assinado: 21/01/2026 16:04:24
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RPS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 21/01/2026 15:56:18 Visualizado: 21/01/2026 15:56:53 Assinado: 21/01/2026 15:57:59
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/01/2026 15:56:18
[redacted]ega certificada	Segurança verificada	21/01/2026 15:56:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/01/2026 15:57:59
Concluído	Segurança verificada	21/01/2026 17:38:18

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 030/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 015/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-21 20:17

CT 52 - Notificação 15 - of 30 - Extravazamento de esgoto - rua rio de janeiro - 412.pdf (~3.2 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Primavera encaminha a CT 52 - Notificação 15 - of 30 - Extravasamento de esgoto - rua rio de janeiro - 412

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 17:24
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 030/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 015/2026 - Primavera do Leste/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 412/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 16:54
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 030/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 015/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 014/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 018//2026/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório, Auto de Notificação n.º 015/2026/FIS e Relatório de Visita de Extravasamento de Esgoto em Primavera do Leste, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.23 15:31:00 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 018/2026/FIS/PVA
Auto de Notificação: 015/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 23 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
020/2026/FIS/BDG

Assunto: Visita na Estação de Tratamento de Água (ETA) no Distrito de Indianópolis – Barra do Garças/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF

Remete: Águas de Barra do Garças

Data de abertura: 20/01/2026

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 017/2026

N.º de Ofício: 034/2026

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 017/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 020/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 020/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 017/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Distrito de Indianópolis do município de Barra do Garças/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento - AGIRF
Portaria n° 226/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 017/2026
Protocolo nº: 020/2026/FIS/PEA
Referência: Relatório de Visita – Estação de Tratamento de Água (ETA) – Indianópolis/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Barra do Garças**
Endereço: **Rua Amaro Leite, n.º 288, Centro**
Cidade: **Barra do Garças/MT**
Responsável: **Arildo Paulo Viana Júnior – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta notificar a Concessionária, as não conformidades identificadas na Estação de Tratamento de Água - ETA, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. NC Canos e outros materiais expostos de forma inadequada. 2. NC Cercas danificadas. 3. NC Canos expostos de forma inadequada. 4. NC Galão de produto químico exposto em lugar inadequado. 5. NC Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada. 6. NC Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada. 7. NC Materiais diversos exposto, armazenados de forma inadequada. 8. NC Cadeira danificada e exposta em local inadequado. 9. NC Tubulações expostas em local inadequado.
Determinação: Executar as não conformidades identificadas nos locais mencionados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias corridos** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Barra do Garças e Águas de Barra do Garças, Leis Complementares Municipal n.º 410/2025 (revogou a Lei nº 195/2016 e criou a AGIRF), Resolução AGIRF nº 019/2025 e anexos, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026. **EDSON GONÇALVES MOREIRA** Diretor Técnico Operacional AGIRF Decreto municipal n.º 5270/2023

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Distrito: Indianópolis/MT

Assunto: Relatório de Visita na Estação de Tratamento de Água

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No âmbito de sua responsabilidade quanto à limpeza, organização e manutenção dos ambientes, com o objetivo de promover maior eficiência, a Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF vem intensificando a fiscalização nesse setor.

No dia 13 de janeiro de 2026, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou uma visita técnica à Estação Tratamento de Água – ETA, localizada no distrito de Indianópolis/MT, com o objetivo de verificar as condições de organização, limpeza e conservação da unidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Durante a vistoria realizada, foram constatadas 09 (nove) não conformidades, conforme demonstrado nas imagens dos locais a seguir.

Imagem 01: Canos e outros materiais expostos de forma inadequada.

Imagem 02: Cercas danificadas.

Imagem 03: Canos expostos de forma inadequada.

Imagem 04: Galão de produto químico exposto em lugar inadequado.

Imagem 05: Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada.

Imagem 06: Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada.

Imagem 07: Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada.

Imagem 08: Cadeira danificada e exposta em local inadequado.

Imagem 09: Tubulações expostas em local inadequado.

3. CONCLUSÃO

Diante das não conformidades, verificadas durante a vistoria no dia 13 de janeiro de 2026, na Estação Tratamento de Água - ETA, no Distrito de Indianópolis/MT, constata-se a necessidade de ações para garantir a segurança, eficiência operacional.

Foram identificadas 09 (nove) não conformidades, relacionadas a ausência de manutenção, segurança e organização. Essas situações comprometem não apenas o funcionamento contínuo, mas também a segurança e a qualidade do serviço prestado à população.

Dessa forma, faz-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para a regularização das não conformidades apontadas, conforme as normas técnicas e regulatórias aplicáveis. A AGIRF acompanhará o cumprimento das determinações, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Edson Gonçalves Moreira – Diretor Operacional.
- Reuber Bomfim de Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenador de Saneamento.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Lauro Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 034/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 017/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 017/2026 e Relatório de Visita na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Distrito de Indianópolis do município de Barra do Garças/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Oficio nº 034 e Auto de Notificação nº 017 - ETA - Indianópolis/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Data 2026-01-21 19:12

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 477/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 16:23
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Assunto: Oficio nº 034 e Auto de Notificação nº 017 - ETA - Indianópolis/MT

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de janeiro de 2026.

Anexo:

Ofício nº 034/2025 - AN BDG nº 017/2026 - Estação de Tratamento de Água - Indianópolis/MT.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

--
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
--

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Docusign Envelope ID: C1614263-D9BE-4D4C-86C9-BF69FF07C6C3

Carta ABG nº 57/2026

Barra do Garças /MT, 30 de janeiro de 2026

Protocolo ABG nº 477/2026

Ao Ilmo. Sr.

FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente da AGIRF

Assunto: **Ofício n. º 034/2026 – AGIRF – Auto Notificação 017/2026.**
Distrito de Indianápolis, Município de Barra do Garças - MT

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.067.063/0001-16, vem, por meio desta, em atenção ao Ofício n. º 032/2026 – AGIRF – Auto Notificação 016/2026, informar o que procedeu com a execução das não conformidades, segue imagens abaixo;

NC 01 – Canos e outros materiais expostos de forma inadequada;

Providência: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 02 – Cercas danificadas;

Providência: Realizado reparo, conforme foto abaixo.

NC 03 – Canos expostos de forma inadequada;

Providência: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 04 – Galão de químicos exposto em lugar inadequado;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 05 – Materiais diversos expostos e armazenados de forma inadequada;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 06 – Materiais diversos exposto e armazenados de forma inadequadas.

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 07 – Materiais diversos exposto e armazenados de forma inadequadas.

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.



Docusign Envelope ID: C1614263-D9BE-4D4C-86C9-BF69FF07C6C3

NC 08 – Cadeira danificada e exposta em local inadequado;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

NC 09 – Tubulação expostas em local inadequado;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.



Sem mais para o momento a Concessionária se coloca a inteira disposição para o que se fizer necessário.

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

FASV / LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C1614263-D9BE-4D4C-86C9-BF69FF07C6C3
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ABG 57 - AGIRF - Notificação 17 - of 35 - 9 não conformidades - eta - 477
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Barra
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original
02/02/2026 10:03:56
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 02/02/2026 10:04:57 Visualizado: 02/02/2026 11:00:31 Assinado: 02/02/2026 11:00:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Filipe Augusto Silva Vieira filipe.vieira@aegea.com.br Coordenador Regional Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:389:e80b:6369:0:47:4065:7701 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:04:56 Visualizado: 02/02/2026 10:39:22 Assinado: 02/02/2026 10:39:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 148.227.123.238 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:04:57 Visualizado: 02/02/2026 10:14:18 Assinado: 02/02/2026 10:14:29
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/02/2026 10:04:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 16:38:47
Envelope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 16:38:47
[redacted]elope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 17:53:54
Entrega certificada	Segurança verificada	02/02/2026 10:14:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/02/2026 10:14:29
Concluído	Segurança verificada	03/02/2026 17:53:54

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

RE: Aguardo de Resposta, Notificações N°017 e N°018. Distrito de Voadeira e Indianópolis/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Data 2026-02-03 17:57

CT 59 - Notificação 18 - of 33 - 4 não conformidades - eea - 478.pdf (~713 KB) CT 57 - Notificação 17 - of 35 - 9 não conformidades - eta - 477.pdf (~814 KB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Barra do Garça encaminha as CTS:
- CT 59 - Notificação 18 - of 33 - 4 não conformidades - eea - 478
- CT 57 - Notificação 17 - of 35 - 9 não conformidades - eta - 477

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 15:09
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Assunto: Aguardo de Resposta, Notificações N°017 e N°018. Distrito de Voadeira e Indianópolis/MT

Prezados senhores(a)

O prazo para resposta das notificações N°017 e N°018, terminou dia
0[illegible]2/2026, prazo de 10 dias,
iniciado no dia 21/01/2026.

Não respondido dentro do prazo.

Aguardando resposta.

Atenciosamente,

--
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
--

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Memorando n.º 001/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 04 de fevereiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 020/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 020/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 017/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Tratamento de Água, no Distrito de Indianópolis/MT, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 020/2026/FIS/BDG
Auto de Notificação: 017/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 04 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
021/2026/FIS/BDG

Assunto: Visita na Estação Elevatória de Água-EEA no Distrito do Vale dos Sonhos – Barra do Garças/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF

Remete: Águas de Barra do Garças

Data de abertura: 20/01/2026

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 018/2026

N.º de Ofício: 033/2026

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 018/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 021/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 021/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 018/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Elevatória de Água-EEA, no Distrito de Vale do Sonhos/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento -AGIRF
Portaria n° 226/2025

000001

CANCELADO 000001

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 018/2026
Protocolo nº: 021/2026/PEA
Referência: Relatório de Visita – Estação de Elevatória de Água (EEA) – Distrito Vale do Sonhos/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Barra do Garças**
Endereço: **Rua Amaro Leite, n.º 288, Centro**
Cidade: **Barra do Garças/MT**
Responsável: **Arildo Paulo Viana Júnior – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta notificar a Concessionária, as não conformidades identificadas na Estação de Elevatória de Água - EEA, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. NC Sem placa de identificação. 2. NC Falta de Limpeza. 3. NC Parede de zinco danificada. 4. NC Falta de limpeza.
Determinação: Executar as não conformidades identificadas nos locais mencionados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias corridos** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Barra do Garças e Águas de Barra do Garças, Leis Complementares Municipal n.º 410/2025 (revogou a Lei nº 195/2016 e criou a AGIRF), Resolução AGIRF nº 019/2025 e anexos, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026. **EDSON GONÇALVES MOREIRA** Diretor Técnico Operacional AGIRF Decreto municipal n.º 5270/2023

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Distrito: Vale do Sonhos/MT

Assunto: Relatório de Visita na Estação de Elevatória de Água

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No âmbito de sua responsabilidade quanto à limpeza, organização e manutenção dos ambientes, com o objetivo de promover maior eficiência, a Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF vem intensificando a fiscalização nesse setor.

No dia 13 de janeiro de 2026, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou uma visita técnica à Estação Elevatória de Água – EEA, localizada no distrito de Vale do Sonhos/MT, com o objetivo de verificar as condições de organização, limpeza e conservação da unidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Durante a vistoria realizada, foram constatadas 04 (quatro) não conformidades, conforme demonstrado nas imagens dos locais a seguir.

Imagem 01: Sem placa de identificação.

Imagem 02: Falta de limpeza.

Imagem 03: Parede de zinco danificada.

Imagem 04: Falta de limpeza.

3. CONCLUSÃO

Diante das não conformidades, verificadas durante a vistoria no dia 13 de janeiro de 2026, na Estação Elevatória de Água - EEA, no distrito de Vale do Sonhos/MT, constata-se a necessidade de ações para garantir a segurança, eficiência operacional.

Foram identificadas 04 (quatro) não conformidades, relacionadas a ausência de manutenção, segurança e organização. Essas situações comprometem não apenas o funcionamento contínuo, mas também a segurança e a qualidade do serviço prestado à população.

Dessa forma, faz-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para a regularização das não conformidades apontadas, conforme as normas técnicas e regulatórias aplicáveis. A AGIRF acompanhará o cumprimento das determinações, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Edson Gonçalves Moreira – Diretor Operacional.
- Reuber Bomfim de Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenador de Saneamento.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Lauro Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 033/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 018/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 018/2026 e Relatório de Visita na Estação Elevatória de Água-EEA, no Distrito Vale dos Sonhos do município de Barra do Garças/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Oficio nº 033 e Auto de Notificação nº 018 - Elevatória de Água - Vale do Sonhos/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Data 2026-01-21 19:18

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 478/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 16:27
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Assunto: Oficio nº 033 e Auto de Notificação nº 018 - Elevatória de Água - Vale do Sonhos/MT

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de janeiro de 2026.

Anexo:

Ofício nº 033/2025 - AN BDG nº 018/2026 - Elevatória de Água - Vale do Sonhos /MT.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

--
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
--

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Docusign Envelope ID: 357A591A-6D83-42A6-B9E1-0581B93C40DE

ÁGUAS DE
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS

Carta ABG nº 59/2026

Barra do Garças /MT, 30 de janeiro de 2026

Protocolo ABG nº478/2026

Ao Ilmo. Sr.

FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente da AGIRF

Assunto: **Ofício n. º 033/2026 – AGIRF – Auto Notificação 018/2026.**
Distrito de Vale dos Sonhos, Município de Barra do Garças - MT

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.067.063/0001-16, vem, por meio desta, em atenção ao Ofício n. º 033/2026 – AGIRF – Auto Notificação 018/2026, informar o que procedeu com a execução das não conformidades, segue imagem abaixo;

NC 01 – Sem placa de identificação;

Providência: Para este item, a concessionária solicita um prazo adicional de 20 dias, o prazo se faz necessário devido a necessidade de realizar a contratação de serviço terceirizado, o prazo adicional será suficiente para conclusão.

NC 02 – Falta de Limpeza.

Providência: Foi realizado a limpeza, conforme foto abaixo.

NC 03 – Parede de zinco danificada;

Providência: Foi realizado o reparo do furo, conforme foto abaixo.

NC 04 – Falta de Limpeza;

Providências: Foi realizado a limpeza, conforme foto abaixo.

Sem mais para o momento a Concessionária se coloca a inteira disposição para o que se fizer necessário.

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

FASV / LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 357A591A-6D83-42A6-B9E1-0581B93C40DE
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ABG 59 - AGIRF - Notificação 18 - of 33 - 4 não conformidades - eea - 478
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Barra
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original
02/02/2026 10:05:27
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 02/02/2026 10:06:04 Visualizado: 02/02/2026 11:00:00 Assinado: 02/02/2026 11:00:12
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Filipe Augusto Silva Vieira filipe.vieira@aegea.com.br Coordenador Regional Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:389:e80b:6369:0:47:4065:7701 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:06:04 Visualizado: 02/02/2026 10:39:56 Assinado: 02/02/2026 10:40:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 148.227.123.238 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:06:05 Visualizado: 02/02/2026 10:13:33 Assinado: 02/02/2026 10:13:41
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/02/2026 10:06:05
Envelope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 16:38:25
Envelope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 16:38:25
elope atualizado	Segurança verificada	03/02/2026 17:54:31
Entrega certificada	Segurança verificada	02/02/2026 10:13:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/02/2026 10:13:41
Concluído	Segurança verificada	03/02/2026 17:54:31
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

RE: Aguardo de Resposta, Notificações N°017 e N°018. Distrito de Voadeira e Indianópolis/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Data 2026-02-03 17:57

CT 59 - Notificação 18 - of 33 - 4 não conformidades - eea - 478.pdf (~713 KB) CT 57 - Notificação 17 - of 35 - 9 não conformidades - eta - 477.pdf (~814 KB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Barra do Garça encaminha as CTS:
- CT 59 - Notificação 18 - of 33 - 4 não conformidades - eea - 478
- CT 57 - Notificação 17 - of 35 - 9 não conformidades - eta - 477

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 15:09
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>
Assunto: Aguardo de Resposta, Notificações N°017 e N°018. Distrito de Voadeira e Indianópolis/MT

Prezados senhores(a)

O prazo para resposta das notificações N°017 e N°018, terminou dia
02/02/2026, prazo de 10 dias,
iniciado no dia 21/01/2026.

Não respondido dentro do prazo.

Aguardando resposta.

Atenciosamente,

--
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
--

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Memorando n.º 003/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 04 de fevereiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 021/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 021/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 018/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Elevatória de Água, no Distrito de Vale do Sonhos/MT, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 021/2026/FIS/BDG
Auto de Notificação: 018/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 04 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
022/2025/FIS

Assunto: VISTÓRIA NA EEAT - 03 – PEDRA PRETA/MT

Órgão destinatário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - Barra do Garças/MT

Remete: Águas de Pedra Preta

Data de abertura: 30/05/2025

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 022/2025

N.º do Ofício: 142/2025

N.º Auto de Infração:

N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º do Ofício:

Memorando n.° 024/2025- AGERBG/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 022/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 022/2025/FIS, o Auto de Notificação n.° 022/2025 e o Relatório de Visita na EEAT - 03 em Pedra Preta, para as devidas providencias.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00'

Gerência de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA

NOTIFICAÇÃO

Auto n.º: 022/2025
Referência: Relatório de Visita na EEAT 03 – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Pedra Preta**
Endereço: **Rua Irene Biela, n. 460, Centro**
Cidade: **Pedra Preta / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
Por meio do Relatório de Visita, anexo, constatou-se desconformidade, conforme imagens 02 a 03, fl. 03.
Não conformidades: Vazamento no reservatório.
Determinações: Sanar a não conformidade supracita.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias**, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso VII e artigo 4º, ambos da Resolução AGERBARRA n.º 013/2020.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Resolução AGERBARRA n.º 008/2019 e 013/2020, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.04.01 07:35:02 -04'00' Gerência de Fiscalização e Operação Externa AGERBARRA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Vistoria no EEAT - 03

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

MAIO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No dia 27 de maio de 2025, a equipe de fiscalização da AGERBARRA visitou a área do EEAT - 03 de Pedra Preta, no intuito de verificar as condições físicas e instalações do local.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se no local falta de limpeza e organização, conforme imagens, a seguir:

Imagem 01: Detalhe da entrada.

66 3401-9555
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT

Imagem 02: Detalhe de vazamento.

Imagem 03: Detalhe do vazamento no reservatório.

☎ 66 3401-9555
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que os serviços retrabalho, a concessionária deverá refazer as reposições asfálticas e limpeza do local, garantindo assim a qualidade de serviços.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGERBARRA

- Rithieli Araújo Souza– Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes – Assessora de Ouvidoria.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo / Pós graduação em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Engenharia da Pavimentação Asfáltica e Regulação e Agências Reguladoras.

☎ 66 3401-9555
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II - Barra do Garças MT

Ofício n.° 142/2025 – AGERBARRA

Barra do Garças/MT, 30 de maio de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 022 - 2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.° 022/2025 e Relatório de Visita na EEAT 03, do município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional
Decreto Municipal n.º 5.270/2023

RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Data 2025-06-02 10:54

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 23/2025 - Protocolo 3117/2025;
- Notificação 24/2025 - Protocolo 3118/2025;
- Notificação 25/2025 - Protocolo 3119/2025;
- Notificação 22/2025 - Protocolo 3120/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>
Enviado: sexta-feira, 30 de maio de 2025 17:07
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Assunto: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

ezados (a),

Segue Relatórios e notificações

Glauber Alves Moura
Gerente de Fiscalização e Operação Externa
AGERBARRA - Primavera do Leste/MT
Primavera do Leste - Fone: (66) 3497 4554
Campo Verde – Fone: (66) 3419 6218
Pedra Preta – Fone: (66) 99640 5667
São José – Fone: (65) 4042 3575



Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 9054D87A-329C-4C27-A530-232E8EDE510D

ÁGUAS DE
PEDRA PRETA

Pedra Preta, 09 de junho de 2025.

Carta APP nº 126/2025
Protocolo nº 3120/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGER Barra

Ref.: Auto de Notificação nº 022 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Oficio supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção ao Ofício 142/2025, que encaminha notificação N°022/2025 e Relatório de Visita na EEAT 03 vem expor o que segue:

Referente aos apontamentos de não conformidade na estrutura do reservatório da EEAT 03, solicitamos um prazo de 90 dias para solução definitiva. Informamos que já existe um processo interno que está elaborando um projeto para a substituição e desativação do referido reservatório. Diante disso, solicitamos, adicionalmente, um prazo total de 90 dias para a execução completa dos serviços.

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS RRS LYZ
SCS / RRS / LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9054D87A-329C-4C27-A530-232E8EDE510D
Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT APP 126 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.135

Rastreamento de registros

Status: Original
11/06/2025 14:34:01
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	LYZ Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 191.58.154.115 Assinado com o uso do celular	Enviado: 11/06/2025 14:34:36 Visualizado: 11/06/2025 14:34:52 Assinado: 11/06/2025 14:35:29
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RPS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.174.239.186 Assinado com o uso do celular	Enviado: 11/06/2025 14:34:36 Visualizado: 11/06/2025 14:35:39 Assinado: 11/06/2025 14:36:32
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Samuel Carvalho de Souza samuel.carvalho@aegea.com.br Sup. de Unidade Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	SCS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 11/06/2025 14:34:37 Visualizado: 11/06/2025 14:36:29 Assinado: 11/06/2025 14:36:34
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 168.195.192.135 Assinado com o uso do celular	Enviado: 11/06/2025 14:36:35 Visualizado: 11/06/2025 16:05:30 Assinado: 11/06/2025 16:05:35
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.60.172.44 Assinado com o uso do celular	Enviado: 11/06/2025 14:36:36 Visualizado: 11/06/2025 15:18:46 Assinado: 11/06/2025 15:19:01
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/06/2025 14:34:37
Entrega certificada	Segurança verificada	11/06/2025 15:18:46
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/06/2025 15:19:01
Concluído	Segurança verificada	11/06/2025 16:05:35
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

CT 126/2025 - 129/2025

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>, Presidente <presidente@agerbarra.com.br>, Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Data 2025-06-11 17:37

CT 126 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120.pdf (~613 KB)
CT 129 - Notificação 25 - Visista Sede - Materiais Expostos - EPI- 3119.pdf (~1021 KB)

Boa Tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha as cartas:

- CT 129 - Notificação 25 - Visita Sede - Materiais Expostos - EPI- 3119;
- CT 126 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de junho de 2025 09:54
Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Assunto: RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

amos o recebimento e foram protocolados pelos números:

- Notificação 23/2025 - Protocolo 3117/2025;
- Notificação 24/2025 - Protocolo 3118/2025;
- Notificação 25/2025 - Protocolo 3119/2025;
- Notificação 22/2025 - Protocolo 3120/2025.

Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

Docusign Envelope ID: EB486FB3-411E-4150-ABFD-780E0681E4D3

AEGEA DE

CE PEDRA PRETA

Pedra Preta, 08 de setembro de 2025.

Carta APP nº 196/2025
Protocolo nº 3120/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Ref.: Auto de Notificação nº 022 – 2025 e anexos.

A SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A. ("Concessionária e/ou Águas de Pedra Preta"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta - MT, inscrita no CNPJ sob o n. 06.077.568/0001-97, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme segue:

Em atenção ao Ofício 142/2025, que encaminha notificação Nº022/2025 e Relatório de Visita na EEAT 03 vem expor o que segue:

Informamos que foi contratado fornecedor para a execução da base de um novo reservatório, bem como para a construção dessa estrutura e, adicionalmente, para a reforma de um reservatório já existente, o qual será instalado no local em substituição ao RAP03. Diante do exposto, solicitamos a concessão de prazo adicional de 120 dias para a conclusão dos serviços.

No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

SCS OGSJ LYZ

SCS / OGSJ / LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EB486FB3-411E-4150-ABFD-780E0681E4D3
Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT APP 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Campo verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.133

Histórico de registros

Status: Original
08/09/2025 17:44:00
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 2804:18:1117:5526:6dbe:8751:9fb3:a29a Assinado com o uso do celular	Enviado: 08/09/2025 17:44:36 Visualizado: 08/09/2025 17:57:01 Assinado: 08/09/2025 17:57:06
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.23.193.174 Assinado com o uso do celular	Enviado: 08/09/2025 17:44:37 Visualizado: 08/09/2025 18:05:14 Assinado: 08/09/2025 18:08:52
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Osmair Goncalves de Souza Junior osmair.junior@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 08/09/2025 17:44:37 Visualizado: 08/09/2025 18:14:25 Assinado: 08/09/2025 18:14:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 08/09/2025 18:14:25 ID: f522b232-26a8-41c4-bbf3-028f86835923		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.85.172.139	Enviado: 08/09/2025 17:44:37 Visualizado: 08/09/2025 18:53:42 Assinado: 08/09/2025 18:54:00
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Samuel Carvalho de Souza samuel.carvalho@aegea.com.br Sup. de Unidade Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	SCS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 08/09/2025 17:44:38 Visualizado: 08/09/2025 18:14:31 Assinado: 08/09/2025 18:14:37
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/09/2025 17:44:38
ega certificada	Segurança verificada	08/09/2025 18:14:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/09/2025 18:14:37
Concluído	Segurança verificada	08/09/2025 18:54:00
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

RE: CT 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para <presidente@agirf.com.br>, operacional@agirf.com.br <operacional@agirf.com.br>, coordenador@agirf.com.br <coordenador@agirf.com.br>, gerencia@agirf.com.br <gerencia@agirf.com.br>, mariana@agirf.com.br <mariana@agirf.com.br>, dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>, Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-09-10 17:41

MT2_-_CT_APP_196_-_Prazo_Notificação_22_-_Vaz.pdf (~700 KB)

Boa Tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de setembro de 2025 14:33
Para: Presidente <presidente@agirf.com.br> <presidente@agirf.com.br>; operacional@agirf.com.br <operacional@agirf.com.br>; coordenador@agirf.com.br <coordenador@agirf.com.br>; gerencia@agirf.com.br <gerencia@agirf.com.br>; mariana@agirf.com.br <mariana@agirf.com.br>; dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>; Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: CT 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Boa Tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 17:55
Para: Presidente <presidente@agirf.com.br> <presidente@agirf.com.br>; operacional@agirf.com.br <operacional@agirf.com.br>; coordenador@agirf.com.br <coordenador@agirf.com.br>; gerencia@agirf.com.br <gerencia@agirf.com.br>; mariana@agirf.com.br <mariana@agirf.com.br>; dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>; Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: CT 196 - Prazo Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Boa Tarde!

Docusign Envelope ID: 58E427AB-1EEE-4E8F-AA1B-E1F1DB0D243B

ÁGUAS DE
PEDRA PRETA

Pedra Preta/MT, 28 de janeiro de 2026.

Carta APP n° 30/2026
Protocolo n° 3120/2025

A
AGIRF
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Travessia 13 de junho, n° 82, Setor Sul 11

A/C.: Prezado Srº. **Edson Gonçalves Moreira**
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: *Auto de Notificação n.º 22/2025 e anexos.*

A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso.

Em atenção ao Ofício 142/2025, que encaminha notificação N°022/2025 e Relatório de Visita na EEAT 03 vem expor o que segue:

Informamos que o Reservatório RAP03 e a EEAT03 existentes no local foram definitivamente inativados. A região passa a ser abastecida por um novo Reservatório com capacidade de 200 m³, integrado a um novo PTP, ambos implantados e em operação na Rua Cinco x Rua A, no Jardim Morumbi, proporcionando maior confiabilidade operacional, eficiência no abastecimento e segurança ao sistema de distribuição de água.

Docusign Envelope ID: 58E427AB-1EEE-4E8F-AA1B-E1F1DB0D243B



No mais, a Concessionária permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

CRM RRS LYZ
C.R.M / R.P.R.S / L.Y.Z

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 58E427AB-1EEE-4E8F-AA1B-E1F1DB0D243B
Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT APP 30 - AGIRF - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 45.182.16.226

Rastreamento de registros

Status: Original
29/01/2026 16:06:20
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 29/01/2026 16:09:15 Visualizado: 29/01/2026 16:14:11 Assinado: 29/01/2026 16:14:28
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Camila Ribeiro Machado camila.rmachado@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 29/01/2026 16:09:15 Visualizado: 30/01/2026 07:59:01 Assinado: 30/01/2026 08:00:10
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/01/2026 07:59:01 ID: a027a297-e10f-4c5e-a12c-1118642115ee		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 29/01/2026 16:09:16 Visualizado: 29/01/2026 18:48:35 Assinado: 29/01/2026 18:49:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 29/01/2026 16:09:16 Visualizado: 29/01/2026 16:25:53 Assinado: 29/01/2026 16:27:17
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RRS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 29/01/2026 16:09:16 Visualizado: 29/01/2026 16:11:55 Assinado: 29/01/2026 16:12:03
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	29/01/2026 16:09:17
Entrega certificada	Segurança verificada	29/01/2026 16:11:55
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/01/2026 16:12:03
Concluído	Segurança verificada	30/01/2026 08:00:10

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: CT 30 - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para <presidente@agirf.com.br>, operacional@agirf.com.br <operacional@agirf.com.br>, coordenador@agirf.com.br <coordenador@agirf.com.br>, gerencia@agirf.com.br <gerencia@agirf.com.br>, mariana@agirf.com.br <mariana@agirf.com.br>, dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>, gerencia.f.o.e@agirf.com.br <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-02-05 12:26

CT 30 - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120.pdf (~644 KB)

Bom Dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 30 - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 14:21
Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Assunto: CT 30 - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Boa Tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 30 - Notificação 22 - Vazamento no Reservatório - EEAT 03 - 3120

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 11:20
Para: Glauber Alves Moura <gerencia.f.o.e@agerbarra.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Robson Luiz Cunha <robson.cunha@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agerbarra.com.br>; Presidente <presidente@agerbarra.com.br>; Operacional <Operacional@agerbarra.com.br>
Assunto: RE: Ofício - 142 a 145/2025 - Auto de Notificação - 022 a 025/2025 - Pedra Preta - MT

Memorando n.º 022/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 022/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 022/2025/FIS, Relatório de Visita na EEAT - 03, em Pedra Preta para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.05 14:20:30 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 022/2026/FIS/PPR
Auto de Notificação: 022/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
023/2026/FIS/BDG

Assunto: Visita na Estação Elevatória de Água-EEA no Distrito de Voadeira – Barra do Garças/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF

Remete: Águas de Barra do Garças

Data de abertura: 22/01/2026

Responsável pela abertura: André Cavalcanti de Albuquerque

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 019/2026

N.º de Ofício: 037/2026

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.º 006/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 019/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Elevatória de Água, no Distrito de Voadeira/MT, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 019/2026
Protocolo nº: 023/2026/BDG
Referência: Relatório de Visita – Estação Elevatória de Água (EEA) – Distr. Voadeira – Barra do Garças/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Barra do Garças**
Endereço: **Rua Amaro Leite, n.º 288, Centro**
Cidade: **Barra do Garças/MT**
Responsável: **Arildo Paulo Viana Júnior – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta notificar a Concessionária, as não conformidades identificadas na Estação Elevatória de Água – EEA no Distrito de Voadeira, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. NC Sem placa de identificação. 2. NC Falta de Limpeza. 3. NC Toras de madeiras descartadas em local inadequado. 4. NC Placa de identificação no chão. 5. NC Placa de padrão de energia no chão.
Determinação: Executar as não conformidades identificadas nos locais mencionados no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias corridos** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão n.º 90/2003, firmado entre o município de Barra do Garças e Águas de Barra do Garças, Leis Complementares Municipal n.º 410/2025 (revogou a Lei nº 195/2016 e criou a AGIRF), Resolução AGIRF nº 019/2025 e anexos, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2026. **EDSON GONÇALVES MOREIRA** Diretor Técnico Operacional AGIRF Decreto municipal n.º 5270/2023

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Distrito: Voadeira/MT

Assunto: Relatório de Visita na Estação Elevatória de Água - EEA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - CFO

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

No âmbito de sua responsabilidade quanto à limpeza, organização e manutenção dos ambientes, com o objetivo de promover maior eficiência, a Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF vem intensificando a fiscalização nesse setor.

No dia 12 de janeiro de 2026, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou uma visita técnica à Estação Elevatória de Água – EEA, localizada no Distrito de Voadeira do munícipio de Barra do Garças/MT, com o objetivo de verificar as condições de organização, limpeza e conservação da unidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Durante a vistoria realizada, foram constatadas 05 (cinco) não conformidades, conforme demonstrado nas imagens dos locais a seguir.

Imagem 01: Sem placa de identificação.

Imagem 02: Falta de limpeza.

Imagem 03: Toras de madeiras descartadas em local inadequado.

Imagem 04: Placa de identificação no chão.

Imagem 05: Placa de padrão de energia no chão.

3. CONCLUSÃO

Diante das não conformidades, verificadas durante a vistoria no dia 12 de janeiro de 2026, na Estação Elevatória de Água - EEA, no distrito de Voadeira do munícipio de Barra do Garças/MT, constata-se a necessidade de ações para garantir a segurança, eficiência operacional.

Foram identificadas 05 (cinco) não conformidades, relacionadas a ausência de manutenção, segurança e organização. Essas situações comprometem não apenas o funcionamento contínuo, mas também a segurança e a qualidade do serviço prestado à população.

Dessa forma, faz-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para a regularização das não conformidades apontadas, conforme as normas técnicas e regulatórias aplicáveis. A AGIRF acompanhará o cumprimento das determinações, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Edson Gonçalves Moreira – Diretor Operacional.
- Reuber Bomfim de Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenador de Saneamento.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Lauro Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.
- Weine Lira Duarte – Agente de Fiscalização.
- Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.
- Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 037/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 019/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 019/2026 e Relatório de Visita na Estação Elevatória de Água-EEA, no Distrito de Voadeira do município de Barra do Garças/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Oficio nº 037 e Auto de Notificação nº 019 - Elevatória de Água - Voadeira/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Data 2026-01-23 12:10

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 522/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 15:37
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Assunto: Oficio nº 037 e Auto de Notificação nº 019 - Elevatória de Água - Voadeira/MT

Prezado(s) Senhor(es),

Segue, em anexo, relatório com seu respectivo Auto Notificação referente as NÃO CONFORMIDADES verificadas pelo setor de fiscalização da AGIRF, referente ao mês de janeiro de 2026.

Anexo:

Ofício nº 037/2025 - AN BDG nº 019/2026 - Elevatória de Água - Voadeira/MT.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

–
ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF (66) 3401-9555
–

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Docusign Envelope ID: 6ED79C25-052C-4C69-85AF-3A34D767D69C

ÁGUAS DE
BARRA DO GARÇAS

Carta ABG nº 60/2026

Barra do Garças /MT, 30 de janeiro de 2026

Protocolo ABG nº 522/2026

Ao Ilmo. Sr.

FERNANDO SALDANHA FARIAS

Diretor Presidente da AGIRF

Assunto: **Ofício n. º 037/2026 – AGIRF – Auto Notificação 019/2026.**
Distrito de Voadeira, Município de Barra do Garças - MT

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.067.063/0001-16, vem, por meio desta, em atenção ao Ofício n. º 037/2026 – AGIRF – Auto Notificação 019/2026, informar o que procedeu com a execução das não conformidades, segue imagem abaixo;

NC 01 – Sem placa de identificação

Providência: Para este item, a concessionária solicita um prazo adicional de 20 dias, o prazo se faz necessário devido a necessidade de realizar a contratação de serviço terceirizado, o prazo adicional será suficiente para conclusão.

NC 02 – Falta de Limpeza.

Providência: Foi realizado a limpeza, conforme foto abaixo.

NC 03 – Toras de madeiras descartadas em local inadequado;

Providência: Materiais estão fora da área de responsabilidade da concessionária.

NC 04 – Placa de identificação no chão;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

Docusign Envelope ID: 6ED79C25-052C-4C69-85AF-3A34D767D69C

NC 05 – Placa de padrão de energia no chão;

Providências: Foi realizado a retirada dos materiais, conforme foto abaixo.

Sem mais para o momento a Concessionária se coloca a inteira disposição para o que se fizer necessário.

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

FASV / LYZ

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6ED79C25-052C-4C69-85AF-3A34D767D69C
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ABG 60 - AGIRF -Notificação 19 - of 37 - 5 nao conformidades - EEA distrito Voadeira - 522
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Barra
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2
Rubrica: 2

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Histreamento de registros

Status: Original
02/02/2026 10:01:45

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Filipe Augusto Silva Vieira filipe.vieira@aegea.com.br Coordenador Regional Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.242.176.226 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:02:54 Visualizado: 02/02/2026 10:38:41 Assinado: 02/02/2026 10:38:47
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 97.71.176.34 Assinado com o uso do celular	Enviado: 02/02/2026 10:02:54 Reenviado: 04/02/2026 10:10:44 Visualizado: 05/02/2026 09:52:05 Assinado: 05/02/2026 09:52:26
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 05/02/2026 09:52:28 Visualizado: 05/02/2026 10:32:14 Assinado: 05/02/2026 10:32:58
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 138.84.59.104 Assinado com o uso do celular	Enviado: 05/02/2026 09:52:28 Visualizado: 05/02/2026 10:32:13 Assinado: 05/02/2026 10:32:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/02/2026 10:02:54
Entrega certificada	Segurança verificada	05/02/2026 10:32:13
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/02/2026 10:32:29
Concluído	Segurança verificada	05/02/2026 10:32:58

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

RE: Oficio nº 037 e Auto de Notificação nº 019 - Elevatória de Água - Voadeira/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>, Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>, Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>, Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>, Laurotony <laurotony@agirf.com.br>, Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Data 2026-02-05 12:36

CT 60 - Notificação 19 - of 37 - 5 nao conformidades - EEA distrito Voadeira - 522..pdf (~646 KB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Barra encaminha a CT 60 - Notificação 19 - of 37 - 5 nao conformidades - EEA distrito Voadeira - 522.

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 11:10
Para: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Assunto: RE: Oficio nº 037 e Auto de Notificação nº 019 - Elevatória de Água - Voadeira/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Barra,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 522/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: fiscalizacao@agirf.com.br <fiscalizacao@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 15:37
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>; Arildo Paulo Viana Junior <arildo.viana@aegea.com.br>; Filipe Augusto Silva Vieira <filipe.vieira@aegea.com.br>; Dayanevieira <dayanevieira@agirf.com.br>; Laurotony <laurotony@agirf.com.br>; Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia <gerencia@agirf.com.br>
Assunto: Oficio nº 037 e Auto de Notificação nº 019 - Elevatória de Água - Voadeira/MT

Memorando n.º 006/2026 – AGIRFBDG/GFO/DTO.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2026.

De: Coordenação de Fiscalização e Operação

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: *Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2026/FIS.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 023/2026/FIS, o Auto de Notificação n.º 019/2026 e o Relatório de Visita na Estação de Elevatória de Água, no Distrito de Voadeira/MT, para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Coordenação de Saneamento
AGIRF
Portaria n° 226/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 123/2026/FIS/BDG
Auto de Notificação: 019/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
030/2026/FIS/PVA

Assunto: Vazamentos Visíveis de Àgua Pótavel na Rede de Distribuição e Vazamento de Esgosto – Primavera do Leste/MT

Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF

Remete: Águas de Primavera

Data de abertura: 26/01/2026

Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura

Canal de entrada: Departamento de Fiscalização

Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 025/2026

N.º de Ofício: 043/2026

N.º Auto de Infração:

N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:

N.º de Ofício:

Memorando n.° 018/2026- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 26 de janeiro de 2026.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa.

Para: Diretoria Técnica Operacional.

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 030/2026/FIS/PVA.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 030/2026/FIS/PVA, o Auto de Notificação n.° 025/2026 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição em Primavera do Leste, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.26 07:07:41 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 025/2026
Protocolo nº: 030/2026/FIS/PVA
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição – Primavera do Leste/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Primavera**
Endereço: **Rua Londrina, n. 249, Centro**
Cidade: **Primavera do Leste / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y23SG2070860 2. HD Y13S338030 3. HD Rua Dalia n° 216 Bairro Jardim Universitário 4. HD Y22G204757
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: A contar do recebimento deste, ficam estabelecidos os prazos de **72 (setenta e duas) horas** para a regularização dos vazamentos de água e **5 (cinco) dias** para execução das reposições asfálticas, sendo este útimo prazo contado a partir do vencimento do prazo para correção dos vazamentos, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Contrato de Concessão firmado entre o município de Primavera do Leste e Águas de Primavera na data de 25/08/2000, Termo de Cooperação (data de publicação 26 de setembro de 2025) e Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 26 de janeiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.01.26 07:09:26 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Primavera do Leste/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

JANEIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 22 a 23 de janeiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Primavera do Leste/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 04 (quatro) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:

Imagem 01: HD – Y23SG2070860.

Imagem 02: HD – Y13S338030.

Imagem 03: Rua Dalia n° 216 Bairro Jardim Universitário.

Imagem 04: HD – Y22G204757.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 26 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 043/2026 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 27 de janeiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 025/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 025/2026 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição no município de Primavera do Leste/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional da AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 043/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 025/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, gleiciene.batista@agirf.com.br <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Data 2026-01-27 15:45

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 611/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 27 de janeiro de 2026 14:18
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; gleiciene.batista@agirf.com.br <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 043/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 025/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação referente as não conformidades identificadas no município de **Primavera do Leste/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 043/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 025/2026;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Carta APR nº 097/2026 Primavera do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2026.
Protocolo n° 611/2026

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Agência Municipal de Regulação e Fiscalização do Município de Primavera do Leste/MT
Endereço: Tavessa 13 de junho, 82 – Setor Sul II, Primavera do Leste - MT, 78850-000

Ref.: OFÍCIO 043/2026 - NOTIFICAÇÃO 025/2026 - PRAZO 72 HORAS – AGIRF

A **ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A**. ("CONCESSIONÁRIA"), concessionária dos serviços públicos de abastecimento de águas e esgotamento sanitário no município de Primavera do Leste/MT, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, n° 249, Centro, CEP 78.850-000, Primavera do Leste/MT, em resposta ao Ofício supracitado, vem por meio deste esclarecer conforme a seguir:

A concessionária, em resposta à notificação expedida pela Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF, vem, por meio deste, informar o cumprimento das determinações nela contidas, conforme listado adiante, acostando as evidências comprobatórias do respectivo atendimento. No que se refere à Notificação nº 025, informamos que, após a execução dos reparos nos vazamentos mencionados, as repavimentações correspondentes foram devidamente realizadas, em conformidade com os prazos estabelecidos no Regulamento de Serviços da concessionária, conforme registros anexos por meio das respectivas Ordens de Serviço.

Em cumprimento ao que foi estabelecido, realizamos a integral observância da notificação e solicitamos o arquivamento do ofício supracitado. Neste momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer necessidades que possam surgir.

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Júnior
Diretor Presidente

Robson Cunha
Diretor Executivo

RCDA RRS JCDS

RCDA/RPRS/JCDS

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69062758 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 30/01/2026 08:50:3 **Programação:** 30/01/2026 08:51:8 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 434637 - FLAVIA ALVES OLIVEIRA ULMER

Solicitante: FLAVIA ALVES OLIVEIRA ULMER

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 8489/2026-1

Endereço: AV FLORIANOPOLIS,3560 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: APRMLT-03

Informações Complementares

Início Execução: 30/01/2026 08:56 **Fim Execução:** 30/01/2026 09:42

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 162 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	162
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	3560
Bairro	JARDIM LUCIANA
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	2590
Rota	9
Sequência	2590
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual o material do ramal?	PEAD
Utilizou o geofone?	Não
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
1 - Precisa de reaterro posterior	Não

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69069903 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 30/01/2026 09:43:3 **Programação:** 04/02/2026 06:35:7 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 434637 - FLAVIA ALVES OLIVEIRA ULMER

Solicitante: FLAVIA ALVES OLIVEIRA ULMER

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 8499/2026-1

Endereço: AV FLORIANOPOLIS,3560 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 8489/2026Asfalto - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 04/02/2026 08:16 **Fim Execução:** 04/02/2026 08:36

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 162 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	162
Metragem (m²) Vala 1	4
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	3560
Bairro	JARDIM LUCIANA
Setor	4
Zona	1
Número da Quadra	2590
Rota	9
Sequência	2590
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68948816 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 29/01/2026 07:48:2 **Programação:** 29/01/2026 07:58:26 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 422100 - MIRIAN ANDRE FERREIRA

Solicitante: MIRIAN ANDRE FERREIRA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 8294/2026-1

Endereço: AV AMAZONAS,901 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: primavera

Informações Complementares

Início Execução: 29/01/2026 08:03 **Fim Execução:** 29/01/2026 09:21

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2113 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2113
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	901
Bairro	JARDIM RIVA
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	310
Rota	9
Sequência	310
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
1 - Precisa de reaterro posterior	Não

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69159665 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 31/01/2026 07:47:1 **Programação:** 31/01/2026 07:47:31 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 432880 - DALTON VINICIUS DOS SANTOS

Solicitante: DALTON VINICIUS DOS SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 9090/2026-1

Endereço: AV AMAZONAS,892 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Uma os repavimentacao asfalto. Prioridade. Pavt01. Agirf

Informações Complementares

Início Execução: 31/01/2026 08:13 **Fim Execução:** 31/01/2026 08:16

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 233 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	233
Metragem (m²) Vala 1	3
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	892
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	1
Número da Quadra	1550
Rota	11
Sequência	1550
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto. Demanda da Agirf.

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68990704 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 29/01/2026 14:42:6 **Programação:** 29/01/2026 14:43:22 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 435146 - LINDOMAR NOGUEIRA LIMA

Solicitante: LINDOMAR NOGUEIRA LIMA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 8411/2026-1

Endereço: RUA DALIA,229 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: gera um reparo de ramal asfalto,joga na aprmlt03

Informações Complementares

Início Execução: 29/01/2026 14:44 **Fim Execução:** 29/01/2026 15:14

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 360 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	360
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	229
Bairro	UNIVERSITÁRIO
Setor	10
Zona	1
Número da Quadra	320
Rota	19
Sequência	320
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	1,0 METROS

Parecer de Campo

Parecer: Vazamento ramal asfalto

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69161643 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 31/01/2026 09:20:1 **Programação:** 31/01/2026 09:21:12 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 438388 - ROSANE TEREZINHA COSTA

Solicitante: ROSANE TEREZINHA COSTA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 9096/2026-1

Endereço: RUA DALIA,216 QD06 LT05 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Uma os repavimentacao asfalto. Prioridade. Pavt01. Agirf.

Informações Complementares

Início Execução: 31/01/2026 09:24 **Fim Execução:** 31/01/2026 09:52

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 576 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	576
Metragem (m²) Vala 1	3
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	216
Complemento	QD06 LT05
Bairro	UNIVERSITÁRIO
Setor	10
Zona	1
Número da Quadra	170
Rota	19
Sequência	170
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto. Demanda da Agirf.

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68959949 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 29/01/2026 09:35:4 **Programação:** 29/01/2026 09:51:51 **Equipe:** APRMLT-03

Cliente: 433602 - MARIA JOSE OLIVEIRA BORDAO

Solicitante: MARIA JOSE OLIVEIRA BORDAO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 8308/2026-1

Endereço: RUA ROBERTO COLONHESI,547 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Arpmlt03

Informações Complementares

Início Execução: 29/01/2026 09:59 **Fim Execução:** 29/01/2026 10:23

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 724 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	724
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	547
Bairro	PARQUE ELDORADO
Setor	10
Zona	1
Número da Quadra	1090
Rota	7
Sequência	1090
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Qual o material do ramal?	PEAD
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Utilizou o geofone?	Não
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizado reparo de ramal

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 68963425 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 29/01/2026 10:24:2 **Programação:** 31/01/2026 08:48:11 **Equipe:** APRPAV-01

Cliente: 433602 - MARIA JOSE OLIVEIRA BORDAO

Solicitante: MARIA JOSE OLIVEIRA BORDAO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 8320/2026-1

Endereço: RUA ROBERTO COLONHESI,547 PRIMAVERA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 8308/2026Sim - Metragem da Repavimentação: 2 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 3 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 31/01/2026 08:51 **Fim Execução:** 31/01/2026 09:06

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 724 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	724
Metragem (m²) Vala 1	2
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	547
Bairro	PARQUE ELDORADO
Setor	10
Zona	1
Número da Quadra	1090
Rota	7
Sequência	1090
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Equipe esteve no local realizando repavimentacao asfalto. Demanda da Agirf.

Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B

Registro Fotográfico





docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C9706AB7-0259-4415-A083-3BF6DF90C73B
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APR 97 - AGIRF - Notificação 25 - 04 Vazamentos e Repavimentações - 611
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Primavera
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 27
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original
04/02/2026 15:18:20
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Jessica Cardoso da Silva jessica.casilva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	JCDS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.85.173.3	Enviado: 04/02/2026 15:21:02 Visualizado: 04/02/2026 15:21:31 Assinado: 04/02/2026 15:21:41
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 04/02/2026 15:21:31 ID: 24d6156a-bc2c-4832-9266-d5ee371ac622		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.181.229 Assinado com o uso do celular	Enviado: 04/02/2026 15:21:02 Visualizado: 04/02/2026 21:56:51 Assinado: 04/02/2026 21:57:05
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RRS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 04/02/2026 15:21:01 Visualizado: 04/02/2026 15:42:26 Assinado: 04/02/2026 15:42:47
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 04/02/2026 21:57:07 Visualizado: 05/02/2026 09:26:58 Assinado: 05/02/2026 09:27:04
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 138.84.59.104 Assinado com o uso do celular	Enviado: 04/02/2026 21:57:07 Visualizado: 05/02/2026 09:16:59 Assinado: 05/02/2026 09:17:14
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	04/02/2026 15:21:02
Entrega certificada	Segurança verificada	05/02/2026 09:16:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/02/2026 09:17:14
Concluído	Segurança verificada	05/02/2026 09:27:04
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 043/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 025/2026 - Primavera do Leste/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, gleiciene.batista@agirf.com.br <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Data 2026-02-06 09:18

CT 97 - Notificação 25 - 04 Vazamentos e Repavimentações - 611.pdf (~17 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Primavera encaminha a CT 97 - Notificação 25 - 04 Vazamentos e Repavimentações - 611

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 27 de janeiro de 2026 14:45
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; gleiciene.batista@agirf.com.br <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 043/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 025/2026 - Primavera do Leste/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Primavera do Leste

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 611/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: c[illegible].mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 27 de janeiro de 2026 14:18
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; gleiciene.batista@agirf.com.br <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 043/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 025/2026 - Primavera do Leste/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 025/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 030/2026/FIS/PVA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 025/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Primavera do Leste para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.06 08:52:41 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 030/2026/FIS/PVA
Auto de Notificação: 025/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
047/2026/FIS/CPV

Assunto: Extravasamento de Esgoto – Campo Verde/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF
Remete: Águas de Campo Verde
Data de abertura: 02/02/2026
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 040/2026
N.º de Ofício: 061/2026

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 040/2026
Protocolo nº: 047/2026/FIS/CPV
Referência: Relatório de Visita – Extravasamento de Esgoto – Campo Verde/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Campo Verde**
Endereço: **Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro**
Cidade: **Campo Verde/MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar o extravasamento de esgoto, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y24DM0508769 2. Av. Senador Atilio Fontana nº 744 Bairro Jupira
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de esgoto nos locais identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **24 (vinte e quatro) horas** para a regularização dos vazamentos de esgoto, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF nº 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 711/2001; Termo de Convênio de Cooperação 01/2019; Lei Complementar nº 410/2025 que instituí AGIRF, e revoga as leis complementares 195/2016, 226/2017, 232/2018, 261/2019, 283/2020, 318/2022, 321/2022, 341/2023, 348/2023 e 386/2025; e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2026. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2026.02.02 11:12:12 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria nº 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Extravasamento de Esgoto.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

FEVEREIRO / 2026

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da Agência de Regulação e Fiscalização – AGIRF realizou, no dia 02 de fevereiro de 2026, vistorias em diversos pontos do município de Campo Verde/MT, com o objetivo de avaliar as condições operacionais da rede de esgotamento sanitário.

Durante as inspeções, foram constatados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, a fim de garantir a qualidade, a segurança e a continuidade dos serviços prestados à população.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 02 (dois) vazamentos de esgoto, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:

Imagem 01: HD – Y24DM0508769.



Imagem 02: Av. Senador Atilio Fontana nº 744 Bairro Jupira.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de esgoto identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa, ocasionando odor intenso, o que afeta tanto o tráfego regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização da situação constatada.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização.
- Eduardo Ricardo Alexandrino - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2026.

Ofício n.º 061/2026 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2026.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 040/2026 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 040/2026 e Relatório de Visita de Extravasamento de Esgoto no município de Campo Verde/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.02 15:05:30 -04'00'

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
Gerente de Fiscalização e Operação Externa - AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 061/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 040/2026 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Glauber - Gerente regional PVA <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Gleiciene <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Data 2026-02-02 16:44

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 755/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 15:32
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Glauber - Gerente regional PVA <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Gleiciene <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 061/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 040/2026 - Campo Verde/MT

Prezados (as),
Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação referente **extravasamento de esgoto** identificado no município de **Campo Verde/MT**, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.
Anexo:

- Ofício nº 061/2026 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 040/2026;
- Relatório de Visita: *Extravasamento de Esgoto - Campo Verde/MT.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9595
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

ÁGUAS DE
CAMPO VERDE

Campo Verde/MT, 03 de fevereiro de 2026.

Carta CV n° 42/2026
Protocolo n° 755/2026

AO. ILMO. SR° GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO - AGIRF

Ref.: Auto de Notificação n° 040/2026 e anexos.

Assunto: Extravasamento de Esgoto.

A ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Após o recebimento do registro da comunicação nos seus canais de atendimentos, equipe da Concessionária compareceu aos locais no dia 03 de fevereiro de 2026 (OS 3967/2026-1; 3982/2026-1), quando foram constatadas obstruções nos ramais de esgoto, sendo realizadas as devidas desobstruções. Ressalta-se que foram executadas manutenções corretivas nos pontos indicados, bem como adotadas medidas preventivas com o objetivo de evitar a reincidência do problema.

Esclarece-se que a rede pública de esgotamento sanitário e a rede de drenagem pluvial constituem sistemas distintos, sendo que esta Concessionária atua exclusivamente sobre a infraestrutura sob sua responsabilidade, a qual, nos trechos em questão, encontra-se em operação regular, conforme as condições usuais de funcionamento.

A concessionária permanece à disposição para prestar os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes e reafirma seu compromisso com a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Atenciosamente,

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

RCDA RRS MC
RCA/RPRS/MCBP

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69327530 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 03/02/2026 11:52:2 **Programação:** 03/02/2026 11:54:19 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 401 - CARMEN FERREIRA DE SOUZA CESAR

Solicitante: CARMEN FERREIRA DE SOUZA CESAR

Serviço Realizado: 121005-DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Protocolo de Origem: 3967/2026-1

Endereço: AV SENADOR ATILIO FONTANA (LOT JUPIARA),744 Q 22 L8 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: a pedido da maria claudia pivetta

Informações Complementares

Início Execução: 03/02/2026 14:39 **Fim Execução:** 03/02/2026 14:44

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1036 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1036
Utilização	COMERCIAL NORMAL
Número do Imóvel	744
Complemento	Q 22 L8
Bairro	JUPIARA
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	40
Número do Lote	40
Rota	5
Sequência	40
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Qual Diametro Da Rede	100mm
Tipo Ligação	Agua
Material Da Rede Coletora	Concreto
Diâmetro Da Rede Coletora	100mm
Diâmetro Do Poço De Visita Instalado	1200MM
Tipo De Interligação	POÇO DE VISITA
Profundidade Escavada	0,1 metros

Parecer de Campo

Parecer: Desobstrução executada com sucesso

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 69398160 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 03/02/2026 14:50:2 **Programação:** 03/02/2026 14:50:13 **Equipe:** ACVESG-02

Cliente: 38963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE FARMACIA CENT

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE FARMACIA CENT

Serviço Realizado: 121003-DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO

Protocolo de Origem: 3982/2026-1

Endereço: AV MATO GROSSO,2085 E.M.AUREA MARQUETI CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ACVESG-02

Informações Complementares

Início Execução: 03/02/2026 15:42 **Fim Execução:** 03/02/2026 16:31

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1423 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1423
Utilização	PUBLICO MUNICIPAL
Número do Imóvel	2085
Complemento	E.M.AUREA MARQUETI
Bairro	LOTEAMENTO GREENVILLE
Setor	11
Zona	11
Número da Quadra	1590
Número do Lote	1590
Rota	5
Sequência	1590
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual Diametro Da Rede	150mm
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Houve retorno de esgoto?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Desobstrução de esgoto ramal

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3388169F-8E9C-456D-A6BE-194D61CA4A31 Status: Concluído
Assunto: MT2 CT CV 42 - AGIRF - Notificação 40 - of 61 extravasamento AV. senador atilio fonatna, 744 - 755.
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Campo vERDE
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 8 Assinaturas: 2 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 5 Rubrica: 3 CEDOC R1
Assinatura guiada: Ativado Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado 56,5, sala 602, Tombadouro
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: CEDOC R1 Local: DocuSign
04/02/2026 10:11:44 cedoc@aguasguariroba.com.br

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
maria claudia maria.pivetta@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	ML Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 04/02/2026 10:13:16 Visualizado: 04/02/2026 10:14:22 Assinado: 04/02/2026 10:14:48
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 04/02/2026 10:14:22 ID: c16697e4-fb7b-4f21-98ce-a17c4dd55a5f		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.181.229 Assinado com o uso do celular	Enviado: 04/02/2026 10:13:17 Visualizado: 04/02/2026 21:58:16 Assinado: 04/02/2026 21:58:27
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RRS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 04/02/2026 10:13:16 Visualizado: 04/02/2026 10:26:27 Assinado: 04/02/2026 10:26:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 04/02/2026 21:58:28 Visualizado: 05/02/2026 09:25:58 Assinado: 05/02/2026 09:26:04
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 138.84.59.104 Assinado com o uso do celular	Enviado: 04/02/2026 21:58:29 Visualizado: 05/02/2026 09:15:31 Assinado: 05/02/2026 09:15:42
mos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
velope enviado	Com hash/criptografado	04/02/2026 10:13:17
Entrega certificada	Segurança verificada	05/02/2026 09:15:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/02/2026 09:15:42
Concluído	Segurança verificada	05/02/2026 09:26:04

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 061/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 040/2026 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Glauber - Gerente regional PVA <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>, Gleiciene <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Data 2026-02-05 12:13

CT 42 - Notificação 40 - of 61 - extravasamento de esgoto - AV. senador atilio fonatna, 744 - 755..pdf (~3.4 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Campo Verde encaminha a CT 42 - Notificação 40 - of 61 - extravasamento de esgoto - AV. senador atilio fonatna, 744 - 755.

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 15:44
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Glauber - Gerente regional PVA <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Gleiciene <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 061/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 040/2026 - Campo Verde/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

CEDOC da Águas de Campo Verde,

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 755/2026. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 15:32
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Glauber - Gerente regional PVA <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>; Gleiciene <gleiciene.batista@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 061/2026/AGIRF - Auto Notificação nº 040/2026 - Campo Verde/MT

Memorando n.º 021/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 047/2026/FIS/CPV.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 040/2026/FIS, relatório de visita de vazamento de esgoto, em Campo Verde para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.05 14:14:49 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 047/2026/FIS/CPV
Auto de Notificação: 040/2026

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
147/2025/FIS/PPR

Assunto: Vazamento Visíveis de Água Potável – Pedra Preta/MT
Órgão destinatário: Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF
Remete: Águas de Pedra Preta
Data de abertura: 08/12/2025
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 120/2025
N.º do Ofício: 454/2025

N.º Auto de Infração:
N.º do Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º do Ofício:

Memorando n.° 096/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste, 08 de dezembro de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 147/2025/FIS/PPR.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 147/2025/FIS, o Auto de Notificação n.° 120/2025 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável no munícipio de Pedra Preta, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.08 09:05:05 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO N.º: 120/2025
Protocolo n.º: 147/2025/FIS
Referência: Relatório de Visita - Vazamentos Vísíveis de Água Potável na Rede de Distribuição – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Pedra Preta**
Endereço: **Rua Irene Biela, n. 460, Centro**
Cidade: **Pedra Preta / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT02**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Ausência de reparo nos seguintes locais: 1. HD Y12B161725 2. HD Y17S669514 3. HD A24DM0058529 4. HD Y15S369891 5. HD A04L046173 6. HD Y16S074098 7. HD Y18S334564 8. HD Y18S334490 9. HD A24DM0058971 10. HD Y12B161677 11. HD Y15S399978 12. HD A04L045908 13. HD Y17S478723 14. HD A08L277885 15. HD Y13S341750
Determinações: Executar os reparos nos locais identificados no Relatório.
Prazo para regularização: **04 (quatro) dias** para vazamentos **e 05 (cinco) dias, para as reposições asfálticas**, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.08 09:06:50 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, no dia 05 de dezembro de 2025, vistorias em diversos pontos do município de Pedra Preta/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 15 (quinze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir:



Imagem 01: HD – Y12B161725.

Imagem 02: HD – Y17S669514.

Imagem 03: HD – A24DM0058529.



Imagem 04: HD – Y15S369891.



Imagem 05: HD – A04L046173.



Imagem 06: HD – Y16S074098.

Imagem 07: HD – Y18S334564.



Imagem 08: HD – Y18S334490.



Imagem 09: HD – A24DM0058971.



Imagem 10: HD – Y12B161677.



Imagem 11: HD – Y15S399978.

000009



Imagem 12: HD – A04L045908.



Imagem 13: HD – Y17S478723.



Imagem 14: HD – A08L277885.



Imagem 15: HD – Y13S341750.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Thais Coelho Antunes - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Ofício n.º 454/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 08 de dezembro de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 120/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 120/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, no Município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

000013
CANCELADO

RE: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-08 14:51

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7815/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 12:44
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Pedra Preta/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 454/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 120/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,

--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contém informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

000014

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise

000014

CANCELADO

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Pedra Preta/MT, 15 de dezembro de 2025.

Carta APP n° 317/2025
Protocolo n° 7815/2025

A
AGIRF
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Travessia 13 de junho, n° 82, Setor Sul 11

A/C.: Prezado Srº. **Edson Gonçalves Moreira**
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 120/2025 E ANEXOS .

A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao solicitado no Auto nº 120/2025, da ocorrência de vazamentos visíveis de água na rede de distribuição de água na cidade de Pedra Preta, a Concessionária informa que os serviços e reparos de ramais de água foram todos executados conforme Protocolos de Origens e nº de Ordens de Serviços em anexo.

Hd's atendidos conforme premissas:

1. HD Y12B161725 / 2. HD Y17S669514 / 3. HD A24DM0058529
4. HD Y15S369891 / 5. HD AO4LO46173 / 6. HD Y16SO74098
7. HD Y18S334564 / 8. HD Y18S334490 / 9. HD A24DM0058971
10. HD Y12B161677 / 11. HD Y15S399978 / 12. HD AO4LO45908
13. HD Y17S478723 / 14. HD AO8L277885 / 15. HD Y13S341750

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

A Concessionária reafirma seu compromisso na prestação do serviço adequado e eficiente nos termos das legislações vigentes, de forma a agregar qualidade de vida, saúde e bem-estar a toda a população e se mantém a inteira disposição para apresentar informações adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

LYZ RCDA DBA

L.Y.Z / R.C.A / D.B.A

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 62801225 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 29/10/2025 16:25:2 **Programação:** 29/10/2025 16:25:41 **Equipe:** SBPMLT-03

Cliente: 749 - MARIA DE FATIMA V SOUZA

Solicitante: MARIA DE FATIMA V SOUZA

Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA

Protocolo de Origem: 17922/2025-1

Endereço: AV. . ANDRÉ PASSOS AMORIM,53 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: a pedido da equipe mlt 03

Informações Complementares

Início Execução: 29/10/2025 16:26 **Fim Execução:** 29/10/2025 16:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2162 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2162
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	53
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	320
Número do Lote	320
Rota	5
Sequência	320
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Profundidade do ramal	0,8 METROS
Tipo Ligação	Agua
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Ramal estourou dentro da fossa do cliente,
Foi feito um desvio pela lateral

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 64283403 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 19/11/2025 15:46:1 **Programação:** 19/11/2025 15:48:1 **Equipe:** SBPMLT-03
Cliente: 6948 - JOSE CORREIA PEREIRA GUIMARAES
Solicitante: JOSE CORREIA PEREIRA GUIMARAES
Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA
Protocolo de Origem: 19158/2025-1
Endereço: JOS JOSE SIMAR DE CARVALHO, PEDRA PRETA
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: sbpmlt-03

Informações Complementares

Início Execução: 19/11/2025 15:54 **Fim Execução:** 19/11/2025 16:00
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 1358 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1358
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CHICO SIMAO
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1620
Número do Lote	1620
Rota	22
Sequência	1620
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Profundidade do ramal	0,2 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Ramal de espera rompido

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 64923992 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada
Data de Criação: 28/11/2025 10:21:0 **Programação:** 28/11/2025 10:21:19 **Equipe:** SBPOPE-01
Cliente: 6127 - JOSE PEREIRA DE LIMA
Solicitante: JOSE PEREIRA DE LIMA
Serviço Realizado: 119005-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - CALÇADA
Protocolo de Origem: 20400/2025-1
Endereço: AV. . ARTHUR ORLATO,143 PEDRA PRETA
Motivo Não Execução:
Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura

Informações Complementares

Início Execução: 28/11/2025 13:48 **Fim Execução:** 28/11/2025 14:24
Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**
HD Retirado: **HD Instalado:**
Leitura Retirada: 2907 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2907
Serviço posteriores resposta	117026 - REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	143
Bairro	CENTRO
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	160
Número do Lote	160
Rota	13
Sequência	160
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Foi substituído o ramal?	NÃO

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado reparo de ramal calçada

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706598 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:22:42 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 3658 - MARCOS ANTONIO DA SILVA

Solicitante: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21011/2025-1

Endereço: RUA AMAMBAÍ,162 JARDIM NATUREZA PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 13:53 **Fim Execução:** 10/12/2025 14:13

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 546 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	546
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	162
Complemento	JARDIM NATUREZA
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1440
Número do Lote	1440
Rota	7
Sequência	1440
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Profundidade do ramal	0,5 METROS
1 - Precisa de reaterro posterior	Sim
Qual o material do ramal?	PEAD
Tipo Ligação	Agua

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo ramal asfalto

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706599 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:23:49 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 1087 - RAYANE RAFAELY DA SILVA

Solicitante: RAYANE RAFAELY DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21012/2025-1

Endereço: RUA D,10 COHAB PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 15:19 **Fim Execução:** 10/12/2025 16:14

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2113 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2113
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	10
Complemento	COHAB
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1510
Número do Lote	1510
Rota	1
Sequência	1510
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Utilizou o geofone?	Sim
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Profundidade do ramal	1,1 METROS
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo de ramal asfalto, observação tinha dois vazamento em dois ramal diferentes foi trocado meiometro de peade e no outro um adaptador no cano mpvc

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706600 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 12/12/2025 07:37:7 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2721 - VALDOMIRO CARDOSO

Solicitante: VALDOMIRO CARDOSO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21013/2025-1

Endereço: RUA DOURADOS,552 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 12/12/2025 08:03 **Fim Execução:** 12/12/2025 10:00

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2594 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2594
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	552
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	620
Número do Lote	620
Cota	5
Sequência	620
Quantos Metros de Rede a Equipe Substituiu?	1
Qual tipo de manutenção?	Rede
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Medida do meio fio para a rede (M) Qual diâmetro da rede?	63MM
Qual A Localização Da Rede?	EIXO - MEIO DA RUA
Qual A Profundidade Da Rede?	1,1 metros
Local do vazamento	REDE
Material Da Rede	MPVC

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo de rede no local foi trocado meio metro de cano PVC

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706602 **Ano:** 2025 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:22:42 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 2558 - MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Solicitante: MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21015/2025-1

Endereço: RUA PORTO MURTINHO,91 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução: SERVIÇO JÁ EXECUTADO

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 10:50 **Fim Execução:** 10/12/2025 10:51

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1251 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1251
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	91
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	2040
Número do Lote	2040
Rota	1
Sequência	2040
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Serviço já executado por outra equipe

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706603 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:22:42 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 1981 - TERMOSIL PEREIRA BASTO

Solicitante: TERMOSIL PEREIRA BASTO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21016/2025-1

Endereço: AV. . ARTHUR COSTA E SILVA,0 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 09:59 **Fim Execução:** 10/12/2025 10:34

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 266 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	266
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	350
Número do Lote	350
Rota	3
Sequência	350
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Profundidade do ramal	0,4 METROS
Tipo Ligação	Agua
Utilizou o geofone?	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Sim
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual o material do ramal?	PEAD

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Parecer de Campo

Parecer: Reparo ramal asfalto

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706605 **Ano:** 2025 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:22:42 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 2184 - JUSCICLEY DUARTE DE SOUZA

Solicitante: JUSCICLEY DUARTE DE SOUZA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21018/2025-1

Endereço: AV. . ARTHUR COSTA E SILVA,927 VILA FIGUEIREDO PEDRA PRETA

Motivo Não Execução: SERVIÇO JÁ EXECUTADO

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 09:53 **Fim Execução:** 10/12/2025 09:55

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 631 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	631
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	927
Complemento	VILA FIGUEIREDO
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	2470
Número do Lote	2470
Sub Lota	3
Sequência	2470
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Serviço já executado por outra equipe. Falta o reaterro

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706607 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:23:49 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 6970 - MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Solicitante: MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21020/2025-1

Endereço: RUA 03, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 13:57 **Fim Execução:** 10/12/2025 14:30

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1466 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1466
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1640
Número do Lote	1640
Rota	7
Sequência	1640
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Utilizou o geofone?	Não
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	INSTALAÇÃO FORA DO PADRÃO
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual o material do ramal?	PEAD
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Profundidade do ramal	0,9 METROS

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo derramar o asfalto observação trocamos meio metro de pead

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706608 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:23:49 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 3433 - OTA VIEIRA DA SILVA

Solicitante: OTA VIEIRA DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21021/2025-1

Endereço: RUA JUDICIÁRIO,4 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 13:21 **Fim Execução:** 10/12/2025 13:52

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1367 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1367
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	04
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	660
Número do Lote	660
ota	5
Sequência	660
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Profundidade do ramal	0,9 METROS
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo de ramal asfalto terra

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65810038 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 11/12/2025 12:44:1 **Programação:** 12/12/2025 13:32:48 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2813 - APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Solicitante: APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21022/2025-2

Endereço: RUA TANCREDO NEVES,333 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 12/12/2025 13:36 **Fim Execução:** 12/12/2025 15:22

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 485 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	485
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	333
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	150
Número do Lote	150
Rota	1
Sequência	150
Utilizou o geofone?	Não
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Profundidade do ramal	1,4 METROS
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo de ramal asfalto observação foi trocado 3 m de PEAD demorou pois o vazamento era de baixo do meio fio e estava longe

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706610 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:22:42 **Equipe:** ACVOPE-01

Cliente: 7581 - ANTONIO ESTAQUIO DA SILVA

Solicitante: ANTONIO ESTAQUIO DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21023/2025-1

Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, AO LADO DO NUMERO 81 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 08:42 **Fim Execução:** 10/12/2025 09:07

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 393 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	393
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	AO LADO DO NUMERO 81
Bairro	CENTRO
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	2850
Número do Lote	2850
ota	3
Sequência	2850
Utilizou o geofone?	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Profundidade do ramal	0,4 METROS
1 - Precisa de reaterro posterior	Sim
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo ramal

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65706611 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 08:21:5 **Programação:** 10/12/2025 08:23:49 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 5475 - ROSIMAR ALVES DOS SANTOS MORAES

Solicitante: ROSIMAR ALVES DOS SANTOS MORAES

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 21024/2025-1

Endereço: RUA JUDICIÁRIO,0 SÃO MARCOS PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A pedido Luciana Pedra : reparo ramal

Informações Complementares

Início Execução: 10/12/2025 08:29 **Fim Execução:** 10/12/2025 09:11

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1819 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1819
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Complemento	SÃO MARCOS
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	930
Número do Lote	930
Rota	5
Sequência	930
Recomposição De Pavimento Necessária?	SIM
Profundidade do ramal	1,1 METROS
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Utilizou o geofone?	Não
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual o material do ramal?	PEAD
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Tipo Ligação	Agua
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos o reparo de ramal asfalto observação foi trocado o meio metro de de pead

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2C35DE73-0C9D-497A-991B-7A2AE8EEC325
Status: Concluído
Assunto: MT2 - CT APP 317 -Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - 7815
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 61
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.129

Rastreamento de registros

Status: Original
15/12/2025 14:44:34
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 15/12/2025 14:45:35 Visualizado: 15/12/2025 14:58:48 Assinado: 15/12/2025 14:58:53
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Diego Borges Azambuja diego.azambuja@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 104.28.255.219	Enviado: 15/12/2025 14:45:34 Visualizado: 15/12/2025 15:37:16 Assinado: 15/12/2025 15:37:22
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 15/12/2025 14:45:34 Visualizado: 15/12/2025 15:14:16 Assinado: 15/12/2025 15:14:27
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.179.25 Assinado com o uso do celular	Enviado: 15/12/2025 14:45:35 Reenviado: 15/12/2025 17:01:38 Reenviado: 15/12/2025 17:03:35 Visualizado: 15/12/2025 17:11:25 Assinado: 15/12/2025 17:11:32
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.87.58.129	Enviado: 15/12/2025 14:45:35 Visualizado: 15/12/2025 15:08:06 Assinado: 15/12/2025 15:08:21
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/12/2025 14:45:36
Entrega certificada	Segurança verificada	15/12/2025 15:08:06
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/12/2025 15:08:21
Concluído	Segurança verificada	15/12/2025 17:11:32
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

CT 317 -Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - 7815

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-15 17:32

CT 317 -Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - 7815.pdf (~31 MB)

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 317 -Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - 7815

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 13:51
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7815/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC
MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 12:44
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Pedra Preta/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

ÁGUAS DE PEDRA PRETA

Pedra Preta/MT, 30 de janeiro de 2026.

Carta APP n° 33/2026
Protocolo n° 7815/2025

A
AGIRF
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Travessia 13 de junho, n° 82, Setor Sul 11

A/C.: Prezado Srº. **Edson Gonçalves Moreira**
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: *Auto de Notificação n.º 120/2025 e anexos.*

A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao solicitado no Auto nº 120/2025, da ocorrência de repavimentações de asfalto e calçada na cidade de Pedra Preta, a Concessionária informa que os serviços foram todos executados conforme Protocolos de Origens e nº de Ordens de Serviços em anexo.

Hd's atendidos conforme premissas:

1. HD Y12B161725
2. HD Y17S669514
3. HD A24DM0058529
4. HD Y15S369891
5. HD A04L046173
6. HD Y16S074098
7. HD Y18S334564
8. HD Y18S334490
9. HD A24DM0058971
10. HD Y12B161677
11. HD Y15S399978
12. HD A04L045908
13. HD Y17S478723
14. HD A08L277885
15. HD Y13S341750

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

A Concessionária reafirma seu compromisso na prestação do serviço adequado e eficiente nos termos das legislações vigentes, de forma a agregar qualidade de vida, saúde e bem-estar a toda a população e se mantém a inteira disposição para apresentar informações adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

CRM RRS RCDA
C.R.M / R.P.S / R.C.A

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 66580437 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 23/12/2025 14:57:1 **Programação:** 23/12/2025 14:57:21 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 2184 - JUSCICLEY DUARTE DE SOUZA

Solicitante: JUSCICLEY DUARTE DE SOUZA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21840/2025-1

Endereço: AV. . ARTHUR COSTA E SILVA,927 VILA FIGUEIREDO PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Gera repavimentaçao asfaltica e coloca como primeiro pra sbpmlt01 executar por favor

Informações Complementares

Início Execução: 23/12/2025 15:01 **Fim Execução:** 23/12/2025 15:09

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 631 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	631
Metragem (m²) Vala 1	3
1º Largura Da Vala (M)	1.5
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	927
Complemento	VILA FIGUEIREDO
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	2470
Número do Lote	2470
Rota	3
Sequência	2470
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local repavimentaçao asfaltica.

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65718764 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 10:41:1 **Programação:** 22/12/2025 07:43:26 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 1981 - TERMOSIL PEREIRA BASTO

Solicitante: TERMOSIL PEREIRA BASTO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21059/2025-1

Endereço: AV. . ARTHUR COSTA E SILVA,0 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21016/2025Repavimentacao asfalto - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 22/12/2025 10:20 **Fim Execução:** 22/12/2025 10:30

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 266 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	266
Metragem (m²) Vala 1	2.25
1° Largura Da Vala (M)	1.5
1° Largura Da Vala (M)	1.5
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	350
Número do Lote	350
Rota	3
Sequência	350
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local reaterro, esquadrejamento e repavimentaçao da vala

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65739239 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 14:14:0 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 3658 - MARCOS ANTONIO DA SILVA

Solicitante: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21068/2025-1

Endereço: RUA AMAMBAÍ,162 JARDIM NATUREZA PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21011/2025Repavimentacao asfalto - - Metragem da Repavimentação: 0 m e 64 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 10:07 **Fim Execução:** 09/01/2026 12:59

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 546 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	546
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	162
Complemento	JARDIM NATUREZA
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1440
Número do Lote	1440
Rota	7
Sequência	1440
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

060000 -

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A



160091

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65729273 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 11:48:2 **Programação:** 24/12/2025 08:41:31 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 7103 - ELIER FRANCISCO VICTOR SECCOTI

Solicitante: ELIER FRANCISCO VICTOR SECCOTI

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21061/2025-1

Endereço: AV. . FERNANDO CORRÊA DA COSTA, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21014/2025Repavimentacao - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 24/12/2025 08:42 **Fim Execução:** 24/12/2025 08:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 662 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	662
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	580
Número do Lote	580
Rota	3
Sequência	580
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local repavimentaçao asfaltica.

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65709616 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 09:08:2 **Programação:** 20/01/2026 08:13:36 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 7581 - ANTONIO ESTAQUIO DA SILVA

Solicitante: ANTONIO ESTAQUIO DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21028/2025-1

Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, AO LADO DO NUMERO 81 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21023/2025Repavimentacao - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 20/01/2026 15:36 **Fim Execução:** 20/01/2026 15:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 393 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	393
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Complemento	AO LADO DO NUMERO 81
Bairro	CENTRO
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	2850
Número do Lote	2850
Rota	3
Sequência	2850
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação asfáltica

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65870964 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/12/2025 07:55:2 **Programação:** 10/01/2026 06:49:3 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2558 - MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Solicitante: MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21291/2025-1

Endereço: RUA PORTO MURTINHO,91 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Y18S334490 e gera repavimentação asfalto nesse por favor

Informações Complementares

Início Execução: 10/01/2026 09:25 **Fim Execução:** 10/01/2026 10:03

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1251 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1251
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	91
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	2040
Número do Lote	2040
Rota	1
Sequência	2040
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67759964 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:14:1 **Programação:** 13/01/2026 16:23:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2813 - APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Solicitante: APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 884/2026-1

Endereço: RUA TANCREDO NEVES,333 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DO SUPERVISOR DA UNIDADE, AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 16:39 **Fim Execução:** 13/01/2026 16:58

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 500 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	500
Metragem (m²) Vala 1	2
Metragem (m²) Vala 2	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
2º Largura Da Vala (M)	2
2º Comprimento Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	333
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	150
Número do Lote	150
Rota	1
Sequência	150
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual O Número De Valas?	2
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Tipo De Calcada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de calçada

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	**Ordem de Serviço**	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65751743 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 16:16:1 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 1087 - RAYANE RAFAELY DA SILVA

Solicitante: RAYANE RAFAELY DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21078/2025-1

Endereço: RUA D,10 COHAB PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21012/2025Repavimentação - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:27 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2113 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2113
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	10
Complemento	COHAB
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1510
Número do Lote	1510
Rota	1
Sequência	1510
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65744892 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 14:31:1 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 6970 - MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Solicitante: MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21071/2025-1

Endereço: RUA 03, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21020/2025Repavimentação - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:45 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:57

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1466 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1466
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1640
Número do Lote	1640
Rota	7
Sequência	1640
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65062026 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 01/12/2025 15:07:1 **Programação:** 16/12/2025 05:08:13 **Equipe:** SBPMLT-03

Cliente: 2721 - VALDOMIRO CARDOSO

Solicitante: VALDOMIRO CARDOSO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 20514/2025-1

Endereço: RUA DOURADOS,552 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 20442/2025Repavimentação asfáltica - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 10 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 16/12/2025 10:32 **Fim Execução:** 16/12/2025 10:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2594 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2594
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	DANIEL VIEIRA DE LIMA
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	552
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	620
Número do Lote	620
Rota	5
Sequência	620
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao asfáltica

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 66186425 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 17/12/2025 09:37:1 **Programação:** 20/01/2026 14:28:45 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 3433 - OTA VIEIRA DA SILVA

Solicitante: OTA VIEIRA DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21622/2025-1

Endereço: RUA JUDICIÁRIO,4 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 20959/2025Repavimentação - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 20/01/2026 14:52 **Fim Execução:** 20/01/2026 15:08

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1367 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1367
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Anderson Pessoa da Silva Junior
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	04
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	660
Número do Lote	660
Rota	5
Sequência	660
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação asfáltica

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

Docusign Envelope ID: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A

000118

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 33BC2F66-7654-4175-90DF-3990ECB6EC8A — Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APP 33 - AGIRF - Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - Repavimentações - 7815
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 40
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2
Rubrica: 3

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.246.220

Rastreamento de registros

Status: Original
03/02/2026 11:01:39

Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 177.23.186.226	Enviado: 03/02/2026 11:03:02 Visualizado: 03/02/2026 14:29:21 Assinado: 03/02/2026 14:29:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Camila Ribeiro Machado camila.rmachado@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 03/02/2026 11:03:01 Visualizado: 03/02/2026 11:55:49 Assinado: 03/02/2026 11:56:06
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 03/02/2026 11:55:49 ID: 144d52ab-151c-4c10-afcd-6e5f4235f952		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.174.236.100	Enviado: 03/02/2026 11:03:01 Visualizado: 04/02/2026 00:26:09 Assinado: 04/02/2026 00:26:17
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.86.81.66	Enviado: 03/02/2026 11:03:03 Visualizado: 03/02/2026 12:01:40 Assinado: 03/02/2026 12:01:47
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Rodrigo Pereira Rodrigues dos Santos rodrigo.rodrigues@aegea.com.br 001236321 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RRS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.50.45.9 Assinado com o uso do celular	Enviado: 03/02/2026 11:03:02 Visualizado: 03/02/2026 11:21:35 Assinado: 03/02/2026 11:22:07
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/02/2026 11:03:03
Entrega certificada	Segurança verificada	03/02/2026 11:21:35
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/02/2026 11:22:07
Concluído	Segurança verificada	04/02/2026 00:26:17
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-02-04 10:50

CT 33 - Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - Repavimentações - 7815_compressed.pdf (~4.0 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 33 - Notificação 120 - 15 Vazamentos de Água - Repavimentações - 7815

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 13:51
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7815/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 12:44
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 454/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 120/2025 - Pedra Preta/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 019/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 147/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 120/2025/FIS, Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, em Pedra Preta para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.02.05 13:48:00 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 147/2025/FIS/PPR
Auto de Notificação: 120/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

Memorando n.° 098/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025.

De: Gerencia de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 149/2025/FIS

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 149/2025/FIS, o Auto de Notificação n.° 122/2025 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável em Peixoto de Azevedo, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.08 13:32:25 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 122/2025
Protocolo nº: 149/2025
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável – Peixoto de Azevedo/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Peixoto de Azevedo**
Endereço: **Rua Cristal, n.º 440, Centro Novo**
Cidade: **Peixoto de Azevedo/MT**
Responsável: **Eduardo Lana de Paula – Diretor Presidente MT01**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y16S438435 2. HD Y16S437517 3. HD Y16S439103 4. HD Y21G321331 5. HD Y24DM0241953 6. HD Y13S470494 7. HD Y15S430267 8. HD Y14S122442 9. HD Y20S109082 10. HD Y17S679512 11. HD A24DM0241934 12. HD A24DM0242220 13. HD A24DM0242474 14. HD Y14S123539 15. HD Y15S439802
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **04 (quatro) dias,** para vazamentos de água e **05 (cinco) dias** para reposições de asfalto, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 977/2017, Contrato de Concessão (01/09/2000), Termos de Aditivos n.º 001/2025, Termo de Convênio de Cooperação (13/06/2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020, e NBR nº 12.218/2017.
Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.08 13:35:10 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Peixoto de Azevedo/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

Fls. 149
AG. 122
Of. 456

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 01 a 08 de dezembro de 2025, vistorias em diversos pontos do município de Peixoto de Azevedo/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 15 (quinze) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y16S438435.

Imagem 02: HD – Y16S437517.

Imagem 03: HD – Y16S439103.

Imagem 04: HD – Y21G321331.

Imagem 05: HD – Y24DM0241953.

Imagem 06: HD – Y13S470494.

Imagem 07: HD – Y15S430267.

Imagem 08: HD – Y14S122442.

Imagem 09: HD – Y20S109082.

Imagem 10: HD – Y17S679512.

Imagem 11: HD – A24DM0241934.

Imagem 12: HD – A24DM0242220.

Imagem 13: HD – A24DM0242474.

Imagem 14: HD – Y14S123539.

Imagem 15: HD – Y15S439802.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025.

Ofício n.º 456/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 09 de dezembro de 2025.

Sr.
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
AEGEA MT-01
SEDE: Rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3585, Centro, Sinop/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 122/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 122/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-09 11:21

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7837/2025.Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:09
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 456/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 122/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de dezembro de 2025

Carta APX nº 196/2025
PROTOCOLO: 7837/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 456 /2025 - NOTIFICAÇÃO 122/2025 – VAZAMENTOS DE ÁGUA

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

Assunto: *Auto de Notificação n.º 122/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 122/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Em atenção à Auto Notificação nº 122/2025, informamos que todas os vazamentos de água já foram executados conforme relatório fotográfico das mesmas.

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

JT VAFDCDL

JT /VAFCL

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

	Águas de -Peixoto de Azevedo	
	SUBREGINAL: MT1	REGIONAL: R1
ÁREA:	VAZAMENTOS DE ÁGUA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – VAZAMENTOS DE ÁGUA

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1

Figura 1



Figura 2

Figura 2

Figura 3



Figura 3

Figura 4



Figura 4

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

Figura 5 | Figura 5

Figura 6 | Figura 6

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

Figura 7

Figura 7



Figura 8

Figura 8

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C



Figura 9



Figura 9



Figura 10



Figura 10

Figura 11

Figura 11



Figura 12

Figura 12

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

Figura 13

Figura 13

Figura 14

Figura 14

Docusign Envelope ID: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C

Figura 15



Figura 15

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3185B3B4-8F4D-4D65-ABEE-90093B5B471C
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APX 196 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 11
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.129

[redacted]streamento de registros

Status: Original
15/12/2025 09:54:22
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Amanda Rafaely Razuco Magno amanda.magno@aegea.com.br Coord. Jurídico Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.189.49.242	Enviado: 15/12/2025 09:54:56 Reenviado: 15/12/2025 10:03:17 Reenviado: 15/12/2025 17:05:49 Visualizado: 15/12/2025 17:09:42 Assinado: 15/12/2025 17:09:50
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jair Thomaz jair.thomaz@aegea.com.br AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta [redacted]cional), Entrar com SSO	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.42	Enviado: 15/12/2025 09:54:56 Reenviado: 15/12/2025 10:03:18 Visualizado: 15/12/2025 10:20:51 Assinado: 15/12/2025 10:21:00
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.174.232.102 Assinado com o uso do celular	Enviado: 15/12/2025 09:54:57 Reenviado: 15/12/2025 10:03:18 Visualizado: 15/12/2025 16:24:18 Assinado: 15/12/2025 16:24:25
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Victor Afonso Fernandes da Cruz de Lima victor.lima@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	VAFDCDL Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 15/12/2025 09:54:57 Reenviado: 15/12/2025 10:03:18 Visualizado: 15/12/2025 10:51:41 Assinado: 15/12/2025 10:52:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabellão	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/12/2025 09:54:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	15/12/2025 17:05:48
Envelope atualizado	Segurança verificada	15/12/2025 17:05:48
Entrega certificada	Segurança verificada	15/12/2025 10:51:41
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/12/2025 10:52:01
Concluído	Segurança verificada	15/12/2025 17:09:50

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

CT 196 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-15 17:33

CT 196 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837.pdf (~2,9 MB)

Boa Tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 196 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:21
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7837/2025.Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:09
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Docusign Envelope ID: F1BC10D7-5F6C-42DF-9AF1-41189840A921

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de janeiro de 2026

Carta APX nº 11/2026
PROTOCOLO: 7837/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 456/2025 - NOTIFICAÇÃO 122/2025 15 VAZAMENTOS DE ÁGUA - REPAVIMENTAÇÃO

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

Assunto: *Auto de Notificação n.º 122/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 122/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em atenção à Auto Notificação nº 122/2025, informamos que todas as recomposições asfálticas foram devidamente executadas, conforme o relatório fotográfico abaixo:

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

VAFCL/TSA

VAFCL /TSA

RELATORIO FOTOGRAFICO

Imagem 01: HD – Y16S438435.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 02: HD Y16S437517.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria



Imagem 03: HD – Y16S439103.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria

 Imagem 04: HD - Y21G321331.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem reparo concessionaria**
 Imagem 05: HD - Y24DM0241953.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem reparo concessionaria**
 Imagem 06: HD - Y13S470494.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem reparo concessionaria**



Imagem 07: HD – Y15S430267.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem concessionaria vazamento terra



Imagem 08: HD – Y14S122442.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria



Imagem 09: HD – Y20S109082.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem concessionaria Água jogada pelo morador



Imagem 10: HD – Y17S679512.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem concessionaria Asfalto executado



Imagem 11: HD – A24DM0241934.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 12: HD A24DM0242220.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria

Imagem 13: HD – A24DM0242474.



Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 14: HD Y14S123539.

Imagem 15: HD Y15S439802.

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F1BC10D7-5F6C-42DF-9AF1-41189840A921
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APZ 11 - Notificação 122 - 15 Repavimentação - 7837
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 7
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

[redacted]streamento de registros

Status: Original
13/01/2026 16:05:53
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Eduardo Lana de Paula Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 16:06:35 Visualizado: 13/01/2026 16:07:32 Assinado: 13/01/2026 16:07:50
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta [redacted]cional)	Lucas Alves de Oliveira Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 16:06:35 Visualizado: 13/01/2026 16:06:54 Assinado: 13/01/2026 16:06:59
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Tarcisio Freire de Oliveira e Silva tarcisio.silva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	TFOS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 16:06:35 Visualizado: 14/01/2026 10:41:00 Assinado: 14/01/2026 10:42:01
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/01/2026 10:41:00 ID: 5ca5718e-9355-43fd-aee9-ccfff842d1bd		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Victor Afonso Fernandes da Cruz de Lima victor.lima@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	VAFDCDL Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 13/01/2026 16:06:36 Visualizado: 13/01/2026 16:20:14 Assinado: 13/01/2026 16:20:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/01/2026 16:06:36
Entrega certificada	Segurança verificada	13/01/2026 16:20:14
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/01/2026 16:20:34
Concluído	Segurança verificada	14/01/2026 10:42:01

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-14 11:16

CT 11 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837.pdf.pdf (~4.5 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 11 - Notificação 122 - 15 Vazamentos - Repavimentação - 7837.pdf

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:21
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7837/2025.Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:09
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 456/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 122/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 010/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 149/2025/FIS/PEA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 122/2025/FIS, Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável, em Peixoto de Azevedo para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:50:26 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 149/2025/FIS/PEA
Auto de Notificação: 122/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

Memorando n.° 099/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 150/2025/FIS.

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 150/2025/FIS, o Auto de Notificação n.° 123/2025 e o Relatório de Visita de Reposições Asfálticas e/Calçadas em Peixoto de Azevedo, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.08 13:33:00 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 123/2025
Protocolo nº: 150/2025
Referência: Relatório de Visita - Reposição Asfáltica e/ou de Calçada – Peixoto de Azevedo/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Peixoto de Azevedo**
Endereço: **Rua Cristal, n.º 440, Centro Novo**
Cidade: **Peixoto de Azevedo/MT**
Responsável: **Eduardo Lana de Paula – Diretor Presidente MT01**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ausência de reposição asfáltica e calçada, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y14S482568 2. HD Y16S439208 3. HD A25LN0536978 4. HD Y14S122662 5. HD Y15S430396 6. HD Y24SG2267139 7. HD Y15S657069 8. HD Y25LN0536974 9. HD Y16S438535 10. HD Y23SG2288150 11. HD Rua Deodoro da Fonseca – Birro Bela Vista 12. HD Y16S438535 13. HD Y20S109182
Determinação: Executar as reposições asfálticas, calçadas e meio-fio, além dos retrabalhos nos locais identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **04 (quatro) dias** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 977/2017, Contrato de Concessão (01/09/2000), Termos de Aditivos n.º 001/2025, Termo de Convênio de Cooperação (13/06/2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 08 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.08 13:36:11 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Peixoto de Azevedo/MT

Assunto: Reposição Asfáltica e/ ou de Calçada

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade perante a comunidade e atenta aos impactos causados pela ausência de reposições asfálticas, que comprometem tanto a estética urbana quanto a fluidez do tráfego, informa que está intensificando as ações de fiscalização no município.

Nos dias 01 a 08 de dezembro de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou vistorias em diversos bairros da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, com o objetivo de verificar:

- A ausência de reposição asfáltica e/ou de calçadas após intervenções na rede de abastecimento;
- A qualidade dos serviços de recomposição já executados, observando critérios técnicos e padrões de acabamento.

Essas ações visam garantir que os serviços realizados pela concessionária estejam em conformidade com os instrumentos contratuais, respeitando os direitos da população e promovendo a segurança viária e a valorização do espaço urbano.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 13 (treze) ausências de reposições asfálticas, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y14S482568.

Imagem 02: HD – Y16S439208.

Imagem 03: HD – A25LN0536978.

Imagem 04: HD – Y14S122662.

Imagem 05: HD – Y15S430396.

Imagem 06: HD – Y24SG2267139.

Imagem 07: HD – Y15S657069.

Imagem 08: HD – Y25LN0536974.

Imagem 09: HD – Y16S438535.

Imagem 10: HD – Y23SG2288150.

Imagem 11: Rua Deodoro da Fonseca – Birro Bela Vista.

Imagem 12: HD – Y16S438535.

Imagem 13: HD – Y20S109182.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas e retrabalhos apontados neste relatório decorrem de intervenções realizadas para reparo de vazamentos na rede de abastecimento de água. A ausência ou má execução das reposições asfálticas impacta diretamente o tráfego de veículos, a segurança dos usuários das vias públicas e a estética urbana, comprometendo a qualidade do serviço prestado à população.

No que se refere aos retrabalhos, cabe à concessionária a responsabilidade de refazer as reposições asfálticas, observando os padrões técnicos exigidos, de modo a assegurar a durabilidade e a uniformidade do pavimento.

Diante das irregularidades constatadas, recomenda-se a lavratura de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para regularização, conforme previsto nos instrumentos contratuais e normativos aplicáveis.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane V. Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2025.

Ofício n.º 457/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 09 de dezembro de 2025.

Sr.
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
AEGEA MT-01
SEDE: Rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3585, Centro, Sinop/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 123/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 123/2025 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçada, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-09 11:24

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7838/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:16
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 457/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 123/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Reposição Asfáltica e/ou Calçada.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: B47D3F5D-EF77-4841-8337-B871D8658E46

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de dezembro de 2025

Carta APX nº 195/2025
PROTOCOLO: 7838/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 457/2025 - NOTIFICAÇÃO 123/2025 - RECOMPOSIÇAO ASFALTO

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

Assunto: *Auto de Notificação n.º 123/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 123/2025 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçada, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Em atenção à Auto Notificação nº 123/2025, considerando a necessidade de garantir a umidade adequada do material de recomposição, bem como assegurar a correta compactação da vala, e tendo em vista o período de chuvas, solicitamos a dilatação do prazo por mais 10 (dez) dias para a execução dos serviços.

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

JT VAFDCDL

JT /VAFCL

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B47D3F5D-EF77-4841-8337-B871D8658E46
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APX 195 - Prazo Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838.
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.129

Rastreamento de registros

Status: Original
12/12/2025 16:07:59
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Eduardo Lana de Paula Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.205.10.33 Assinado com o uso do celular	Enviado: 12/12/2025 16:08:29 Visualizado: 12/12/2025 16:08:55 Assinado: 12/12/2025 16:09:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jair Thomaz jair.thomaz@aegea.com.br AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	JT Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.42	Enviado: 12/12/2025 16:08:29 Visualizado: 12/12/2025 16:24:46 Assinado: 12/12/2025 16:25:10
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Lucas Alves de Oliveira Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 45.4.140.22	Enviado: 12/12/2025 16:08:29 Visualizado: 12/12/2025 19:55:18 Assinado: 12/12/2025 19:55:23
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Victor Afonso Fernandes da Cruz de Lima victor.lima@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 12/12/2025 16:08:29 Visualizado: 12/12/2025 16:24:42 Assinado: 12/12/2025 16:24:51

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/12/2025 16:08:30
Entrega certificada	Segurança verificada	12/12/2025 16:24:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/12/2025 16:24:51
Concluído	Segurança verificada	12/12/2025 19:55:23

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

CT 195 - Prazo Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-15 10:10

CT 195 - Prazo Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838.pdf (~576 KB)

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 195 - Prazo Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:24
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7838/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:16
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Docusign Envelope ID: B3E061F2-8642-45A3-8EE4-42CA606868A8

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de janeiro de 2026

Carta APX nº 10/2026
PROTOCOLO: 7838/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 457/2025 - NOTIFICAÇÃO 123/2025 - RECOMPOSIÇAO ASFALTO

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

Assunto: *Auto de Notificação n.º 123/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 123/2025 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçada, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em atenção à Auto Notificação nº 123/2025, informamos que todas as recomposições asfálticas foram devidamente executadas, conforme o relatório fotográfico abaixo:

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

VAFCL/TSA

VAFCL /TSA

RELATORIO FOTOGRAFICO



Imagem 01: HD – Y14S482568.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria



Imagem 02: HD – Y16S439208.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 03: HD – A25LN0536978.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria

Docusign Envelope ID: B3E061F2-8642-45A3-8EE4-42CA606868A8



Imagem 04: HD – Y14S122662.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria



Imagem 05: HD – Y15S430396.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria

Imagem 06: HD – Y24SG2267139.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria

Imagem 07: HD - Y15S657069.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 08: HD – Y25LN0536974.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 09: HD – Y16S438535.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 10: HD – Y23SG2288150.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria

Imagem 11: Rua Deodoro da Fonseca – Birro Bela Vista.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem reparo concessionaria



Imagem 12: HD Y16S438535

Imagem apontamento AGIRF



Imagem reparo concessionaria

 Imagem 13: HD Y20S109182.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem reparo concessionaria**

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B3E061F2-8642-45A3-8EE4-42CA606868A8
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APZ 10 - Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 7
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

Rastreamento de registros

Status: Original
13/01/2026 09:14:52
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Eduardo Lana de Paula Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 09:15:46 Visualizado: 13/01/2026 15:39:28 Assinado: 13/01/2026 15:39:53
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Lucas Alves de Oliveira Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 09:15:45 Visualizado: 13/01/2026 15:59:56 Assinado: 13/01/2026 16:00:06
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Tarcisio Freire de Oliveira e Silva tarcisio.silva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	TFOS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 13/01/2026 09:15:45 Visualizado: 13/01/2026 09:58:51 Assinado: 13/01/2026 09:59:43
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 13/01/2026 09:58:51 ID: f49e4b55-bbfc-4aa3-8d4b-6048ee2b6a09		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Victor Afonso Fernandes da Cruz de Lima victor.lima@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	VAFDCDL Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 13/01/2026 09:15:45 Visualizado: 13/01/2026 09:16:36 Assinado: 13/01/2026 09:16:49

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/01/2026 09:15:46
Entrega certificada	Segurança verificada	13/01/2026 09:16:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/01/2026 09:16:49
Concluído	Segurança verificada	13/01/2026 16:00:06

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

CT 10 - Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-13 18:08

CT 10 - Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838.pdf (~3.6 MB)

Boa Tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 10 - Notificação 123 - 13 Repavimentação - 7838

Gentileza acusar recebimento.

Uma imagem contendo Mapa
Descrição gerada automaticamente

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:24
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7838/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:16
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 457/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 123/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Memorando n.º 011/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 150/2025/FIS/PEA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 123/2025/FIS, relatório de visita de falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Peixoto de Azevedo para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:55:19 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

AGIRF

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 150/2025/FIS/PEA
Auto de Notificação: 123/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

Memorando n.° 105/2025- AGIRF/GFOE/DTO.

Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2025.

De: Gerência de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Técnica Operacional

Referente: Encaminhamento Processo Administrativo Fiscalizatório n. 0 159/2025/FIS

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório n.° 159/2025/FIS, o Auto de Notificação n.° 129/2025 e o Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável e Vazamentos de Esgoto em Peixoto de Azevedo, para as devidas providências.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.10 16:25:38 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.° 276/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 129/2025
Protocolo nº: 159/2025
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede Distribuição e Vazamentos de Esgoto – Peixoto de Azevedo/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Peixoto de Azevedo**
Endereço: **Rua Cristal, n.º 440, Centro Novo**
Cidade: **Peixoto de Azevedo/MT**
Responsável: **Eduardo Lana de Paula – Diretor Presidente MT01**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável e vazamentos de esgoto, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y15430152 2. HD Y24SG2267478 3. HD Y13S470984 4. HD Y13S469846 5. HD Y13S470968 6. HD Y13S469846
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e esgoto, e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **48 (quarenta e oito) horas,** para vazamentos de água e **05 (cinco) dias** para reposições de asfalto, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 977/2017, Contrato de Concessão (01/09/2000), Termos de Aditivos n.º 001/2025, Termo de Convênio de Cooperação (13/06/2025), Lei Municipal nº 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e Lei nº 14.026/2020, e NBR nº 12.218/2017.
Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.10 16:27:44 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria nº 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Peixoto de Azevedo/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, no dia 10 de dezembro de 2025, vistorias em diversos pontos do município de Peixoto de Azevedo/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis de água em diferentes trechos da rede, além de vazamentos de esgoto. Tais ocorrências evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 04 (quatro) vazamentos de água e 02 (dois) vazamentos de esgoto, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y15430152.

Imagem 02: HD – Y24SG2267478.

Imagem 03: HD – Y13S470984.

Imagem 04: HD – Y13S469846.

Imagem 05: HD – Y13S470968.

Imagem 06: HD – Y13S469846.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência dos sistemas de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam a regularidade da distribuição, e os vazamentos de esgoto provocam danos ambientais, ambos prejudicam a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, estabelecendo prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis, a fim de promover a regularização das inconformidades constatadas.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2025.

AGIRF

Ofício n.º 464/2025 – AGIRF

Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 2025.

Sr.
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente
AEGEA MT-01
SEDE: Rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3585, Centro, Sinop/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 129/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 129/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDSON GONÇALVES MOREIRA
Diretor Técnico Operacional AGIRF
Decreto Municipal n.º 5.727/2025

RE: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-11 11:53

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7909/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 10:28
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 464/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 129/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de dezembro de 2025

Carta APX nº 198/2025
PROTOCOLO: 7909/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 464 /2025 - NOTIFICAÇÃO 129/2025 – VAZAMENTOS DE ÁGUA/ESGOTO

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

> Senhor Diretor Presidente.
>
> A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 129/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.
>
> Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Em atenção ao Auto de Notificação nº 129/2025, informamos que todos os vazamentos de água e esgoto foram devidamente sanados, conforme relatório fotográfico. Esclarecemos, ainda, que as figuras 2 e 6 não correspondem a vazamentos de água/esgoto.

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

JT VAFCL

JT /VAFCL

Docusign Envelope ID: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47

	Águas de -Peixoto de Azevedo	
	SUBREGINAL: MT1	REGIONAL: R1
ÁREA:	VAZAMENTOS DE ÁGUA/ ESGOTO	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – VAZAMENTOS DE ÁGUA / ESGOTO

Docusign Envelope ID: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 apontamentos Agirf

Figura 1 vazamento executado



Figura 2 apontamentos Agirf



Figura 2 sem vazamentos no local, possível mina de água

Docusign Envelope ID: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47

Figura 3 apontamentos Agirf

Figura 3 vazamento executado



Figura 4 apontamentos Agirf

Figura 4 extravasamento executado

Docusign Envelope ID: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47

Figura 5 apontamentos Agirf

Figura 5 vazamento executado



Figura 6 apontamentos Agirf



Figura 6 sem vazamentos no local, possível mina de água

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 8F54642A-0FB8-4E17-BCBE-521274FD7C47
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APX 198 - Notificação 129 - 06 Vazamentos - 7909
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.129

[redacted]streamento de registros

Status: Original
16/12/2025 12:24:12
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Amanda Rafaely Razuco Magno amanda.magno@aegea.com.br Coord. Jurídico Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.189.207.74	Enviado: 16/12/2025 12:24:43 Reenviado: 16/12/2025 16:54:48 Reenviado: 16/12/2025 17:30:36 Reenviado: 16/12/2025 17:48:57 Reenviado: 16/12/2025 17:54:56 Reenviado: 16/12/2025 18:02:40 Visualizado: 16/12/2025 18:05:29 Assinado: 16/12/2025 18:05:29
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Jair Thomaz jair.thomaz@aegea.com.br AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta [redacted]cional), Entrar com SSO	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:18:1894:9a9c:1881:ae91:145d:d347 Assinado com o uso do celular	Enviado: 16/12/2025 12:24:44 Visualizado: 16/12/2025 12:42:33 Assinado: 16/12/2025 12:42:38
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Lucas Alves de Oliveira Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.189.49.242	Enviado: 16/12/2025 12:24:44 Reenviado: 16/12/2025 16:54:48 Reenviado: 16/12/2025 17:30:37 Visualizado: 16/12/2025 17:38:20 Assinado: 16/12/2025 17:38:26
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Victor Afonso Fernandes da Cruz de Lima victor.lima@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	VAFDCDL Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.74	Enviado: 16/12/2025 12:24:44 Visualizado: 16/12/2025 16:28:57 Assinado: 16/12/2025 16:29:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	16/12/2025 12:24:44
Envelope atualizado	Segurança verificada	16/12/2025 17:48:56
Envelope atualizado	Segurança verificada	16/12/2025 17:48:56
Entrega certificada	Segurança verificada	16/12/2025 16:28:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	16/12/2025 16:29:05
Concluído	Segurança verificada	16/12/2025 18:05:29

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

CT 198 - Notificação 129 - 06 Vazamentos - 7909

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-16 18:16

CT 198 - Notificação 129 - 06 Vazamentos - 7909.pdf (~1,6 MB)

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 198 - Notificação 129 - 06 Vazamentos - 7909

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 10:53
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7909/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 10:28
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Docusign Envelope ID: 6A48ECE9-F3A6-4B21-85B3-A0135E3DF22C

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de janeiro de 2026

Carta APX nº 08/2026
PROTOCOLO: 7909/2025

Ao Ilmo. Sr.
GLAUBER APARECIDO ALVES
Gerente de fiscalização de operação da AGIRF
Agencia municipal de regularização e fiscalização
R. Teotonio Villela nº461 - Centro,
Peixoto de Azevedo -MT, 78530-000

Assunto: OFICIO 464/2025 - 129/2025 - PROTOCOLO 159/2025 06 VAZAMENTOS - REPAVIMENTAÇÕES

A ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Peixoto de Azevedo/MT, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.629.871/0001-67, com sede administrativa na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP: 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos do Contrato de Concessão, assinado em 01 de setembro de 2000, vem, respeitosamente, informar:

Assunto: *Auto de Notificação n.º 129/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente.

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 129/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição e Vazamentos de Esgoto, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em atenção à Auto Notificação nº 129/2025, informamos que todas as recomposições asfálticas foram devidamente executadas, conforme o relatório fotográfico abaixo:

Sendo o que havia para o momento, a Concessionária se coloca à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários e renova os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Alves de Oliveira
Lucas Alves de Oliveira
Diretor Executivo

Eduardo Lana de Paula
Eduardo Lana de Paula
Diretor Presidente

JT 0F05

JT /TSA

RELATORIO FOTOGRAFICO



Imagem 01: HD – Y15430152.

Imagem apontamento AGIRF



Imagem concessionaria asfalto executado



Imagem 02: HD – Y24SG2267478.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem concessionaria sem vazamento no local

Imagem 03: HD – Y13S470984.

Imagem apontamento AGIRF

Imagem concessionaria asfalto executado

 **Imagem 04**: HD – Y13S469846.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem concessionaria desobstrução de esgoto**
Imagem 05: HD – Y13S470968.	
Imagem apontamento AGIRF	**Imagem concessionaria asfalto executado**
 **Imagem 06**: HD – Y13S469846.	
Imagem apontamento AGIRF	**Sem vazamentos no local, possível mina de água**

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6A48ECE9-F3A6-4B21-85B3-A0135E3DF22C
Status: Concluído
Assunto: MT1 - CT APX 08 - Notificação 129 - 06 Repavimentações - 7909
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Peixoto de Azevedo
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 138.255.73.128

[redacted]astreamento de registros

Status: Original
09/01/2026 11:46:20
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Jair Thomaz jair.thomaz@aegea.com.br AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	JT Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 168.121.12.42	Enviado: 09/01/2026 11:46:56 Visualizado: 09/01/2026 12:13:31 Assinado: 09/01/2026 12:13:39
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Tarcisio Freire de Oliveira e Silva tarcisio.silva@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	TFOS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.189.49.242	Enviado: 09/01/2026 11:46:57 Visualizado: 09/01/2026 19:20:28 Assinado: 09/01/2026 19:21:12
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 09/01/2026 19:20:28 ID: 1615de81-ee31-4666-a3ca-18f2c49b9700		
Eduardo Lana de Paula eduardo.paula@aegea.com.br Diretor Presidente Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Eduardo Lana de Paula Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.43.83.250	Enviado: 09/01/2026 19:21:14 Visualizado: 13/01/2026 16:08:52 Assinado: 13/01/2026 16:09:03
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Lucas Alves de Oliveira lucas.oliveira@aegea.com.br Diretor Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.174.227.105 Assinado com o uso do celular	Enviado: 09/01/2026 19:21:14 Visualizado: 12/01/2026 09:25:42 Assinado: 12/01/2026 09:25:49

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	09/01/2026 11:46:57
Entrega certificada	Segurança verificada	12/01/2026 09:25:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/01/2026 09:25:49
Concluído	Segurança verificada	13/01/2026 16:09:03

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

CT 08 - Notificação 129 - 06 Repavimentações - 7909

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-13 18:07

CT 08 - Notificação 129 - 06 Repavimentações - 7909.pdf (~1.7 MB)

Boa Tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo encaminha a CT 08 - Notificação 129 - 06 Repavimentações - 7909

Gentileza acusar recebimento.

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 10:53
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Peixoto de Azevedo

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 7909/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 10:28
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 464/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 129/2025 - Peixoto de Azevedo/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF.

Memorando n.º 012/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 159/2025/FIS/PEA.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 129/2025/FIS, Relatório de Visita de Vazamento Visíveis de Água Potável e Esgoto, em Peixoto para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 11:00:25 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 159/2025/FIS/PEA
Auto de Notificação: 129/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

CONCLUÍDO

PROTOCOLO DE ENTRADA
163/2025/FIS/CPV

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável – Campo Verde/MT
Órgão destinatário: Agência de Regulação e Fiscalização- AGIRF
Remete: Águas de Campo Verde
Data de abertura: 16/12/2025
Responsável pela abertura: Glauber Alves Moura
Canal de entrada: Departamento de Fiscalização
Responsável pela análise: Edson Gonçalves Moreira

N.º Auto de Notificação: 132/2025
N.º de Ofício: 470/2025

N.º Auto de Infração:
N.º de Ofício:

N.º Auto de Advertência:
N.º de Ofício:

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 132/2025
Protocolo nº: 163/2025
Referência: Relatório de Visita – Vazamentos Visíveis de Água Potável – Campo Verde/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Campo Verde**
Endereço: **Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro**
Cidade: **Campo Verde/MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ocorrência de vazamentos visíveis de água potável, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD Y15S363038 2. HD Y23SG2065934 3. HD A23DM0088131 4. HD A23DM0088131 5. HD Y13S470968
Determinação: Executar os reparos dos vazamentos de água e na sequência as reposições asfálticas nos locais identificadas no Relatório supracitado.
Prazo para regularização: **05 (cinco) dias** para a regularização dos vazamentos de água e de **05 (cinco) dias** para a execução das reposições asfálticas, contados a partir do vencimento do prazo para correção dos vazamentos, e a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF nº 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Normas aplicáveis: Lei Municipal n.º 711/2001; Termo de Convênio de Cooperação 01/2019; Lei Complementar nº 410/2025 que instituí AGIRF, e revoga as leis complementares 195/2016, 226/2017, 232/2018, 261/2019, 283/2020, 318/2022, 321/2022, 341/2023, 348/2023 e 386/2025; e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007.
Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.16 09:44:53 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA- GFOE

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe técnica de fiscalização da AGIRF realizou, nos dias 08 a 15 de dezembro de 2025, vistorias em diversos pontos do município de Campo Verde/MT, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede de distribuição de água.

Durante as inspeções, foram identificados vazamentos visíveis em diferentes trechos da rede, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas por parte da concessionária responsável, com vistas a:

- Minimizar perdas de água;
- Preservar os recursos hídricos;
- E assegurar a qualidade e a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, encontrou-se 05 (cinco) vazamentos de água, conforme imagens dos locais e números dos hidrômetros (HD) a seguir.

Imagem 01: HD – Y15S363038.

Imagem 02: HD – Y23SG2065934.

Imagem 03: HD – A23DM0088131.

Imagem 04: HD – A23DM0088131.

Imagem 05: HD – Y13S470968.

3. CONCLUSÃO

Verificou-se que os vazamentos de água potável identificados durante as vistorias comprometem de forma significativa a eficiência do sistema de abastecimento, ocasionando perdas expressivas que afetam tanto a distribuição regular quanto a qualidade do serviço prestado à população.

Diante desse cenário, torna-se necessária a emissão de Auto de Notificação, com a definição de prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis, visando à regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externo

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização.
- Eduardo Ricardo Alexandrino - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025.

Ofício n.º 471/2025 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 133/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 133/2025 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou de Calçada, no Município de Campo Verde/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.16 10:07:24 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

Ofício n.º 470/2025 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 132/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 132/2025 e Relatório de Visita de Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição, no Município de Campo Verde/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.16 10:07:24 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 470/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 132/2025 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-16 18:06

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8033/2025.Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:03
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 470/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 132/2025 - Campo Verde/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Campo Verde/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 470/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 132/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Vazamentos Visíveis de Água Potável na Rede de Distribuição.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

ÁGUAS DE
CAMPO VERDE

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2026.

Carta ACV nº 9/2025
Protocolo nº 8033/2025

AO. Ilmº Srº Glauber Aparecido
Alves Moura Gerente de
Fiscalização e Operação
Externo-AGIRF

Ref.: Auto de Notificação nº 132/2025 e Anexos.

Assunto: Vazamento de Água Potável na Distribuição.

A **ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, nº 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Em atenção ao Auto de Notificação nº 132/2025 e ao Relatório de Vistoria de Vazamento de Água Potável na Distribuição encaminhada por esse órgão, informamos que os reparos foram devidamente realizados por essa concessionária.

Para fins de comprovação, encaminhamos anexa nesta oportunidade as documentações pertinentes às execuções dos serviços, Ordens de Serviços: 1515_2026, 1578_2026, 1584_2026, 1511_2026, 1520_2026, 1507_2026, 1519_2026, 1503_2026, 1515_2026.

Reiteramos nosso compromisso com a prestação de serviços eficientes e qualidade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

LYZ/RCA/MCBP

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67736349 **Ano:** 2026 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 13/01/2026 13:31:1 **Programação:** 13/01/2026 13:33:8 **Equipe:** ACVOPE-02

Cliente: 590 - MARLENE DA SILVA SANTOS

Solicitante: MARLENE DA SILVA SANTOS

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1503/2026-1

Endereço: RUA FORTALEZA (LOT CAMPO REAL),167 Q.27 L.17 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução: SERVIÇO JÁ EXECUTADO

Obs. Abertura da OS: ACVOPE-02

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 13:34 **Fim Execução:** 13/01/2026 13:37

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 886 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	886
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	167
Complemento	Q.27 L.17
Bairro	CENTRO
Setor	6
Zona	6
Número da Quadra	1940
Número do Lote	1940
Cota	21
Sequência	1940
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto executado em os anterior a pedido da agirff.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67743181 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 14:34:2 **Programação:** 13/01/2026 14:34:47 **Equipe:** ACVOPE-02

Cliente: 36209 - JOSIMARE VIEIRA DA SILVA

Solicitante: JOSIMARE VIEIRA DA SILVA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1515/2026-1

Endereço: RUA MEDIANEIRA (LOT JD CAMPO VERDE II),385 Q-G L-01 A CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: gera uma os de reparo de ramal asfalto e manda em primeiro para acvope02

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 14:39 **Fim Execução:** 13/01/2026 14:54

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 343 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	343
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	385
Complemento	Q-G L-01 A
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	895
Número do Lote	895
Rota	17
Sequência	895
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual o material do ramal?	MPVC
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Utilizou o geofone?	Não
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem
Profundidade do ramal	0,1 METROS

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto executado a pedido da agirf.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67744924 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 15:02:12 **Programação:** 13/01/2026 15:08:27 **Equipe:** ACVOPE-02

Cliente: 10855 - ARNO SCHLOSSER

Solicitante: ARNO SCHLOSSER

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1519/2026-1

Endereço: RUA MEDIANEIRA (LOT JD CAMPO VERDE II),535 QGL24 AP 03 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ACVOPE-02

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 15:09 **Fim Execução:** 13/01/2026 15:20

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 67 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	67
Serviço posteriores resposta	117025 - REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²;
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	535
Complemento	QGL24 AP 03
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	770
Número do Lote	770
Rota	17
Sequência	770
Utilizou o geofone?	Não
Qual O Motivo Que Ocasionou O Vazamento?	TUBULAÇÃO ANTIGA (DESGASTE)
Recomposição De Pavimento Necessária?	NÃO
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua
1 - Precisa de reaterro posterior	Não
Profundidade do ramal	0,1 METROS
Qual o material do ramal?	MPVC
Exposição da Rede	Rede abaixo do solo
Qual tipo de manutenção?	Ramal/Sondagem

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto executado a pedido da agirf.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67739052 **Ano:** 2026 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 13/01/2026 13:42:1 **Programação:** 13/01/2026 13:42:46 **Equipe:** ACVOPE-02

Cliente: 34009 - KLEBERSON DE ALMEIDA

Solicitante: KLEBERSON DE ALMEIDA

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1507/2026-1

Endereço: RUA MEDIANEIRA (LOT JD CAMPO VERDE II),0 Q- H L-05 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução: SERVIÇO JÁ EXECUTADO

Obs. Abertura da OS: ACVOPE-02

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 14:00 **Fim Execução:** 13/01/2026 14:02

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 756 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	756
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	396
Complemento	Q- H L-05
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	910
Número do Lote	910
Cota	17
Sequência	910
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto executado em os anterior...a pedido da agirf.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67741226 **Ano:** 2026 **Status:** Encerrada com Ocorrência

Data de Criação: 13/01/2026 14:15:3 **Programação:** 13/01/2026 14:18:20 **Equipe:** ACVOPE-02

Cliente: 33803 - DANIELLI SOUZA CIESLIK

Solicitante: DANIELLI SOUZA CIESLIK

Serviço Realizado: 119002-REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO

Protocolo de Origem: 1511/2026-1

Endereço: RUA RONDONIA (LOT S LOURENCO),459 Q: 22 L:17 DIONALDO CAMPO VERDE

Motivo Não Execução: IMÓVEL A VENDA/ALUGUEL

Obs. Abertura da OS: ACVOPE-02

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 14:19 **Fim Execução:** 13/01/2026 14:21

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 605 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	605
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	459
Complemento	Q: 22 L:17 DIONALDO
Bairro	SAO LOURENCO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	2170
Número do Lote	2170
Sub Lota	2
Sequência	2170
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Reparo de ramal asfalto executado em o.s anterior..pedido da agirf.

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67747314 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 15:22:1 **Programação:** 14/01/2026 09:50:54 **Equipe:** ACVOPE-05

Cliente: 10855 - ARNO SCHLOSSER

Solicitante: ARNO SCHLOSSER

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1520/2026-1

Endereço: RUA MEDIANEIRA (LOT JD CAMPO VERDE II),535 QGL24 AP 03 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 1519/2026Necessário fazer repavimentacao de asfalto - Metragem da Repavimentação: 4 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 2 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 10:24 **Fim Execução:** 14/01/2026 11:26

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 67 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	67
Metragem (m²) Vala 1	4
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	535
Complemento	QGL24 AP 03
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	770
Número do Lote	770
Rota	17
Sequência	770
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto executado IMAGEM 2

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67814640 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 14:05:2 **Programação:** 14/01/2026 14:06:2 **Equipe:** ACVOPE-05

Cliente: 1401 - JOSE MARIA RODRIGUES

Solicitante: JOSE MARIA RODRIGUES

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1584/2026-1

Endereço: RUA AMAZONAS (LOT S LOURENCO),440 Q31 L16 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ope05

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:08 **Fim Execução:** 14/01/2026 14:10

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 724 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	724
Metragem (m²) Vala 1	0
1º Largura Da Vala (M)	0
1º Largura Da Vala (M)	0
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	440
Complemento	Q31 L16
Bairro	SAO LOURENCO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	820
Número do Lote	820
Rota	2
Sequência	820
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao já executada pela prefeitura IMAGEM 4

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67805632 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 13:18:2 **Programação:** 14/01/2026 13:19:10 **Equipe:** ACVOPE-05

Cliente: 590 - MARLENE DA SILVA SANTOS

Solicitante: MARLENE DA SILVA SANTOS

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1578/2026-1

Endereço: RUA FORTALEZA (LOT CAMPO REAL),167 Q.27 L.17 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ope05

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 14:34 **Fim Execução:** 14/01/2026 14:37

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 886 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	886
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	167
Complemento	Q.27 L.17
Bairro	CENTRO
Setor	6
ona	6
Número da Quadra	1940
Número do Lote	1940
Rota	21
Sequência	1940
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto executado
IMAGEM 1

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67805656 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 14/01/2026 13:19:0 **Programação:** 14/01/2026 13:19:10 **Equipe:** ACVOPE-05

Cliente: 34009 - KLEBERSON DE ALMEIDA

Solicitante: KLEBERSON DE ALMEIDA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 1579/2026-1

Endereço: RUA MEDIANEIRA (LOT JD CAMPO VERDE II),0 Q- H L-05 CAMPO VERDE

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: ope05

Informações Complementares

Início Execução: 14/01/2026 13:48 **Fim Execução:** 14/01/2026 13:51

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 756 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	756
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	396
Complemento	Q- H L-05
Bairro	JARDIM CAMPO VERDE
Setor	2
Zona	2
Número da Quadra	910
Número do Lote	910
Rota	17
Sequência	910
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentacao de asfalto executado IMAGEM 3

Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea | **Ordem de Serviço** | aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 25DCFF48-3BC8-4C83-B041-0D04DADE64EC
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT ACV 9 - Notificação 132 - 05 Vazamentos - Repavimentações - 8033
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Campo Verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 37
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.244.201

Rastreamento de registros

Status: Original
15/01/2026 16:10:13
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 15/01/2026 16:11:33 Visualizado: 15/01/2026 18:31:28 Assinado: 15/01/2026 18:31:33
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.152.182.96 Assinado com o uso do celular	Enviado: 15/01/2026 16:11:32 Visualizado: 15/01/2026 16:22:59 Assinado: 15/01/2026 16:23:38
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
maria claudia maria.pivetta@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 15/01/2026 16:11:32 Visualizado: 15/01/2026 17:29:48 Assinado: 15/01/2026 17:30:21
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 15/01/2026 17:29:48 ID: 88b0e268-7343-4018-8b0f-d79ef0ee1939		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 15/01/2026 16:11:33 Visualizado: 15/01/2026 18:29:05 Assinado: 15/01/2026 18:29:15
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 143.105.25.246 Assinado com o uso do celular	Enviado: 15/01/2026 16:11:34 Visualizado: 15/01/2026 19:15:51 Assinado: 15/01/2026 19:16:12
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/01/2026 16:11:34
Entrega certificada	Segurança verificada	15/01/2026 19:15:51
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/01/2026 19:16:12
Concluído	Segurança verificada	15/01/2026 19:16:12

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 470/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 132/2025 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-19 12:21

CT 9 - Notificação 132 - 05 Vazamentos - Repavimentações - 8033.pdf (~23 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Campo Verde encaminha a CT 9 - Notificação 132 - 05 Vazamentos - Repavimentações - 8033

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:06
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 470/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 132/2025 - Campo Verde/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8033/2025.Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:03
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 470/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 132/2025 - Campo Verde/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 016/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 163/2026/FIS/CPV.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 132/2026/FIS, relatório de visita de vazamento e falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Campo Verde para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.23 15:48:33 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 163/2025/FIS/CPV
Auto de Notificação: 132/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO Nº: 133/2025
Protocolo nº: 164/2025
Referência: Relatório de Visita - Reposição Asfáltica e/ou de Calçada – Campo Verde/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Campo Verde**
Endereço: **Avenida Florianópolis, n. 392 - Centro**
Cidade: **Campo Verde/MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente – MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ausência de reposição asfáltica e calçada, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: 1. HD A24DM0576154 2. HD A24DM0576154 3. HD A24DM0576154 4. HD Rua Flavio Lens 5. HD Y16S441280 6. HD A24DM0509434 7. HD Y17S478540 8. HD A24DM0576247 9. HD Y18S270537 10. HD Y22G973945 11. HD Y15S098857 12. HD A23DM0087359 13. HD A23DM0087356 14. HD Y22G352091 15. HD Y22G972883 16. HD A24DM0576259 17. HD Y21S198608
Determinação: Executar as reposições asfálticas, calçadas e meio-fio, além dos retrabalhos nos locais identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 711/2001; Termo de Convênio de Cooperação 01/2019; Lei Complementar nº 410/2025 que instituí AGIRF, e revoga as leis complementares 195/2016, 226/2017, 232/2018, 261/2019, 283/2020, 318/2022, 321/2022, 341/2023, 348/2023 e 386/2025; e Art. 2º da Lei Federal n.º 11.445/2007.

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2025.

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.16 10:05:38 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Campo Verde/MT

Assunto: Reposição Asfáltica e/ou de Calçada e Retrabalho

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA - GFOE

fls. 164
AN. 183
02 471

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade perante a comunidade e atenta aos impactos causados pela ausência de reposições asfálticas, que comprometem tanto a estética urbana quanto a fluidez do tráfego, informa que está intensificando as ações de fiscalização no município.

Nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou vistorias em diversos bairros da cidade de Campo Verde/MT, com o objetivo de verificar:

- A ausência de reposição asfáltica e/ou de calçadas após intervenções na rede de abastecimento;
- A qualidade dos serviços de recomposição já executados, observando critérios técnicos e padrões de acabamento.

Essas ações visam garantir que os serviços realizados pela concessionária estejam em conformidade com os instrumentos contratuais, respeitando os direitos da população e promovendo a segurança viária e a valorização do espaço urbano.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 10 (dez) ausências de reposição asfáltica e 07 (sete) retrabalhos, conforme imagens dos locais e dos números dos hidrômetros a seguir.

Imagem 01: HD – A24DM0576154.

Imagem 02: HD – A24DM0576154.

Imagem 03: HD – A24DM0576154.

Imagem 04: Rua Flavio Lens.

Imagem 05: HD – Y16S441280.

Imagem 06: HD – A24DM0509434.

Imagem 07: HD – Y17S478540.

Imagem 08: HD – A24DM0576247.

Imagem 09: HD – Y18S270537.



Imagem 10: HD – Y22G973945.

Imagem 11: HD – Y15S098857.

Imagem 12: HD – A23DM0087359.

Imagem 13: HD – A23DM0087356.



Imagem 14: HD – Y22G352091.



Imagem 15: HD – Y22G972883.

Imagem 16: HD – A24DM0576259.

Imagem 17: HD – Y21S198608.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os serviços de reposições asfálticas e retrabalhos apontados neste relatório decorrem de intervenções realizadas para reparo de vazamentos na rede de abastecimento de água. A ausência ou má execução das reposições asfálticas impacta diretamente o tráfego de veículos, a segurança dos usuários das vias públicas e a estética urbana, comprometendo a qualidade do serviço prestado à população.

No que se refere aos retrabalhos, cabe à concessionária a responsabilidade de refazer as reposições asfálticas, observando os padrões técnicos exigidos, de modo a assegurar a durabilidade e a uniformidade do pavimento.

Diante das irregularidades constatadas, recomenda-se a lavratura de Auto de Notificação, com a concessão de prazo para regularização, conforme previsto nos instrumentos contratuais e normativos aplicáveis.

RE: Ofício nº 471/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 133/2025 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-16 18:10

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8035/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 471/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 133/2025 - Campo Verde/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Campo Verde/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 471/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 133/2025/FIS;
- Relatório de Visita: Reposição Asfáltica e de Calçada.

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: E0172ED3-CEE3-43FD-9030-EF7406DFA91A

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2026.

Carta CV n° 471/2025
Protocolo n° 8035/2025

Ilmo. Sr.
GLAUBER APARARECIDO ALVES MOURA
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO AGIRF
AGÊNCIA REGULADORA AGIRF

Assunto: Auto de notificação N° 133/2025

A ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.830.575/0001-92, com sede na Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, CEP 78.840-000, Campo Verde/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, conforme o Contrato de Concessão, assinado em 29 de novembro de 2001 com o Município, em atenção à Carta de Informações Preliminares, nos termos que segue.

Em atenção ao ofício encaminhado por esta respeitável AGÊNCIA REGULADORA AGIRF referente as repavimentação visíveis, conforme constado no relatório.

A Concessionária Águas de Campo Verde informa que foi designada equipe técnica ao endereço informado para a execução dos devidos pavimento, sobre as **ordens de serviços** de **N° 49022/2025, N° 49274/2025, N° 1086/2026, N° 1083/2026, N° 1080/2026, N° 1087/2026, N° 1088/2026, N° 1081/2026, N° 1090/2026, N° 1082/2026, N° 1050/2026, N° 1023/2026, N° 992/2026, N° 980/2026, N° 819/2026, N° 817/2026, N° 818/2026, cujo** a OS seguem em anexo para os devidos fins.



Docusign Envelope ID: E0172ED3-CEE3-43FD-9030-EF7406DFA91A













Nossa natureza movimenta a vida.

Av. Florianópolis, 392 - Centro
CEP 78840-000 - Campo Verde-MT

aegeamt
aegeamt.com.br

Docusign Envelope ID: E0172ED3-CEE3-43FD-9030-EF7406DFA91A















Docusign Envelope ID: E0172ED3-CEE3-43FD-9030-EF7406DFA91A

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

LYZ/RCA/MCBP

docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E0172ED3-CEE3-43FD-9030-EF7406DFA91A
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT CV 471 - Notificação 133 - 17 Repavimentações - 8035
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Aguas de Campo Verde
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 2
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 5
Rubrica: 3
CEDOC R1
Assinatura guiada: Ativado
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.244.201

Rastreamento de registros

Status: Original
15/01/2026 15:02:53
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Leticia Yule leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	LY Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 15/01/2026 15:04:18 Visualizado: 15/01/2026 15:04:33 Assinado: 15/01/2026 15:04:44
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
maria claudia maria.pivetta@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	MC Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 15/01/2026 15:04:19 Visualizado: 15/01/2026 15:22:41 Assinado: 15/01/2026 15:22:58
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 15/01/2026 15:22:41 ID: 6563fad9-50ec-430c-bf8f-83bb95b58666		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	RCDA Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 170.80.60.8	Enviado: 15/01/2026 15:04:19 Visualizado: 15/01/2026 15:45:21 Assinado: 15/01/2026 15:45:32
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 15/01/2026 15:45:34 Visualizado: 15/01/2026 18:32:40 Assinado: 15/01/2026 18:32:46
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 143.105.25.246 Assinado com o uso do celular	Enviado: 15/01/2026 15:45:34 Visualizado: 15/01/2026 19:12:13 Assinado: 15/01/2026 19:12:43
[redacted]nos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
[redacted]elope enviado	Com hash/criptografado	15/01/2026 15:04:19
Entrega certificada	Segurança verificada	15/01/2026 19:12:13
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/01/2026 19:12:43
Concluído	Segurança verificada	15/01/2026 19:12:43
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

RE: Ofício nº 471/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 133/2025 - Campo Verde/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-16 11:11

CT 471 - Notificação 133 - 17 Repavimentações - 8035.pdf (~1.3 MB)

Bom dia!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Campo Verde encaminha a CT 471 - Notificação 133 - 17 Repavimentações - 8035

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:10
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 471/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 133/2025 - Campo Verde/MT

Boa tarde!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Campo Verde

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8035/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 17:06
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 471/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 133/2025 - Campo Verde/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 006/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 164/2025/FIS/CPV.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 133/2025/FIS, relatório de visita de Falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Campo Verde para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:18:11 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 164/2025/FIS/CPV
Auto de Notificação: 133/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

NOTIFICAÇÃO

AUTO N.º: 134/2025
Protocolo n.º: 167/2025/FIS
Referência: Relatório de Visita – Reposição Asfáltica e/ou Calçada e Retrabalho – Pedra Preta/MT

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Empresa: **Águas de Pedra Preta**
Endereço: **Rua Irene Biela, n. 460, Centro**
Cidade: **Pedra Preta / MT**
Responsável: **Arildo Viana – Diretor Presidente MT2**
CONSTATAÇÃO
A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF, no uso de suas atribuições legais e regulatórias, vem, por meio desta, notificar a ausência de reposição asfáltica, calçada e retrabalho, conforme constatado no Relatório de Visita, em anexo.
Não conformidades: Ausência de reposições asfálticas e/ou calçada nos seguintes locais: 1. HD Y12B161786 2. HD Y17S669514 3. HD A04L046173 4. HD Y18S334490 5. HD Y15S399978 6. HD A04L045906 7. HD Y17S678695 8. HD A24DM0058529 9. HD Y16S074094 10. HD Y17S478819 11. HD Y16S074098 12. HD A24DM0058971 13. HD A24DM0058971 14. HD Y12B161677 15. HD Y13S341456
Determinação: Executar as reposições asfálticas, calçadas e meio-fio, além dos retrabalhos nos locais identificados no relatório supracitado.
Prazo para regularização: **10 (dez) dias,** a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VI, da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Prazo para manifestação: **24 (vinte e quatro) horas** após o prazo de regularização, a contar do recebimento deste, nos termos do artigo 10º, § 1º, inciso VII e artigo 11º, ambos da Resolução AGIRF n.º 019/2025.
Norma aplicável: Lei Municipal n.º 342/2003, Contrato de Concessão n.º 098/2003, Edital de Concorrência n.º 001/2003, Termos de Aditivos n.º 001/2007, 001/2013 e 001/2022, Termo de Convênio de Cooperação 01/2022, Lei Municipal n.º 410/2025 (revogou a Lei n.º 195/2016), Resolução AGIRF n.º 019/2025, Leis Federais n.º 11.445/2007, 7.214/2010 e 14.026/2020.
Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2025. GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153 Dados: 2025.12.17 16:29:40 -04'00' Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF Portaria n.º 276/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Pedra Preta/MT

Assunto: Reposição Asfáltica e/ou Calçada e Retrabalho

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNO - GFOE

DEZEMBRO / 2025

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A AGIRF, ciente de sua responsabilidade perante a comunidade e atenta aos impactos causados pela ausência de reposições asfálticas, que comprometem tanto a estética urbana quanto a fluidez do tráfego, informa que está intensificando as ações de fiscalização no município.

No dia 17 de dezembro de 2025, a equipe de fiscalização da AGIRF realizou vistorias em diversos bairros da cidade de Pedra Preta/MT, com o objetivo de verificar:

- A ausência de reposição asfáltica e/ou de calçadas após intervenções na rede de abastecimento;
- A qualidade dos serviços de recomposição já executados, observando critérios técnicos e padrões de acabamento.

Essas ações visam garantir que os serviços realizados pela concessionária estejam em conformidade com os instrumentos contratuais, respeitando os direitos da população e promovendo a segurança viária e a valorização do espaço urbano.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

Após vistoria, constatou-se 11 (onze) ausências de reposição asfáltica, 01 (uma) ausência de reposição de calçada e 03 (três) retrabalhos, conforme imagens e números dos hidrômetros (HD) dos locais, a seguir:

Imagem 01: HD – Y12B161786.



Imagem 02: HD – Y17S669514.

Imagem 03: HD – A04L046173.



Imagem 04: HD – Y18S334490.

Imagem 05: HD – Y15S399978.

Imagem 06: HD – A04L045906.

Imagem 07: HD – Y17S678695.

Imagem 08: HD – A24DM0058529.



Imagem 09: HD – Y16S074094.

Imagem 10: HD – Y17S478819.

Imagem 11: HD – Y16S074098.

Imagem 12: HD – A24DM0058971.

Imagem 13: HD – A24DM0058971.

Imagem 14: HD – Y12B161677.

Imagem 15: HD – Y13S341456.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a ausência de pavimentação asfáltica, apontados neste relatório, são resultados de reparos de vazamentos, ligações novas de água e/ou esgoto. Dessa forma, afetando diretamente a estética da cidade, segurança e o tráfego de veículos.

Diante disso, deve-se lavrar Auto de Notificação, bem como concessão de prazo para regularização.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA AGIRF

- Thaís Coelho Antunes – Agente de Fiscalização.
- Dayane V. Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

Ofício n.º 473/2025 – AGIRF

Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2025.

Sr.
Arildo Viana
Diretor Presidente
AEGEA MT-02
SEDE: Rua Londrina, 249, Centro, Primavera do Leste/MT

Assunto: *Auto de Notificação n.º 134/2025 e anexos.*

Senhor Diretor Presidente,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Auto de Notificação n.º 134/2025 e Relatório de Visita de Reposição Asfáltica e/ou Calçada e Retrabalho, no Município de Pedra Preta/MT.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2025.12.18 08:13:04 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

RE: Ofício nº 473/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 134/2025 - Pedra Preta/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2025-12-18 09:36

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8065/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 08:27
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 473/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 134/2025 - Pedra Preta/MT

Prezados (as),

Encaminhamos, em anexo, o relatório acompanhado do respectivo Auto de Notificação, referente às não conformidades identificadas no município de Pedra Preta/MT, conforme verificado pelo Setor de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação e Fiscalização – AGIRF.

Anexo:

- Ofício nº 473/2025 - AGIRF;
- Auto de Notificação nº 134/2025/FIS;
- Relatório de Visita: *Reposição Asfáltica, Calçada e Retrabalho.*

Atenciosamente,
--

AGIRF

Dayane V. Lopes Araújo
Coordenadora Executiva
(66) 3401-9555
www.agirf.com.br
dayanevieira@agirf.com.br
Travessa 13 de junho, nº 82, Setor Sul II,
Barra do garças - MT, CEP nº 78600 - 102
CNPJ nº 27.836.166/0001-07

Esta mensagem contêm informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

This message contains confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it.

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Pedra Preta/MT, 13 de janeiro de 2026.

Carta APP n° 13/2026
Protocolo n° 8065/2025

A
AGIRF
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Travessia 13 de junho, n° 82, Setor Sul 11

A/C.: Prezado Srº. **Edson Gonçalves Moreira**
Diretor Técnico Operacional AGIRF

Ref.: *Auto de Notificação n.º 134/2025 e anexos.*

A **ÁGUAS DE PEDRA PRETA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, CEP 78.795-000, Centro, Pedra Preta/MT, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao solicitado no Auto nº 134/2025, da ocorrência de repavimentações de asfalto e calçada na cidade de Pedra Preta, a Concessionária informa que os serviços foram todos executados conforme Protocolos de Origens e nº de Ordens de Serviços em anexo.

Hd's atendidos conforme premissas:

1. HD Y12B161786 / 9. HD Y16S074094
2. HD Y17S669514 / 10. HD Y17S478819
3. HD A04L046173 / 11. HD Y16S074098
4. HD Y18S334490 / 12. HD A24DM0058971
5. HD Y15S399978 / 13. HD A24DM0058971
6. HD A04L045906 / 14. HD Y12B161677
7. HD Y17S678695 / 15. HD Y13S341456
8. HD A24DM0058529

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

A Concessionária reafirma seu compromisso na prestação do serviço adequado e eficiente nos termos das legislações vigentes, de forma a agregar qualidade de vida, saúde e bem-estar a toda a população e se mantém a inteira disposição para apresentar informações adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,

Arildo Paulo Viana Junior
Diretor Presidente

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo

LYZ RCDA DBA

L.Y.Z / R.C.A / D.B.A

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67359071 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 07/01/2026 19:16:2 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 6317 - MARIA FERREIRA GRAPIUNA

Solicitante: MARIA FERREIRA GRAPIUNA

Serviço Realizado: 117036-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M² - SUBS. RAMAL

Protocolo de Origem: 300/2026-1

Endereço: RUA JUDICIÁRIO,0 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Repavimentação agirf

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 08:38 **Fim Execução:** 09/01/2026 08:56

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 801 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	801
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	935
Número do Lote	935
Rota	5
Sequência	935
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67744682 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 14:58:0 **Programação:** 13/01/2026 14:58:22 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 4719 - GILMAR BRAS RECK

Solicitante: GILMAR BRAS RECK

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 874/2026-1

Endereço: RUA JOAO PASSOS AMORIM,854 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Colocar essa repavimentação como primeiro sbpmlt-02 demanda da aGlr

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 15:07 **Fim Execução:** 13/01/2026 15:24

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 473 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	473
Metragem (m²) Vala 1	6
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	854
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1115
Número do Lote	1115
Rota	3
Sequência	1115
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de assalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 67759964 **Ano:** 2026 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 13/01/2026 16:14:1 **Programação:** 13/01/2026 16:23:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2813 - APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Solicitante: APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Serviço Realizado: 117026-REPAVIMENTAÇÃO - CALÇADA

Protocolo de Origem: 884/2026-1

Endereço: RUA TANCREDO NEVES,333 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DO SUPERVISOR DA UNIDADE, AGIRF

Informações Complementares

Início Execução: 13/01/2026 16:39 **Fim Execução:** 13/01/2026 16:58

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 500 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	500
Metragem (m²) Vala 1	2
Metragem (m²) Vala 2	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
2º Largura Da Vala (M)	2
2º Comprimento Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	333
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	150
Número do Lote	150
Rota	1
Sequência	150
Qual O Número De Valas?	2
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual O Tipo De Calcada?	CALCADA TIPO CIMENTO COMUM

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de calçada

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65810899 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 11/12/2025 12:50:20 **Programação:** 11/12/2025 12:51:28 **Equipe:** SBPMLT-03

Cliente: 2721 - VALDOMIRO CARDOSO

Solicitante: VALDOMIRO CARDOSO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21055/2025-2

Endereço: RUA DOURADOS,552 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: A PEDIDO DA VANESSA DO GRUPO DE PEDRA PRETA - PROGROMA¿O: Preciso que gera repavimenta¿ asfalto

Informações Complementares

Início Execução: 11/12/2025 14:13 **Fim Execução:** 11/12/2025 14:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2594 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2594
Metragem (m²) Vala 1	6
1º Largura Da Vala (M)	3
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	552
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	620
Número do Lote	620
Rota	5
Sequência	620
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim

Parecer de Campo

Parecer: Repavimentaçao asfáltica

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65718764 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 10:41:1 **Programação:** 22/12/2025 07:43:26 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 1981 - TERMOSIL PEREIRA BASTO

Solicitante: TERMOSIL PEREIRA BASTO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21059/2025-1

Endereço: AV. . ARTHUR COSTA E SILVA,0 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21016/2025Repavimentacao asfalto - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 22/12/2025 10:20 **Fim Execução:** 22/12/2025 10:30

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 266 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	266
Metragem (m²) Vala 1	2.25
1° Largura Da Vala (M)	1.5
1° Largura Da Vala (M)	1.5
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	S/N
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	350
Número do Lote	350
Rota	3
Sequência	350
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local reaterro, esquadrejamento e repavimentaçao da vala

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65729273 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 11:48:2 **Programação:** 24/12/2025 08:41:31 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 7103 - ELIER FRANCISCO VICTOR SECCOTI

Solicitante: ELIER FRANCISCO VICTOR SECCOTI

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21061/2025-1

Endereço: AV. . FERNANDO CORRÊA DA COSTA, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21014/2025Repavimentacao - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 24/12/2025 08:42 **Fim Execução:** 24/12/2025 08:53

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 662 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	662
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	580
Número do Lote	580
Rota	3
Sequência	580
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local repavimentaçao asfaltica.

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65739239 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 14:14:0 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 3658 - MARCOS ANTONIO DA SILVA

Solicitante: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21068/2025-1

Endereço: RUA AMAMBAÍ,162 JARDIM NATUREZA PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21011/2025Repavimentacao asfalto - - Metragem da Repavimentação: 0 m e 64 cm - Espessura Vala 1: 0.03 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 10:07 **Fim Execução:** 09/01/2026 12:59

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 546 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	546
Metragem (m²) Vala 1	1
1° Largura Da Vala (M)	1
1° Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	162
Complemento	JARDIM NATUREZA
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	1440
Número do Lote	1440
Rota	7
Sequência	1440
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea

Ordem de Serviço

aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65744892 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 14:31:1 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 6970 - MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Solicitante: MICHELLY KARLA DE SOUZA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21071/2025-1

Endereço: RUA 03, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21020/2025Repavimentação - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:45 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:57

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1466 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1466
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1640
Número do Lote	1640
Rota	7
Sequência	1640
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

000038

CANCELADO

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65751743 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 10/12/2025 16:16:1 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 1087 - RAYANE RAFAELY DA SILVA

Solicitante: RAYANE RAFAELY DA SILVA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21078/2025-1

Endereço: RUA D,10 COHAB PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21012/2025Repavimentação - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 09:27 **Fim Execução:** 09/01/2026 09:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2113 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2113
Metragem (m²) Vala 1	1
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	10
Complemento	COHAB
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	1510
Número do Lote	1510
Rota	1
Sequência	1510
Qual O Número De Valas?	1
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65809146 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 11/12/2025 12:31:0 **Programação:** 24/12/2025 00:22:17 **Equipe:** SBPMLT-03

Cliente: 749 - MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUZA

Solicitante: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUZA

Serviço Realizado: 120004-REATERRO DE VALAS - ASFALTO (MANUTENÇÃO DE ÁGUA)

Protocolo de Origem: 21235/2025-1

Endereço: AV. . ANDRÉ PASSOS AMORIM,53 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Sem observação de abertura

Informações Complementares

Início Execução: 24/12/2025 09:16 **Fim Execução:** 24/12/2025 09:18

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 2174 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	2174
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	1
Nome do usuário que reordenou	Deyse Trindade Bento
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	53
Bairro	CENTRO
Setor	4
Zona	4
Número da Quadra	320
Número do Lote	320
Rota	5
Sequência	320
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Espessura deixada no reaterro para o pavimento Vala 1	10cm

Parecer de Campo

Parecer: reaterro de vala

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65844808 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 11/12/2025 16:05:1 **Programação:** 10/01/2026 06:49:20 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 7079 - MARIA DE LOUDES DA SILVA BRAGA

Solicitante: MARIA DE LOUDES DA SILVA BRAGA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21286/2025-1

Endereço: RUA CARNAUBEIRA, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21233/2025Repavimentação necessária - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 10/01/2026 07:59 **Fim Execução:** 10/01/2026 09:19

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 801 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	801
Metragem (m²) Vala 1	8
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	4
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Bairro	CENTRO
Setor	5
Zona	5
Número da Quadra	1490
Número do Lote	1490
Rota	7
Sequência	1490
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Registro Fotográfico





Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65870964 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/12/2025 07:55:2 **Programação:** 10/01/2026 06:49:3 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2558 - MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Solicitante: MARIA HELOISA LOPES SILVA ROMANO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21291/2025-1

Endereço: RUA PORTO MURTINHO,91 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Y18S334490 e gera repavimentação asfalto nesse por favor

Informações Complementares

Início Execução: 10/01/2026 09:25 **Fim Execução:** 10/01/2026 10:03

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 1251 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	1251
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	1
1º Largura Da Vala (M)	2
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	91
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	2040
Número do Lote	2040
Rota	1
Sequência	2040
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 65927142 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 12/12/2025 15:24:2 **Programação:** 09/01/2026 08:19:10 **Equipe:** SBPMLT-02

Cliente: 2813 - APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Solicitante: APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA PIO

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21306/2025-1

Endereço: RUA TANCREDO NEVES,333 PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: Solicitação registrada em campo a partir da: 21022/2025Repavimentação - - Metragem da Repavimentação: 1 m e 00 cm - Espessura Vala 1: 1 cm;

Informações Complementares

Início Execução: 09/01/2026 14:00 **Fim Execução:** 09/01/2026 15:42

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 485 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	485
Metragem (m²) Vala 1	2
1º Largura Da Vala (M)	2
1º Largura Da Vala (M)	1
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	333
Bairro	CENTRO
Setor	3
Zona	3
Número da Quadra	150
Número do Lote	150
Rota	1
Sequência	150
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Tipo Ligação	Agua e Esgoto
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Não

Parecer de Campo

Parecer: Realizamos a repavimentação de asfalto

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

Ordem de Serviço

Id da Atividade: 66613581 **Ano:** 2025 **Status:** Finalizada

Data de Criação: 24/12/2025 10:27:1 **Programação:** 24/12/2025 10:27:32 **Equipe:** SBPMLT-01

Cliente: 7293 - SONIA PASSELE RAMOS DE SOUZA

Solicitante: SONIA PASSELE RAMOS DE SOUZA

Serviço Realizado: 117025-REPAVIMENTAÇÃO - ASFALTO ACIMA DE 1M²

Protocolo de Origem: 21851/2025-1

Endereço: RUA HELIO COSTA GARCIA, PEDRA PRETA

Motivo Não Execução:

Obs. Abertura da OS: sbpmlt01

Informações Complementares

Início Execução: 24/12/2025 10:31 **Fim Execução:** 24/12/2025 10:38

Lacre Retirado: **Lacre Instalado:**

HD Retirado: **HD Instalado:**

Leitura Retirada: 854 **Leitura Instalação:**

Formulário de Perguntas em Campo

Pergunta	Resposta
Última Leitura Do Hidrometro	854
Metragem (m²) Vala 1	6
1° Largura Da Vala (M)	2
1° Largura Da Vala (M)	3
Utilização	RESIDENCIAL NORMAL
Número do Imóvel	108
Bairro	CENTRO
Setor	1
Zona	1
Número da Quadra	1030
Número do Lote	1030
Rota	5
Sequência	1030
Qual tipo de asfalto usado?	Frio
Qual O Número De Valas?	1
Foram verificadas as condições de segurança para a realização dos serviços?	Sim
Tipo Ligação	Agua e Esgoto

Parecer de Campo

Parecer: Foi realizado no local repavimentaçao asfaltica.

Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico



Docusign Envelope ID: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13

aegea	Ordem de Serviço	aegea

Registro Fotográfico







docusign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B375B0EE-EA11-4033-B112-7D55FB730A13
Status: Concluído
Assunto: MT2 CT APP 13 - Notificação 134 - 15 Repavimentações - 8065
Nº Contrato Sistêmico (SAP): 55
Nº Contrato Jurídico: 55
Unidade de Negócio AEGEA:
GU00 - R1/MS
Nome do Fornecedor: Águas de Pedra Preta
Tipo de documento: Outros documentos
Envelope fonte:
Documentar páginas: 46
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Rubrica: 3
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
CEDOC R1
Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 56,5, sala 602, Tombadouro
Indaiatuba, São Paulo 13340-600
cedoc@aguasguariroba.com.br
Endereço IP: 160.19.244.201

[redacted]streamento de registros

Status: Original
14/01/2026 10:01:41
Portador: CEDOC R1
cedoc@aguasguariroba.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Diego Borges Azambuja diego.azambuja@aegea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 104.28.255.219	Enviado: 14/01/2026 10:08:58 Visualizado: 14/01/2026 12:52:31 Assinado: 14/01/2026 12:52:42
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Leticia Yule Zavarizzi leticia.zavarizzi@aegea.com.br Gerente de Operações AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta [redacted]cional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 10:08:58 Visualizado: 14/01/2026 10:45:49 Assinado: 14/01/2026 10:46:16
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Renato Campos do Amaral renato.amaral@aegea.com.br Gerente de serviços Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 10:08:58 Visualizado: 14/01/2026 14:29:25 Assinado: 14/01/2026 14:29:34
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Arildo Paulo Viana Junior arildo.viana@aegea.com.br Diretor Presidente AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 131.221.182.149	Enviado: 14/01/2026 14:29:37 Visualizado: 14/01/2026 14:41:17 Assinado: 14/01/2026 14:41:25
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
Robson Luiz Cunha robson.cunha@aegea.com.br Direto Executivo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	 Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 186.209.217.9	Enviado: 14/01/2026 14:29:38 Visualizado: 14/01/2026 15:23:05 Assinado: 14/01/2026 15:23:16
[redacted]nos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
[redacted]elope enviado	Com hash/criptografado	14/01/2026 10:08:58
Entrega certificada	Segurança verificada	14/01/2026 15:23:05
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/01/2026 15:23:16
Concluído	Segurança verificada	14/01/2026 15:23:16
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

RE: Ofício nº 473/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 134/2025 - Pedra Preta/MT

De Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Para dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cópia Presidente <presidente@agirf.com.br>, Operacional <operacional@agirf.com.br>, Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Data 2026-01-15 17:56

CT 13 - Notificação 134 - 15 Repavimentações - 8065.pdf (~29 MB)

Boa tarde!

Prezados (as),

O CEDOC da Águas de Pedra Preta encaminha a CT 13 - Notificação 134 - 15 Repavimentações - 8065

Gentileza acusar recebimento.,

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 08:36
Para: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: RE: Ofício nº 473/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 134/2025 - Pedra Preta/MT

Bom Dia!

Prezado (a)

O CEDOC da Águas de Pedra Preta

Acusamos o recebimento e foi protocolado pelo número 8065/2025. Caso tenha alguma solicitação poderá encaminhar através do e-mail: cedoc.mt@aegea.com.br

CEDOC

MT1: Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Carlinda, Guarantã, Novo Progresso, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Vera

MT2: Barra do Garças, Confresa, Campo Verde, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera, Jangada, Jauru, Porto Esperidião, Diamantino, Nortelândia e São José

CEDOC.MT@AEGEA.COM.BR

De: dayanevieira@agirf.com.br <dayanevieira@agirf.com.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 08:27
Para: Cedoc - AEGEA MT PA <cedoc.mt@aegea.com.br>
Cc: Presidente <presidente@agirf.com.br>; Operacional <operacional@agirf.com.br>; Gerencia.f.o E <gerencia.f.o.e@agirf.com.br>
Assunto: Ofício nº 473/2025/AGIRF - Auto Notificação nº 134/2025 - Pedra Preta/MT

Prezados (as),

Memorando n.º 008/2026 – AGIRF/GFOE/DPR.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2026.

De: Gerente de Fiscalização e Operação Externa

Para: Diretoria Presidencial

Referente: *Encaminha Processo Administrativo Fiscalizatório n.º 167/2025/FIS/PPR.*

Prezado,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Processo Administrativo Fiscalizatório e Auto de Notificação n.º 134/2025/FIS, relatório de visita de Falta de reposição asfáltica e/ou de calçada, em Campo Verde para arquivamento.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153

Assinado de forma digital por GLAUBER APARECIDO ALVES MOURA:69322805153
Dados: 2026.01.17 10:33:35 -04'00'

Gerente de Fiscalização e Operação Externo AGIRF
Portaria n.º 276/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF
CNPJ: 27.836.166/0001-07

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Protocolo de Entrada: 167/2025/FIS/PPR
Auto de Notificação: 134/2025

Após curso normal do Processo Administrativo não havendo recurso pendente, determinações e ou obrigações a serem cumpridas, determino que seja arquivado o presente auto na forma e moldes prescritos em lei.

Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2026.

FERNANDO SALDANHA FARIAS
Diretor Presidente AGIRF
Decreto n.º 5.726/2025

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Barra do Garças - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

• Lauro Tony Afonso de Abreu – Agente de Fiscalização.

• Weine Reiner Lira Duarte – Agente de Fiscalização.

• Edson Melo Candido – Agente de Fiscalização.

• Henrique Gonçalves Pereira – Agente de Fiscalização.

• André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenação de Saneamento.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Barra do Garças.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 40 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitorados 840 (oitocentas e quarenta) medições de pressão e registradas resumidamente no quadro 01 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 10 mca	12	1
Pressão entre 10 e 50 mca	732	87
Pressão maior que 50 mca	96	12
Total monitorado	840	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1 Gráfico de monitoramento de janeiro/ 2026.



Gráfico 02 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 03 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 09 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 10 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 16.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 17.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 18.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 19.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 20.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 21.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 22.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 23.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 24.



Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 25.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 26.



Gráfico 28 - Monitoramento de Pressão do PCP 27.



Gráfico 29 - Monitoramento de Pressão do PCP 28.



Gráfico 30 - Monitoramento de Pressão do PCP 29.



Gráfico 31 - Monitoramento de Pressão do PCP 30.



Gráfico 32 - Monitoramento de Pressão do PCP 31.



Gráfico 33 - Monitoramento de Pressão do PCP 32.



Gráfico 34 - Monitoramento de Pressão do PCP 33.



Gráfico 35 - Monitoramento de Pressão do PCP 34.



Gráfico 36 - Monitoramento de Pressão do PCP 35.



Gráfico 37 - Monitoramento de Pressão do PCP 36.



Gráfico 38 - Monitoramento de Pressão do PCP 37.



Gráfico 39 - Monitoramento de Pressão do PCP 38.



Gráfico 40 - Monitoramento de Pressão do PCP 39.



Gráfico 41 - Monitoramento de Pressão do PCP 40.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com 87% de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais e falta de energia elétrica; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7.1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 10/01/2026.



Imagem 03: Comunicado à população – 24/01/2026.



Imagem 04: Comunicado à população – 29/01/2026.

7.2 Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	PALMARES	SALVADOR CARBONI	Y23SG2237626
PCP 02	PALMARES	AV. JK	Y21S199845
PCP 03	NOVO HORIZONTE	RUA RUBI	Y21S199469
PCP 04	SÃO JOSÉ	R. UNIVERSITÁRIA	Y22G184647
PCP 05	CIDADE JARDIM	RUA 12	Y18S344255
PCP 06	SÃO JOSÉ	RUA RUBI	Y17T064559
PCP 07	JARDIM DOS IPÊS	RUA C 9	Y15S345681
PCP 08	VILA MARIA	AV BRASIL	Y23SG2240448
PCP 09	VILA MARIA	RUA E	Y15S789117
PCP 10	NOVA BARRA DO GARÇAS	RUA MATRINCHÃ	Y22G186504
PCP 11	NOVA BARRA NORTE	SÃO SALVADOR	Y22SG2005897
PCP 12	NOVA BARRA SUL	SANTA LUZIA	Y22SG2004673
PCP 13	NOVA BARRA SUL	RUA VATICANO	Y22SG2004840
PCP 14	TOLEDO	AV PEDRO F. DÉO	Y22G185832
PCP 15	NOVA BARRA SUL	MAJOR OTAVIO PITALUGA	Y15S488795
PCP 16	TAMBORI	RUA W 05	Y23SG2236741
PCP 17	OURO FINO	AV PRINCIPAL	A23DM0091411
PCP 18	CRISTINO CORTÊS	RUA SÃO SEBASTIÃO	Y17T064324
PCP 19	SENNA MARQUES	RUA JOÃO DAVI DE CAMPOS	Y22SG2006155
PCP 20	ZECA RIBEIRO	AV ZECA RIBEIRO	Y22SG20055897
PCP 21	JARDIM PITALUGA	CORONEL FRANCISCO ESTEVES	Y22G539793
PCP 22	SANTO ANTÔNIO	31 DE MARÇO	Y14S939532
PCP 23	SANTO ANTÔNIO	RUA 28	Y23SG2238698
PCP 24	SANTO ANTÔNIO	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	Y22G539657
PCP 25	CENTRO	RUA GOIÁS	Y16S233297
PCP 26	CAMPINAS	RAIMUNDO MELO	A23DM72266880
PCP 27	CENTRO	RUA XAVANTE	Y22G539295
PCP 28	UNIÃO	RUA GOIÁS	Y23SG2239110
PCP 29	SETOR DERMAT	RUA DOMINGOS MARIANO	Y23SG2237028
PCP 30	JARDIM PARAISO	RUA A	Y15S266931
PCP 31	JARDIM AMAZÔNIA 1	AV JK	A23DM7226854
PCP 32	JARDIM PARAISO	RUA GIRASSÓIS	Y16S471191
PCP 33	MANGUEIRAS	AV GOIABEIRA	Y19S503044
PCP 34	MANGUEIRAS	RUA CASEMIRO DA SILVA AGUIAR	A24DM068048
PCP 35	BNH	RUA RIO NEGRO	Y22G186679
PCP 36	ANCHIETA	RUA 09	A24DM067404
PCP 37	RECANTO DAS ACASSIAS	RUA GIRASSÓIS	Y16S30700
PCP 38	ANCHIETA	RUA 16	Y22G185601
PCP 39	SERRA AZUL	ALAMEDA DO BOUGAVILES	Y21S199323
PCP 40	RESIDENCIAL AGUAS QUENTES	PARK DAS AGUAS QUENTES	Y21S199357

Quadro 02 – Endereço dos PCP 's em Barra do Garças/MT.



Imagem 05 – Distribuição dos PCP ’s em Barra do Garças/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Canarana - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Pablo Henrik Alves Egewarth - Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenador do Saneamento.
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação Interna.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Canarana-MT.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 10 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 a 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 200 (duzentas) medições de pressão, registradas no período da manhã e 200 (duzentas), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ JANEIRO- /2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 10 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	199	99,5
Pressão maior que 40 mca	1	0,5
Total monitorado	200	100,0

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 9 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	200	100,0
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	200	100,0

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 9 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	399	99,7
Pressão maior que 40 mca	1	0,3
Total monitorado	400	100,0

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

5. GRÁFICOS

5.1 Gráficos de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com 99,8% de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7.1. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CANARANA			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	JD.PANORAMA	RUA BARRA DO GARÇAS	Y18S251758
PCP 02	BELA VISTA	RUA PALMITINHO	Y17S826025
PCP 03	JD.CURITIBA	RUA MIRAGUAI	Y18S282933
PCP 04	NOVA CANARANA	TRÊS PASSOS	Y17S948530
PCP 05	MORADA DO VALE	SÃO BONIFACIO	Y24SG2272599
PCP 06	IPÊ PREMIUM	SETOR INDUSTRIAL	Y24SG2688596
PCP 07	JD.TORPICAL	CARAZINHO	Y18S283337
PCP 08	CENTRO	MIRAGUAÍ	Y171031104
PCP 09	JD.TROPICAL II	GARIBALDI	Y18S189760
PCP 10	NOVA CANARANA	RUA PLANALTO	A19S502237

Quadro 04 – Endereço dos PCP 's em Canarana/MT.

Imagem 02 – Distribuição dos PCP ’s em Canarana/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Confresa - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Cezar Gawenda - Agente de Fiscalização.
- André Cavalcanti de Albuquerque – Coordenador de Saneamento
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação Interna

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Confresa.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 16 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 a 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 320 (trezentos e vinte) medições de pressão, registradas no período da manhã e 320 (trezentos e vinte) no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ JANEIRO- /2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	2	0,6
Pressão entre 0 e 10 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	318	99,4
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	320	100,0

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	4	1,3
Pressão entre 0 e 9 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	316	98,8
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	320	100,0

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	6	0,9
Pressão entre 0 e 9 mca	0	0,0
Pressão entre 10 e 40 mca	634	99,1
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	640	100,0

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão nos dois períodos.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.

.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 28 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 29 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 30 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 31 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 32 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 33 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 34 - Monitoramento de Pressão do PCP 16.



Gráfico 35 - Monitoramento de Pressão do PCP 16.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (99,1%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas por manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:

Imagem 02: Comunicado à população – 12/01/2026.



Imagem 03: Comunicado à população – 18/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CONFRESA			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	VILA NOVA	Rua A	Y24SG2135101
PCP 02	RESIDENCIAL BABINSKI	Rua Lazaro Nogueira	Y16S437755
PCP 03	CIDADE NOVA	Rua R 31	Y20S097096
PCP 04	ECO PARK	Rua Projetada 12	Y22G196421
PCP 05	TRIUNFO	Rua 9	Y18S331405
PCP 06	ARCO IRIS 2	Rua A -12	Y22G196270
PCP 07	ARCO IRIS	Rua Rio Gameleira	Y21S200938
PCP 08	JARDIM PLANALTO	Rua Canelinha Escola Central	Y24LN0237620
PCP 09	SETOR DA SAÚDE	Rua São Carlos	Y14S489471
PCP 10	SETOR MORADA NOVA	Av Ulisses Guimarães	Y17T06714
PCP 11	SETOR MORADA DO NOVA 3	Rua Sananduva	Y18S331329
PCP 12	SETOR SANTA LUZIA	Rua Vista Alegre	Y18S331386
PCP 13	JARDIM DO ÉDEN	Rua da Paz	A23DM0236248
PCP 14	JARDIM DO ÉDEN	Rua 2	Y15S094046
PCP 15	CENTRO	Rua Helena B. Cunha	Y16S239866
PCP 16	SETOR ELDORADO	Rua Sul	Y20S097166

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Confresa/MT.



Imagem 04 – Distribuição dos PCP's em Confresa/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Campo Verde - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Douglas Nunes dos Santos - Agente de Fiscalização.
- Eduardo Ricardo Alexandrino - Agente de Fiscalização.
- Dayane V. Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Campo Verde-MT.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 12 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 227 (duzentos e vinte e sete) medições de pressão, registradas no período da manhã e 240 (duzentos e quarenta), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	53	23
Pressão entre 10 e 40 mca	173	76
Pressão maior que 40 mca	1	1
Total monitorado	227	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	72	30
Pressão entre 10 e 40 mca	167	70
Pressão maior que 40 mca	1	0
Total monitorado	240	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	125	27
Pressão entre 10 e 40 mca	340	73
Pressão maior que 40 mca	2	0
Total monitorado	467	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



12

Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com 73% de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 19/01/2026.

Imagem 03: Comunicado à população – 26/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: CAMPO VERDE			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	BURITIS	RUA OLÍMPIO JULIO BALKEN, 87	Y15S667135
PCP 02	VALE DO SOL	RUA JUÍNA, 657	Y23SG2065668
PCP 03	GREENVILLE	RUA K, 1289	Y16S442321
PCP 04	JUPIARA	RUA FLECHA, 692	Y17T064068
PCP 05	SÃO LOURENÇO	RUA ACRE, 298	Y22G190762
PCP 06	CIDADE ALTA	AV. SÃO CRISTOVÃO, 630	Y22G974417
PCP 07	SANTA ROSA	RUA DEIVIDI HIROYUKI KAZAMA, 622	Y17S478136
PCP 08	CENTRO	AV. PORTO ALEGRE, 375	Y16S442455
PCP 09	CIDADE ALTA 2	RUA ANDORINHA, 782	Y17T061721
PCP 10	CENTRO	RUA SÃO SALVADOR, 1.500	Y15S560659
PCP 11	GREENVILLE 2	RUA M2, S/N	Y21S198988
PCP 12	VALE DO SOL	RUA BLUMENAU, 1858	Y23SG2066775

Quadro 04 – Endereços dos PCP's em Campo Verde/MT

Imagem 04 – Distribuição dos PCP's em Campo Verde/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Município - Diamantino - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- José Arribamar da Costa Filho - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Diamantino.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 10 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 15 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 100 (cem) medições de pressão, registradas no período da manhã e 105 (cento e cinco), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO - 2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	3	3
Pressão entre 10 e 40 mca	97	97
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	100	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO - 2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	4	4
Pressão entre 10 e 40 mca	101	96
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	105	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO JANEIRO - 2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	7	3
Pressão entre 10 e 40 mca	198	97
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	205	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (97%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7.1. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: DIAMANTINO			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	Coabi Morunbi	RUA REAL MADRI ESQUINA COM RUA A	A24DM0243653
PCP 02	centro	RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA ESQ. COM ALM. BATISTA DAS NEVES	Y16S450068
PCP 03	bairro da ponte	RUA FREI MANUEL ESQUINA COM A RUA DA DELEGACIA	Y17S477710
PCP 04	bairro pedregal	RUA DOIS ESQUINA COM A RUA SEIS	Y16S450155
PCP 05		RUA 5 BENTO PORTO	Y17T062776
PCP 06	centro	RUA MADEIRA ESQUNA COM RUA E	Y16S450661
PCP 07	jardin guarana	RUA AMIZADE ESQUINA COM RUA JOÃO PESSOA	Y16S450548
PCP 08	Novo Diamantino	RUA PADRE ALOYSIO EQUINA AV. MARGINAL	Y15S098319
PCP 09	novo Diamantino	RUA CAMBARA ESQUINA COM RUA SUCUPIRA	A255SG0112013
PCP 10	novo Diamantino	RUA APARECIDA DO NORTE ESQ. AV. DOM ALONSO	A24DM0242908

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Diamantino/MT.



Imagem 02 – Distribuição dos PCP's em Diamantino/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Guarantã do Norte - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Marcos Antônio de Souza - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Guarantã do Norte.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 15 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:

Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 06 e 26 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 210 (duzentos e dez) medições de pressão, registradas no período da manhã e 225 (duzentos e vinte cinco), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - DEZEMBRO/2025		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	14	7
Pressão entre 10 e 40 mca	196	93
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	210	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - DEZEMBRO/2025		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	3	1
Pressão entre 10 e 40 mca	222	99
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	225	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO MONITORAMENTO DE PRESSÃO - DEZEMBRO/2025		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	17	4
Pressão entre 10 e 40 mca	418	96
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	435	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 28 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 29 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 30 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 30 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 31 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 31 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (96%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca podem ter ocasionadas pelas manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 04/01/2026.

Imagem 03: Comunicado à população – 13/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	BAIRRO	ENDEREÇO	HD
PCP 01	JARDIM VITORIA	RUA PORTO VELHO	Y25LN0346299
PCP 02	JARDIM ARAGUAIA	RUA RIO FORTUNA	Y23SG2281959
PCP 03	JARDIM VITORIA	RUA BOA VISTA	Y15S408558
PCP 04	OURO VERDE	RUA CORBELIA	A24DM0240172
PCP 05	SETOR INDUSTRIAL	RUA DA SAUDADE	Y24SG2477154
PCP 06	CENTRO	RUA INHARE	A25SG01132003
PCP 07	Eco Park	Rua Osmar de Andrade	Y24SG2067681
PCP 08	CIDADE NOVA	JEQUITIBA	Y16S431534
PCP 09	JARDIM DAS PALMEIRAS	RUA DAS BROMELIAS	Y25LN0345909
PCP 10	BAIRRO ALIANÇA	RUA DOS PEQUIS	A24DM0240410
PCP 11	CIDADE NOVA	AVENIDA PAU BRASIL	Y15S406966
PCP 12	CIDADE NOVA	RUA DAS AMENDOEIRAS	A24DM0240146
PCP 13	BAIRRO SANTA MARTA	AV NSSA SENHORA APARECIDA	Y17867T193
PCP 14	TREZE DE MAIO	RUA DAS CASTANHEIRAS	Y23SG2281826
PCP 15	COTREL	RUA BEM TE- VIS	Y16S431030

Quadro 04 – Endereços dos PCP's em Guarantã do Norte/MT.

Imagem 04 – Distribuição dos PCP's em Guarantã do Norte/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Paranatinga - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Marcelo Vinícius Bogo - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Paranatinga.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 10 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 150 (cento e cinquenta) medições de pressão, registradas no período da manhã e 167 (cento e sessenta e sete) no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	0	0
Pressão entre 10 e 40 mca	149	99
Pressão maior que 40 mca	1	1
Total monitorado	150	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	15	9
Pressão entre 10 e 40 mca	152	91
Pressão maior que 40 mca	0	0
Total monitorado	167	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DEMONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO - 2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	15	5
Pressão entre 10 e 40 mca	301	95
Pressão maior que 40 mca	1	0
Total monitorado	317	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (95%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas por manutenção emergencial; o comunicado está no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 24/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PARANATINGA			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	Bica D'agua	RUA OSMAR GUIMARÃES ESQUINA COM JUVENAL M. CLAUDINO	A24DM0608938
PCP 02	Novo Horizonte	RUA ACACIA ESQUINA COM APOLONIO B. DE MELO	Y18S270984
PCP 03	Vista Alegre	AV. PERIMETRAL NORTE ESQUINA COM A TRAVESSA ERECHIM	A24DM0608777
PCP 04	Panorama	RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM A MONTEIRO LOBATO	A159378943
PCP 05	União	RUA VINTE E NOVE DE JUNHO ESQUINA COM RUA IPIRANGA	Y16S453740
PCP 06	Concórdia	R. CURITIBA	Y16S453934
PCP 07	Concórdia	RUA JOÃO PESSOA ESQUINA COM RUA PARÁ	Y19S411234
PCP 08	Concórdia	RUA PROJETADA 2	Y22G537826
PCP 09	Rui Barbosa	RUA ALCENIR GALVÃO	A23DM0235516
PCP 10	Cibrazen	RUA PALINA LOPES DA COSTA	A15S380024

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Paranatinga/MT.

Imagem 03 – Distribuição dos PCP's em Paranatinga/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Peixoto de Azevedo - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Douglas Borges Silva - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Peixoto de Azevedo.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 10 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 12 a 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 140 (cento e quarenta) medições de pressão, registradas no período da manhã e 150 (cento e cinquenta) no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	14	10
Pressão entre 10 e 40 mca	124	89
Pressão maior que 40 mca	2	1
Total monitorado	140	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	8	5
Pressão entre 10 e 40 mca	139	93
Pressão maior que 40 mca	3	2
Total monitorado	150	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO - 2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,00
Pressão entre 0 e 09 mca	22	7,59
Pressão entre 10 e 40 mca	263	90,69
Pressão maior que 40 mca	5	1,72
Total monitorado	290	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (91%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 16/01/2026.



Imagem 03: Comunicado à população – 21/01/2026.

Imagem 04: Comunicado à população – 22/01/2026.

Imagem 05: Comunicado à população – 25/01/2026.



Imagem 06: Comunicado à população – 29/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PEIXOTO DE AZEVEDO			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	BELA VISTA	R. NOVO AMBURGO ESQ. CA TV. J	A24DM0241636
PCP 02	SANTA ISABEL	RUA TANGARÁ ESQ. AV. A	Y25LN0346913
PCP 03	AEROPOTO	RUA MARANHÃ	Y21SG1495789
PCP 04	BIRRO NOVO	RUA BELÉM ESQUINA COM ARACAJÚ	Y14S520575
PCP 05	CENTRO ANTIGO	RUA JULIO CAMPOS ESQ. marechal Deod.	Y16S536959
PCP 06	MÃE DE DEUS	RUA PARAGUAI ESQUINA COM A 1 DE OUTUBRO	Y14S122730
PCP 07	LIBERDADE	RUA ALAGOAS	Y16S439356
PCP 08	JERUSALÉM	RUA PEDRO ALVES CABRAL ESQUINA COM A MAGDALA	Y16S469192
PCP 09	ALVORADA	RUA A BERNADES	Y16S436517
PCP 10	CENTRO NOVO	RUA TEOTONIO VILELA	Y15S656940

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Peixoto de Azevedo/MT.

Imagem 07 – Distribuição dos PCP's em Peixoto de Azevedo/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Pedra Preta - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Thaís Coelho Antunes - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Pedra Preta.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 12 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 29 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 228 (duzentos e vinte e oito) medições de pressão, registradas no período da manhã e 222 (duzentos e vinte e dois), no período da tarde, conforme resumido nos quadros 01, 02 e 03 a seguir:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	6	3
Pressão entre 0 e 10 mca	64	28
Pressão entre 10 e 40 mca	149	65
Pressão maior que 40 mca	9	4
Total monitorado	228	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	2	1
Pressão entre 0 e 10 mca	42	19
Pressão entre 10 e 40 mca	158	71
Pressão maior que 40 mca	20	9
Total monitorado	222	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	8	2
Pressão entre 0 e 10 mca	106	24
Pressão entre 10 e 40 mca	307	68
Pressão maior que 40 mca	29	6
Total monitorado	450	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (68%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Águas de Pedra Preta – Manutenção Emergencial

05/01/2026 Comunicados Comunicados Águas de Pedra Preta

A Águas de Pedra Preta informa que, devido a uma manutenção emergencial no Poço Tubular Profundo (PTP 01), poderá ocorrer baixa pressão nesta segunda-feira (05.01), nos bairros Centro, Vila Goiás, Três Irmãos, São Sebastião, Casa Branca, Jardim Natureza e Jardim Mato Grosso.

A previsão é que o serviço seja finalizado até às 12h, com retorno gradativo do abastecimento de água.

A Águas de Pedra Preta pede a compreensão dos moradores pelo transtorno causado e orienta que adotem a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App.

Imagem 02: Comunicado à população – 05/01/2026.



Imagem 03: Comunicado à população – 10/01/2026.



Águas de Pedra Preta – Manutenção Emergencial

12/01/2026 Comunicados Comunicados Águas de Pedra Preta

A Águas de Pedra Preta informa que, devido a uma manutenção emergencial na rede de distribuição de água, na Rua 7 de Setembro, poderá ocorrer baixa pressão nesta segunda-feira (12.01), nos bairros Centro, Vila Goiás, Três Irmãos, São Sebastião, Casa Branca, Jardim Natureza e Jardim Mato Grosso.

A previsão é que o serviço seja finalizado até às 19h, com retorno gradativo do abastecimento de água.

A Águas de Pedra Preta pede a compreensão dos moradores pelo transtorno causado e orienta que adotem a prática de consumo consciente, evitando o desperdício.

Para mais informações, a concessionária está à disposição pelo atendimento no 0800 647 6060 (Call Center e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App.

Imagem 04: Comunicado à população – 12/01/2026.

Imagem 05: Comunicado à população – 22/01/2026.

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	URUPÊS (MINI - ESTADIO)	Rua Salvador s/n	Y15S366528
PCP 02	TRÊS IRMÃOS	Rua 7 de setembro s/n	Y17S367266
PCP 03	MORUMBI	Rua A	Y15S341792
PCP 04	COAB	Rua D quadra 14 , lote 14	Y15S366524
PCP 05	CENTRO	Rua Porto Murtinho, n° 20	Y18S334505
PCP 06	SÃO SEBASTIÃO	Rua Natal Lopes nº 93	Y17S480359
PCP 07	SÃO MARCOS II	Rua judiciario n° 18	A10L191684
PCP 08	CENTRO	Rua Tiradentes, n° 731	Y15S367540
PCP 09	JARDIM NATUREZA	Rua Palmeiras ,n °151	Y15S367845
PCP 10	ALTOS DE PEDRA PRETA	Rua Mangabeira	Y18S345914
PCP 11	JARDIN MATO GROSSO	Rua 6 ,Quadra 8, n° 84	Y15S368264
PCP 12	VILA GOIAS	Rua B s/n°	Y17T070020

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Pedra Preta/MT.

Imagem 06 – Distribuição dos PCP's em Pedra Preta/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Primavera do Leste - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- José Carlos Dias Rezende Junior - Agente de Fiscalização.
- Josiane de Melo Pio - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa.

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Primavera do Leste.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 24 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 481 (quatrocentos e oitenta e um) medições de pressão, registradas no período da manhã e 460 (quatrocentos e sessenta), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0
Pressão entre 0 e 09 mca	4	1
Pressão entre 10 e 40 mca	457	95
Pressão maior que 40 mca	20	4
Total monitorado	481	100

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	3	1
Pressão entre 0 e 09 mca	5	1
Pressão entre 10 e 40 mca	434	94
Pressão maior que 40 mca	18	4
Total monitorado	460	100

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	3	0
Pressão entre 0 e 09 mca	9	1
Pressão entre 10 e 40 mca	891	95
Pressão maior que 40 mca	38	4
Total monitorado	941	100

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1. Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do resumo do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 20 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 21 - Monitoramento de Pressão do PCP 09.



Gráfico 22 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 23 - Monitoramento de Pressão do PCP 10.



Gráfico 24 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 25 - Monitoramento de Pressão do PCP 11.



Gráfico 26 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 27 - Monitoramento de Pressão do PCP 12.



Gráfico 28 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 29 - Monitoramento de Pressão do PCP 13.



Gráfico 30 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 31 - Monitoramento de Pressão do PCP 14.



Gráfico 32 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 33 - Monitoramento de Pressão do PCP 15.



Gráfico 34 - Monitoramento de Pressão do PCP 16



Gráfico 35 - Monitoramento de Pressão do PCP 16.



Gráfico 36 - Monitoramento de Pressão do PCP 17.



Gráfico 37 - Monitoramento de Pressão do PCP 17.



Gráfico 38 - Monitoramento de Pressão do PCP 18.



Gráfico 39 - Monitoramento de Pressão do PCP 18.



Gráfico 40 - Monitoramento de Pressão do PCP 19.



Gráfico 41 - Monitoramento de Pressão do PCP 19.



Gráfico 42 - Monitoramento de Pressão do PCP 20.



Gráfico 43 - Monitoramento de Pressão do PCP 20.



Gráfico 44 - Monitoramento de Pressão do PCP 21.



Gráfico 45 - Monitoramento de Pressão do PCP 21.



Gráfico 46 - Monitoramento de Pressão do PCP 22.



Gráfico 47 - Monitoramento de Pressão do PCP 22.



Gráfico 48 - Monitoramento de Pressão do PCP 23.



Gráfico 49 - Monitoramento de Pressão do PCP 23.



Gráfico 50 - Monitoramento de Pressão do PCP 24.



Gráfico 51 - Monitoramento de Pressão do PCP 24.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (95%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

Vale registrar que, algumas pressões menores que 10 mca foram ocasionadas pelas manutenções emergenciais; os comunicados estão no Anexo 7.1 a seguir.

7. ANEXOS

7. 1 Imagens dos avisos de manutenções do SAA no período do monitoramento:



Imagem 02: Comunicado à população – 14/01/2026.



Imagem 03: Comunicado à população – 14/01/2026.



Imagem 04: Comunicado à população – 23/01/2026

7.2. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: PRIMAVERA DO LESTE			
PONTO CONTROLE	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	PRIMAVERA II	AV PORTO ALEGRE, ESQUINA R PERNA	Y21S192168
PCP 02	JARDIM 3 AMERICA	R. ALFENAS, 387	A24DM0505916
PCP 03	SANTA FELICIDADE	R. TOPAZIO, S/N	Y22G727239
PCP 04	PONCHO VERDE	RUA ARROIO ESQUINA CHIMARRITA,	Y16S434926
PCP 05	PONCHO VERDE	R. ALCIDES LAZARETI, ESQUINA RUA ARROIO CHUI	Y22G359579
PCP 06	VERTENTES DAS ÁGUAS	AV. MATA FRIA, 258	Y21G321909
PCP 07	NOVO HORIZONTE	R. AMELHA OMETO,800	A23DM0007899
PCP 08	PRIMAVERA III	R. PIRACICABA, 1664	Y23SG2067323
PCP 09	BURITIS	RUA TUCUMÃ, 72	Y21S198514
PCP 10	PRIMAVERA III	R. YPÊ ROCHO, 163	A24DM0506769
PCP 11	BURITIS	R. MANGABEIRAS, 455	A24DM0506386
PCP 12	PARQUE DAS ÁGUAS	AV. DOS LAGOS, PRAÇA DOS LAGOS	Y15S399856
PCP 13	INDUSTRIAL II	RUA H, 3133	Y16S433040
PCP 14	PARQUE CASTELÂNDIA	AV. TANCREDO NEVES, 980	Y22G359498
PCP 15	PARQUE CASTELÂNDIA II	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1410	A23DM0009443
PCP 16	VILA POPULAR	RUA MÔNACO, 02	Y22G189145
PCP 17	TUIUIU	R. DA GARÇA, 03	A23DM0008275
PCP 18	TUIUIU	RUA ARAPONGA, 59	Y16S434366
PCP 19	GUTERRES	R. UIRAPURU, 514	Y22G355569
PCP 20	GUTERRES	RUA ARAPONGA, 846	Y22G188714
PCP 21	BELVEDERE	R. DOS TATUS, S/N	Y22G540496
PCP 22	JARDIM RIVA	AV SÃO JOÃO, 1400	Y18S327804
PCP 23	JARDIM RIVA II	AV PAULO CESAR ARANDA, 200	Y13S468273
PCP 24	CENTRO	AV. CUIABÁ, ESQUINA RUA FREDERICO WESTPHALLEN	Y20S107809

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em Primavera do Leste/MT.



Imagem 05 – Distribuição dos PCP's em Primavera do Leste/MT.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização

AGIRF

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO MENSAL EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

São José do Rio Claro - MT

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

- Marcos Peruzzeto - Agente de Fiscalização.
- Dayane Vieira Lopes Araújo – Coordenadora Executiva.
- Glauber Aparecido Alves Moura – Gerente de Fiscalização e Operação Externa

JANEIRO / 2026

1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento de pressões no Sistema de Abastecimento de Água na cidade de São José do Rio Claro.

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Foram aferidas as pressões em 08 pontos (PCP - Ponto de Controle de Pressão), com um manômetro de escala de 0 a 100 mca, em caixa de inox com enchimento de glicerina e, calibração RBC/Inmetro, conforme imagem a seguir:



Imagem 01 – Foto do equipamento utilizado para aferição de pressão.
Fonte: AGIRF.

3. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Registro de pressão entre os dias 05 e 30 de janeiro de 2026, com medições diárias em cada ponto; no período da manhã, e no período da tarde.

4. PRESSÕES REGISTRADAS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 152 (cento e cinquenta e dois) medições de pressão, registradas no período da manhã e 160 (cento e sessenta), no período da tarde, conforme resumido nos Quadros 01, 02 e 03 a seguir.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA MANHÃ - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 10 mca	6	3,9
Pressão entre 10 e 40 mca	146	96,1
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	152	100,0

Quadro 01 – Descrição das pressões monitoradas no período da manhã.

MONITORAMENTO DE PRESSÃO PERÍODO DA TARDE - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 10 mca	9	5,6
Pressão entre 10 e 40 mca	151	94,4
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	160	100,0

Quadro 02 – Descrição das pressões monitoradas no período da tarde.

RESUMO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO - JANEIRO/2026		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**%**
Pressão Negativa	0	0,0
Pressão entre 0 e 10 mca	15	4,8
Pressão entre 10 e 40 mca	297	95,2
Pressão maior que 40 mca	0	0,0
Total monitorado	312	100,0

Quadro 03 – Descrição das pressões monitoradas nos dois períodos.

4.1 Representação gráfica das pressões monitoradas.



Gráfico 01 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 02 – Descrição do monitoramento de pressão.



Gráfico 03 – Descrição do monitoramento de pressão.

5. GRÁFICOS

5.1. Gráfico de monitoramento de janeiro/2026.



Gráfico 04 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 05 – Monitoramento de Pressão do PCP 01.



Gráfico 06 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 07 – Monitoramento de Pressão do PCP 02.



Gráfico 08 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 09 – Monitoramento de Pressão do PCP 03.



Gráfico 10 – Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 11 - Monitoramento de Pressão do PCP 04.



Gráfico 12 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 13 - Monitoramento de Pressão do PCP 05.



Gráfico 14 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 15 - Monitoramento de Pressão do PCP 06.



Gráfico 16 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 17 - Monitoramento de Pressão do PCP 07.



Gráfico 18 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.



Gráfico 19 - Monitoramento de Pressão do PCP 08.

6. CONCLUSÃO

O objetivo principal de todos os sistemas de distribuição de água é o fornecimento para atender a demanda da população. Desta feita, é importante que seja operado dentro de uma normalidade de abastecimento, suprindo as necessidades da população de uma comunidade.

Podemos salientar, que pressões elevadas favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas, dificultam o abastecimento domiciliar e facilitam a contaminação da água no interior das tubulações.

As pressões registradas nos dois períodos de monitoramento estão com (95%) de conformidade, em relação a norma técnica de distribuição de água nas tubulações para abastecimento público (art. 5.3.1 da NBR n.º 12.218/2017), visto que, a pressão estática máxima deve ser de 40 mca, podendo chegar a 50 mca em regiões com topografia acidentada e, a pressão dinâmica mínima, de 10 mca.

7. ANEXOS

7.1. Endereços dos Pontos de Controle de Pressão – PCP:

MONITORAMENTO DE PRESSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO CLARO			
PONTO CONTROLE PRESSÃO - PCP	**BAIRRO**	**ENDEREÇO**	**HD**
PCP 01	CENTRO	AV MATO GROSSO, 842	Y14S381634
PCP 02	J. RIO CLARO	FRENTE AO BATALHÃO DA PM	Y23SG2281270
PCP 03	MORADA DOS YPÊS	AV DOS YPES, 526	Y17S480960
PCP 04	PLANALTO	RUA MARINGA, 284	Y14S381906
PCP 05	JARDIM OLINDA	RUA QUINTINO DE DEUS, EM FRENTE A ASSENBLÉIA DE DEUS	Y16S073528
PCP 06	NOVO HORIZONTE	RUA ALAGOAS, 312	Y15S406256
PCP 07	CENTRO	RUA CEARÁ, 358	Y13S 336764
PCP 08	CENTRO	RUA ESPÍRITO SANTO, 354	A15S113452

Quadro 04 – Endereço dos PCP's em São José do Rio Claro/MT.

Imagem 02 – Distribuição dos PCP's em São José do Rio Claro/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF

CNPJ: 27.836.166/0001-07

RELATÓRIO DE VISITA

Loja de atendimento ao público

Município Regulado: Barra do Garças/MT

OUVIDORIA AGIRF - OUV

JANEIRO / 2026

1.INTRODUÇÃO

Dada a competência da AGIRF é de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, delegados pelo Município de Barra do Garças, conforme Lei Complementar nº 410, de 18 de junho de 2025, comunicamos que se realizou a de fiscalização da Concessionárias Águas de Barra do Garças, no período de mês de Janeiro de 2026.

Como exemplo de proatividade e participação cidadã na melhoria dos serviços prestados aos municípios regulados, a Ouvidoria da AGIRF promove e protege os direitos do cidadão por meio do diálogo e prestação de conta. A Ouvidoria tem um papel fundamental na melhoria dos serviços prestados, pois acolhe as demandas dos manifestantes que utilizam os serviços públicos de água e esgotamento sanitário. Ou seja, atua como um órgão estratégico para a melhoria dos atendimentos e serviços. A sua atuação é pautada pelos princípios da ética, eficiência, confidencialidade, imparcialidade e transparência nas relações entre as concessionárias reguladas e os usuários dos serviços de água e esgotamento sanitário.

Diante disso, a Ouvidoria AGIRF iniciou um novo trabalho no ano de 2025 para ampliar o monitoramento, a eficiência e transparência da qualidade dos serviços prestados, relacionados ao Atendimento ao público, pelas Concessionárias reguladas pela AGIRF. Trata-se do Controle de Qualidade e funcionalidade realizado mensalmente onde os Agentes de Ouvidoria farão visitas aleatórias as centrais de atendimentos presencias das concessionárias reguladas pela AGIRF. Isso se torna um instrumento de controle que permite avaliar a qualidade do local e do atendimento que está sendo realizado aos usuários dos serviços de água esgotamento sanitário. A partir dessa avaliação, a Diretoria da AGIRF pode corrigir eventuais falhas ou aperfeiçoar o serviço prestado à população em seus municípios regulados.

2. A VISITA

É efetuada por um Agente de Ouvidoria da AGIRF, nas instalações dos Prestadores regulados, periodicamente de surpresa, obedecendo a um calendário previamente estabelecido pela Ouvidoria. Trata-se de procedimento proativo da Ouvidoria da AGIRF.

Suas principais funções são:

a) Identificar fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos aos consumidores;

b) Verificar possíveis não conformidades;

c) Melhorar os serviços prestados;

d) Atualizar o Banco de Dados da AGIRF;

e) Garantir os padrões de qualidade ao Atendimento ao Público.

Aos setores de atendimento ao consumidor é apresentada uma lista de verificação (checklist), que poderá ajudar na condução da coleta de informações, principalmente, durante as inspeções aleatórios de campo.

Procurou-se fragmentar os questionários em temas seguindo as etapas dos serviços, a fim de racionalizar sua aplicação e organizar a coleta das informações. Ademais, a maioria das questões requer uma resposta objetiva: SIM (S); NÃO (N). Há ainda um campo adicional denominado Observação ou Sugestão para anotações explicativas adicionais.

As listas poderão ser adaptadas a qualquer realidade dos municípios regulados.

3. DOS FATOS

No dia 30 de janeiro de 2026, a agente de Ouvidoria da AGIRF, visitou Loja de atendimento presencial da Concessionaria Águas de Barra do Garças, onde foram avaliados os seguintes itens, conforme as imagens abaixo:



AGIRF

CHECKLIST OUV-AGIRF

DIA	MÊS	ANO	HORA	AGENTE DE OUVIDORIA
30	01	2026	14:15	Rayanne Segúr

DADOS DA CONCESSIONÁRIA

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso.

CNPJ/MF nº: 04.067.063/0001-16.

Endereço: R. Amaro Leite, 288 - Centro, Barra do Garças - MT

CEP:78600-027

Telefone: 0800 647 6060

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 08h às 17h.

VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

#	Itens de verificação	Sim	Não
1	Existem placas indicativas de que ali funciona um escritório operacional da concessionária?	S	
2	As instalações do escritório encontram-se em bom estado? (Mobiliário, piso, pintura, instalações elétricas aparentes e etc.)	S	
3	O atendimento é realizado por pessoal identificado e capacitado?	S	
4	Existe água para os clientes e funcionários?	S	
5	Existe banheiro disponível para uso de funcionários, clientes e PcD?	S	
6	Os banheiros encontram-se em boas condições de higiene e limpeza?	S	
7	Os níveis de luminosidade são favoráveis?	S	
8	Existem extintores de incêndio? (Verificar a validade)	S	
9	A temperatura ambiente é confortável?	S	
10	O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente?		N
11	Há informativos ou banners da Concessionária?		N
12	Há informativos ou banners da AGIRF?	S	
13	Há acessibilidade para pessoa com deficiência?	S	
14	Há informação do horário de atendimento em local visível?	S	

15	Há assentos para usuários em espera e atendimento?	S	
16	Há atendimento preferencial e devidamente identificado?	S	
17	Os assentos se encontram em boas condições?	S	
18	O sistema de registro de protocolo está funcionando?	S	
19	O sistema de senhas e avaliação de atendimento está funcionando?	S	
20	O autoatendimento está funcionando? (Totem)	S	

OBSERVAÇÕES OU SUGESTÕES
(Informações adicionais não contidas no checklist)

Ao realizar a visita na secretária da concessionária de águas da Barra do Garças para visita mensal, foi informado pelos atendentes que, no mês de Janeiro, houve uma grande demanda de atendimentos, especialmente relacionados ao consumo elevado, solicitação de hidrômetros, vistorias, religação, troca de titularidade e solicitações referentes ao Vazamento de ar. Informaram ainda que, o horário regular de funcionamento da concessionária é até as 17:00hrs, contudo, em alguns dias, em virtude da alta demanda houve necessidade de extensão de atendimento até as 18:30h.

ASSINATURA DO AGENTE DE OUVIDORIA

Rhayanne Sayuri Kobi Lopes de Souza

AGIRF

NÃO CONFORMIDADES

Na coluna esquerda, indique o número do item não conforme. Na coluna "descrição" detalhe a situação.

#	Descrição da não conformidade	
	Durante a visita técnica à Concessionária Águas de Barra do Garças, foram identificadas duas inconformidades. A primeira refere-se à ausência de indicadores de desempenho institucionais da concessionária, o que compromete a adequada comunicação com o usuário. Já a segunda diz respeito ao quantitativo insuficiente de funcionários para atender à demanda atual do serviço, o que pode impactar a eficiência e a qualidade do atendimento prestado.	

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONCESSONÁRIA

Nathaly Peter Rodrigues

Assinando esse documento, o Representante consente as informações sobre o estado do Local de Atendimento.

Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - CNPJ: 27.836.166/001-07
Tavessa 13 de junho, nº 82 Setor Sul II
(66) 3401 - 9555

@agirf
https://www.agirf.com.br

4. CONCLUSÃO

Assim, a Ouvidoria AGIRF, conclui que houve inconformidades em desfavor da concessionária Águas de Barra do Garças, relacionadas a ausência de informativos ou banners institucionais da concessionária e o quantitativo insuficiente de funcionários para atendimento, no período mês de janeiro de 2026. Neste dia destacamos as imagens abaixo:

Figura 1: Atendimento.

Figura 2: Banner informativo.

DARLON EDUARDO VANNI
Ouvidor – AGIRF
Portaria 147/2023.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DE JANEIRO DE 2026
OUVIDORIA - AGIRF

A Ouvidoria recebe denúncias, reclamações, sugestões, solicitações ou elogios, por qualquer meio de comunicação referente à prestação dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela Agência Municipal de Regulação e Fiscalização - AGIRF, no Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

A missão da Ouvidoria é garantir o equilíbrio entre o Poder Público, usuários e operadores dos serviços delegados, em prol da Sociedade. Tendo como valores em suas atividades a honestidade, imparcialidade, transparência, eficiência, credibilidade e comprometimento.

O presente relatório apresenta atuação e atividades desenvolvidas no mês de janeiro de 2026, no Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, bem como fornece uma visão panorâmica das manifestações registradas e concluídas pela Ouvidoria da AGIRF, em seus municípios regulados, quanto aos problemas relacionados ao fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Barra do Garças, 03 de fevereiro de 2026.

Respeitosamente,

DARLON EDUARDO VANNI
Ouvidor **AGIRF**
Portaria 268/2025.

ATENDIMENTO E PROCESSOS DE OUVIDORIA

A Ouvidoria funciona no âmbito dos municípios associados como órgão de 2ª ou 3ª instância, para recepcionar as manifestações dos usuários quando não atendidos satisfatoriamente pelos serviços de atendimento e pelas ouvidorias locais.

É condição para o registro da manifestação na Ouvidoria da AGIRF que o usuário já tenha buscado a solução para o problema junto às duas instâncias locais. Por isso é norma que as manifestações atendidas pela Ouvidoria da Agência Reguladora tenham sido registradas localmente, sendo que o controle é feito por meio do protocolo de atendimento fornecido pelos prestadores de serviços regulados.

A Ouvidoria atua também de modo proativo, buscando soluções e orientações mesmo para os casos em que o usuário não buscou ou não conseguiu atendimento inicial nos prestadores de serviços regulados.

CANAIS DE ATENDIMENTO OUVIDORIA - AGIRF:

INTERNET:

- Mediante o preenchimento do formulário eletrônico que pode ser encontrado na página "Ouvidoria" no site institucional **(agirf.com.br)** ou por meio do envio de e-mail aos endereços eletrônicos:

- ouvidoria@agirf.com.br
- ouvidoriapva@agirf.com.br
- ouvidoriacpv@agirf.com.br
- ouvidoriapedrapreta@agirf.com.br
- ouvidoriasaojose@agirf.com.br
- ouvidoriacfa@agirf.com.br

TELEFONE / WHATSAPP:

- **Barra Do Garças:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3401-9555**
- **Campo Verde:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3419 -6218**
- **Primavera do Leste:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3497-4554**
- **Pedra Preta** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 9 9640-5667**
- **São José do Rio Claro:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h00, por meio do número **(65) 4042-3575**
- **Confresa:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h00, por meio do número **(66) 3143-0018**
- **Peixoto de Azevedo:** Chamadas e mensagens de Segunda a sexta, das 08h às 12h | 14h às18h, por meio do número **(66) 99260 - 2731**
- **Canarana:** Chamadas e mensagens de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h | 14h às18h, por meio do número **(66) 99260 - 4144**
- **Guarantã do Norte:** Chamadas e mensagens de Segunda a sexta, das 08h às 12h | 14h às18h, por meio do número **(66) 99260 - 6238**
- **Paranatinga:** Chamadas e mensagens de Segunda a sexta, das 08h às 12h | 14h às18h, por meio do número **(66) 99260 - 1916**
- **Diamantino:** Chamadas e mensagens de Segunda a sexta, das 08h às 12h | 14h às18h, por meio do número **(66) 3401 - 9555**

PRESENCIAL / CORRESPONDÊNCIA:

- **Barra do Garças:** Travessa 13 de junho, n° 82, Setor Sul II, 78600-102.

- **Campo Verde:** Av Arnaldo Eckert, n° 170, Campo real II.
- **Primavera do Leste:** Rua Benjamin Cerutti, nº252, Parque Castelândia, 78850-000.
- **Pedra Preta:** Rua Major Otávio Pitaluga, n°06, Centro, 78795-000.
- **São José do Rio Claro:** Av Argentina, n°711, Centro,78435000.
- **Confresa:** Rua Treze de Maio, N°18, Centro, 78652-0020
- **Peixoto de Azevedo:** Rua Teotônio Vilela, N°461 - Centro, Peixoto de Azevedo - MT
- **Canarana:** R. Três Passos, N°112 - Centro, Canarana - MT
- **Guarantã do Norte:** Rua das Oliveiras, N 135 - Jardim Vitória, Guarantã do Norte - MT
- **Paranatinga:** Rua Osvaldo Cândido Pereira, 432, Centro, Paranatinga - MT, 78.870-000
- **Diamantino:** Av. Irmão Miguel Abib, 2341 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000

Os canais de acesso às Ouvidorias constam no site da AGIRF, nas redes sociais da agência **(Facebook e Instagram - @_AGIRF)** e nas contas de água dos municípios regulados.

ATENDIMENTO

Ao receber a manifestação, a Ouvidoria informa ao usuário o número de protocolo de atendimento e o prazo previsto para resposta, o qual não pode ultrapassar cinco dias úteis, contados a partir da data de registro da ocorrência, podendo ser prorrogado, por mais cinco dias úteis em caso de solicitação do prestador para situações complexas. Após analisar a manifestação, a Ouvidoria solicita, se necessário, esclarecimentos aos prestadores de serviço que, ao receberem a solicitação, devem priorizar os procedimentos e prazos de regularização e/ou esclarecimentos necessários e retornarem à Ouvidoria.

DIVISÃO DE ATENDIMENTOS

As informações a seguir apresentam de modo sucinto o quantitativo de manifestações e atendimentos registrados e encerrados pela Ouvidoria da AGIRF, referente ao mês de janeiro de 2026, destacando a quantidade e divisão de manifestações por atendimentos em Nível 1 e 2, visando dar mais transparência às ações e auxiliar na gestão da qualidade dos serviços públicos, a respeito do serviço prestado pelas concessionárias reguladas pela AGIRF.

ATENDIMENTOS DE - NÍVEL 1:

Atendimento para informações aos usuários sobre normas, procedimentos, canais de contato e demais serviços dos associados. Nesse caso o usuário recebe orientações sobre os canais adequados para a recepção das suas primeiras manifestações. A maior parte destas demandas são solucionadas através de orientações aos usuários por telefone, internet, e-mail ou WhatsApp, sem a formalização do procedimento ao prestador de serviço local.

MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS E CONCLUÍDAS EM - NÍVEL 1 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026: 286

- **Atendimentos via WHATSAPP: 205**
- **Atendimentos via TELEFONE: 56**
- **Atendimentos via E-MAIL: 00**
- **Atendimentos via PRESENCIAL: 25**
- **Atendimentos via PLATAFORMA DE OUVIDORIA ONLINE: 00**

ATENDIMENTOS - NÍVEL 2:

Registro de manifestações como reclamações, denúncias, elogios, consultas e solicitações, com o protocolo de atendimento fornecido pelo prestador serviço local fora do prazo de atendimento. Nesse caso, a Ouvidoria faz o encaminhamento da manifestação para o prestador de serviço local para ciência, esclarecimentos ou providências. Todos os atendimentos de Nível 2 são registados na plataforma de Ouvidoria Online, onde os manifestantes podem consultar o andamento e a conclusão das manifestações através do protocolo de atendimento fornecido pela Ouvidoria da AGIRF.

MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS E CONCLUÍDAS EM - NÍVEL 2
NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026: 11

CLASIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES:

- **RECLAMAÇÕES: 10**
- **DENÚNCIAS: 01**
- **SOLICITAÇÃO: 00**
- **ELOGIOS: 00**
- **SUGESTÕES: 00**

MANIFESTAÇÕES POR CANAIS DE ATENDIMENTO:

- **WHATSAPP: 00**
- **TELEFONE: 00**
- **OUVIDORIA ONLINE (SITE): 00**
- **PRESENCIAL: 08**
- **OFÍCIO: 03**
- **E-MAIL: 00**

PRINCIPAIS MOTIVOS DAS MANIFESTAÇÕES:

- **Prestação de Serviço / CONSUMO ELEVADO: 06**
- **Prestação de Serviço/ EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO: 02**
- **Prestação de Serviço/ FALTA DE ÁGUA: 01**
- **Prestação de Serviço/ LIGAÇÃO DE ESGOTO: 01**
- **Prestação de Serviço/ VAZAMENTO CAVALETE: 01**

CONCLUSÃO

As manifestações dirigidas a Ouvidoria AGIRF são inicialmente tratadas como notificações. Assim, antes de a Ouvidoria instaurar um processo administrativo é concedido um prazo de 05 (cinco) dias para a concessionária se manifestar a respeito da ocorrência. Diante da resposta, é verificado se o problema foi solucionado e informado ao reclamante. Caso não haja solução, a Ouvidoria encaminha o processo a Diretoria Técnica Operacional para devidas providências, a fim emitir um relatório conclusivo ao usuário, sendo o caso de lavratura de Auto de infração ou não. A partir desse momento, toda e qualquer informação - número de processo, esclarecimentos, decisões é comunicada pela AGIRF ao reclamante através de correspondência, telefone ou via internet, após a sua conclusão.

Assim, a Ouvidoria AGIRF conclui que teve um total de **297** manifestações devidamente atendidas e solucionadas em desfavor das concessionárias reguladas pela Agência, relacionadas ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, no período de janeiro de 2026.