



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil



OF. N°005/ COMPDEC /2023

Barra do Garças, 23 de março de 2023.

Da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Ao: Sr. Paulo Bento de Moraes e José Maria Alves Villar

VEREADORES

Assunto: Resposta ao Ofício n° 293/2023

Excelentíssimos Senhores;

Requerimento 018

Comprimento cordialmente venho através deste, comunicar que no dia 22/03/2023 a Defesa Civil recebeu o Ofício n° 293/2023, onde foi solicitado uma cópia na íntegra do último estudo de zonas urbanas de risco de deslizamentos, devido as partes de construções de moradias serem serranas.

A Defesa Civil informa que recebeu na data de 07.03.2023 o ofício n° 172/2023 do Vereador Sr. Geralmino Alves Rodrigues, onde foi solicitado o estudo das principais áreas de risco da cidade.

Sendo assim, a Defesa Civil encaminha cópias do Plano Municipal de Contingência feito em 2020 e atual zonas de risco da cidade, onde nos últimos anos o Município sofre com alagamentos, deslizamentos de solo e deslizamento de blocos.

Segue abaixo Relatório das principais áreas de risco de Barra do Garças/MT de 2023:

**RELATÓRIO DE ÁREAS DE RISCO/2023 E
PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA/2020**

A Defesa Civil de Barra do Garças fez um levantamento total das áreas de risco na cidade onde anualmente enfrenta diversos problemas em períodos de secas e chuvas, dentre os problemas estão entre eles: Alagamentos, risco de deslizamentos de terras e blocos de pedras, desabamento de residências, focos de fogos entre outros.

Os problemas da cidade estão ligados a diversos fatores como o lixo, falta de drenagem pluvial nas ruas e avenidas, características do solo e relevo da cidade.



Bairro União -

Rua Cuiaba - rua com 4 residências com risco de deslizamento de terras e desabamento com em estado de alerta, por conta de ser localizado em um morro com diversas invasões, onde residem 5 civis no total, monitorado pela defesa civil.

Rua Luis Medeiros - rua com 3 residências localizado no morro onde a diversas invasões com risco de deslizamento de terras e desabamento, nestas residências reside 8 civis, local em estado de alerta monitorado pela defesa civil

Rua D - rua com 3 residências em estado de alerta localizado no morro onde existe diversas invasões, risco de deslizamento de terra e desabamento, 13 civis residentes no local.

Rua da Serra - residência com risco eminente de desabamento por conta de um deslizamento de terra, local trata se de uma invasão, onde a defesa civil interditou o local, residência com 5 civis residentes, defesa civil segue monitorando o local.

Bairro São José/Vila Maria

Avenida Perimentral - avenida com 3 residências com risco eminente de alagamentos, por conta do sistema de drenagem que está obstruído e danificado, por conta do lixo da população, residência com aproximadamente 5 civis em cada residência

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Edson Gonçalves Moreira
Coordenador Executivo da COMPDEC
Decreto N° 4.980/2022, 26/08/2022
DEFESA CIVIL BARRA DO GARÇAS MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil



Bairro Serrinha

Rua General Carneiro - rua com 2 residências com risco de soterramento e desabamento com cerca de 8 civis residentes, onde o terreno o se trata de um morro onde a uma invasão.

Rua José André Varjão - rua com 3 residências com alto risco de soterramento e desabamento, onde residem 13 civis, uma destas residência está com risco eminent de desabamento devido o solo está comprometido, está residencia trata se da senhora Marli Alves Nascimento, local com risco de interdição.

Rua Joana Cristino Cortes - residência com 3 civis residente, risco de soterramento e desabamento.

Rua 15 de Setembro - residência com 2 civis, risco de soterramento e desabamento

Bairro Santo Antonio

Rua 26 - rua na encosta da Serra azul com diversas residências em estado de alerta com cerca de 40 famílias, onde a risco de arrolamento de bloco de pedra e deslizamento de terras.

Rua Minas Gerais - rua na encosta da Serra azul com aproximadamente 6 famílias em estado de alerta, por conta de um indicie alto de arrolamento de blocos de pedras e deslizamento de terra, cada residência moram entre 6 a 5 civis em cada residência.

Bairro Pitaluga

Rua Travessa A, Rua Presidente Médici, Rua Recanto da Serra - ruas na encosta da Serra azul em estado de alerta, por ter índice de arrolamento de bloco de pedra, cerca de 6 famílias em cada rua, onde moram 6 civis por residência.

Rua Germano Bezerra - rua com residência onde esta com risco eminent de deslizamento de bloco, residem no local 5 civis, esta sendo monitorado pela defesa civil.

Bairro BNH

avenida araguaia - localizada na encosta da Serra Azul com cerca de aproximadamente 40 famílias em estado de alerta por índice de arrolamento de blocos.

Bairro Jardim dos Ypes

Rua Marginal onde existe uma residência em estado de alerta por apresenta risco de deslizamento de terra e desabamento onde reside 1 civil.



As principais áreas de riscos da cidade são:

Bairro Cristino Cortês,

Rua São Marcos - esta rua com 3 residências com cerca de 15 pessoas, com 5 residentes em cada.

Rua Caiapó, - 2 residências com aproximadamente 8 civis, ficaram em estado de emergência devido as mesmas estarem alagadas.

Rua Raimundo Melo - esta com cerca de 5 famílias que no ano de 2021, as residências foram alagadas devido um rompimento em um lago situado na br 070 próximo a Havan. Cerca de aproximadamente 30 civis ficaram em estado de emergência.

Rua São Sebastião, - está rua alguns carros ficaram alagados causando transtorno aos motoristas onde cerca de 6 veículos ficaram alagados

Rua Liberdade - rua com 2 residenciais com a aproximadamente 10 civis, rua esta abaixo do nível onde ficaram completamente alagadas.

Bairro Jardim Morada do Sol

Rua das Hortênsia - rua sem drenagem pluvial onde 1 residência nos períodos chuvosos fica alagadas, esta residência possui 3 civis.

Bairro Ouro Fino

Rua 24 - esta rua no de 2022 uma residência ficou em estado de alerta onde 1 família com 4 civis, ficaram completamente alagados, a defesa civil teve que interditar a residência por conta que a rua não possui um sistema de drenagem pluvial onde cerca de 10 residências ficam em estado de alerta nos períodos chuvosos.

Bairro São José

Rua Diplomata, orvalho, Grande Universo, Universitária - rua com cerca de 30 famílias residentes que moram no local, com aproximadamente 5 civis em cada, onde em tempos chuvosos, sempre alagam devido a drenagem pluvial que é obstruída por conta do lixo nas ruas.

Bairro Jardim Nova Barra Norte

Rua da Prata, Rua do Ouro, Rua Diamante - ruas com cerca de 6 residências com aproximadamente 15 civis residentes, onde alagam em época de chuva por conta de não existir o sistema de drenagem.